

橋梁番号 (分割番号)		60144 -1		フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2		上下線 歩・車	分離なし 車道橋	小規模橋梁点検調書(1.橋梁概略諸元)				市町村	魚沼市	管理 区分	3	最新点 検年月	2020/8	
路線 情報	道路種別	その他市町村道						橋梁種別	橋				地区		入広瀬				
	路線名	平野又18号線						有料区分	一般(無料)橋				架橋位置	起点側	魚沼市	平野又			
	道路規格	種	級	設計速度	km/h		センサス	年次	区間番号			終点側		魚沼市	平野又				
	緊急輸送道路	指定無し						交通量	台/日		大型車	台/日		距離標	K				
構造 諸元 共通 情報	路面位置	上路						交通制限状況					経度・緯度		E 139 -04 -44.66 N 37 -21 -48.61				
	上部工構造形式	桁橋						迂回路	なし				道路台帳番号		図面番号 区間順序番号 -				
	上部工材料	鋼橋						交差種別/名称	河川	下の沢川			位置図 						
	床版材料	RC床版							河川種別/管理者	1級河川	新潟県								
	下部工基礎	直接基礎							第三者 被害 危険性	道路管理者	なし								
	橋長	6.1 m		最大支間長		5.8 m		塩害区分	外				備考 ・前回健全度(新潟県C3、国Ⅲ) ・点検方法: 徒歩・梯子点検 ・桁かかり長 A1橋台 $S=20+0.5 \times 5.75=22.87\text{cm} > 15.0\text{cm} \cdots \text{NG}$ $Se=70+0.5 \times 5.75=72.87\text{cm} > 30.0\text{cm} \cdots \text{NG}$ A2橋台 $S=20+0.5 \times 5.75=22.87\text{cm} > 15.0\text{cm} \cdots \text{NG}$ $Se=70+0.5 \times 5.75=72.87\text{cm} > 25.0\text{cm} \cdots \text{NG}$						
	連数・径間数	連	／	1	径間		海岸線からの概算距離	41.00 km											
	幅員構成	総幅員	3.65 m		／ 拡幅部		なし		凍結防止剤散布計画	なし									
		内訳	車道	3.00 m	歩道	0.00 m		塩害 対策	塗装の有無	なし									
	適用示方書							鋼部材 防食	防食工法				マイクログフィルム番号 - ~ -						
	橋格							塗装面積	m ² (高欄含む全塗装面積)										
	重要度区分(耐震)							架設年次	不明	年	月	竣工							
	設計荷重							現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)											
	耐荷荷重							現地写真 近景(路面のわかる写真)											
架設年次							 												

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------

小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

1 / 1


総合検査結果	会社名		エヌシーイー株式会社		橋梁点検者		浦野 春彦					
	本橋は、架設年不明の鋼鈑桁橋である。 【上部工】主桁に腐食による板厚減少がみられる。腐食は橋面の排水桝からの雨水浸入が原因と考えられる。前回点検時より進行がみられ、全体に板厚減少がみられることから、早めの対策が必要である。 【下部工】1. A1橋台堅壁部に鉛直方向ひびわれ[w=0.5mm、L=1200mm]や剥離[150×600mm、300×300mm]がみられる。コンクリートの締固め不足等が原因と考えられる。前回点検時よりひびわれが進行し、剥離箇所の増加もみられるため、ひびわれ注入及び断面修復の補修を行うことが望ましい。 2. A2橋台堅壁部に水平方向のひびわれ[w=0.2mm、L=800mm]や欠損[300×400mm、300×300mm]がみられる。コンクリートの締固め不足等が原因と考えられる。前回点検時より進行はみられないため、今後5年以内の対策は不要である。 【支承部】損傷はみられない。 【総合的な健全度評価】 前回健全度(新潟県C3、国Ⅲ) 主桁に腐食による板厚減少がみられる。前回点検時より進行がみられ、全体に板厚減少がみられることから、早めの対策が必要である。以上より、橋梁全体の健全度区分はC3と判断した。また、国の告示に基づく診断区分はⅢ(早期保全段階)とした。											
損傷の概要	大区分		中区分		小区分		健全度区分 (最も悪いもの)		損傷の種類			
	上部工		主構造				C3		腐食			
			床版				C1		剥離・鉄筋露出			
	下部工		橋台				C1		ひびわれ			
			橋脚				C1		ひびわれ			
			基礎				C1		ひびわれ			
	路上		高欄				C1		変形・欠損、破断、錆、亀裂、ゆるみ・脱落			
【参考】概略対策計画費用	上部工		下部工		支承部		路上		その他		合計	
	748,500		330,000		0		0		0		1,078,500	

034_無名橋2(2/21)

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	—
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(3.径間別一般図)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------



橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(3-2.径間別一般図)

市町村

魚沼市

点検日

2020/8/5







橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

1 / 3

034_無名橋2(5/27)	現 地 状 況 写 真	写真番号	1	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	2	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	正面	写真ファイル名	DSC00542.jpg	写真説明	側面	写真ファイル名	DSC00592.jpg
					メモ				メモ
					A1⇒A2				下流側⇒上流側
		写真番号	3	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	4	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	橋面	写真ファイル名	DSC00568.jpg	写真説明	桁下面	写真ファイル名	DSC00612.jpg
					メモ				メモ
					A2⇒A1				A2⇒A1

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

2 / 3

034_無名橋2(6/27)	現 地 状 況 写 真	写真番号	5	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	6	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	周辺状況	写真ファイル名	DSC00556.jpg	写真説明	周辺状況	写真ファイル名	DSC00560.jpg
					メモ				メモ
					起点方向を望む。				終点方向を望む。
		写真番号	7	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	8	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	周辺状況	写真ファイル名	DSC00558.jpg	写真説明	周辺状況	写真ファイル名	DSC00562.jpg
					メモ				メモ
					上流方向を望む。				下流方向を望む。

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

3 / 3

034_無名橋2(7/21) 現地状況写真	写真番号	9	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	10	撮影年月日	2020/8/5	
	写真説明	点検状況	写真ファイル名	DSCN0202.jpg	写真説明	点検状況	写真ファイル名	DSCN0302.jpg	
				メモ				メモ	
				徒歩点検 近接目視状況					梯子点検 近接目視状況
	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日		
	写真説明		写真ファイル名		写真説明		写真ファイル名		
				メモ				メモ	

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

034_無名橋2(8/27)

損傷図

無名橋2
桁 下 図



※床版 (Ds01全体): 腐食-B2 (写真番号1-2)
床版 (Ds02全体): 腐食-B2 (写真番号1-5)
床版 (Ds03全体): 腐食-B2 (写真番号1-10)
主桁 (Mg01全体): 腐食-C3 (写真番号1-13, 14, 15)
主桁 (Mg02全体): 腐食-C3 (写真番号1-16, 17, 18)
横桁 (Cr01全体): 腐食-B2 (写真番号1-19)
横桁 (Cr03全体): 腐食-B2 (写真番号1-20)

※写真番号 (径間番号-径間毎の通し番号)


損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰		う き	
剥 離		漏 水			
鉄筋露出		そ の 他			

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

無名橋2
下部工図
A1橋台



←流向

※写真番号（径間番号-径間毎の通し番号）

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰		う き	
剥 離		漏 水			
鉄筋露出		そ の 他			

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------


3 / 4

034_無名橋2(10/27)

損傷図


無名橋2 下部工図 A2橋台

上流側
側面図




正面図

橋台：ひびわれ-B2
[w=0.2mm, L=800mm]
(写真番号1-36)



下流側
側面図

橋台：変形・欠損
[300×400mm]
[300×300mm]
(写真番号1-38, 39)



平面図



Bh0201

Bh0202

流向→

※写真番号(径間番号-径間毎の通し番号)

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰		う き	
剥 離		漏 水			
鉄筋露出		そ の 他			

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

034_無名橋2(11/27)

損傷図

無名橋2
路面図



※防護柵（上流側全体）：腐食-C1(写真番号1-40)
（下流側全体）：腐食-C1(写真番号1-41)

※写真番号（径間番号-径間毎の通し番号）



損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰		う き	
剥 離		漏 水			
鉄筋露出		そ の 他			



橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

2 / 12

034_無名橋2(13/27)	写真番号	5	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00139.jpg
	損傷程度		損傷の種類	
			メモ Ds02 中央部 全体に表面的な腐食がみられる。 進行がみられる。 腐食-B2	
	写真番号	7	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00106.jpg
	損傷程度		損傷の種類	
			メモ 写真番号6の拡大 Ds02 終点側端部 鉄筋露出がみられるが、鉄筋の腐食は軽微である。 [新規] [300×200mm] 剥離・鉄筋露出-C1	

写真番号	6	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00105.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ Ds02 終点側端部 鉄筋露出がみられるが、鉄筋の腐食は軽微である。 [新規] [300×200mm] 剥離・鉄筋露出-C1	
写真番号	8	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00136.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ Ds03 起点側端部 剥離がみられる。 [新規] [100×100mm] 剥離・鉄筋露出-B1	



損傷写真

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

3 / 12

034_無名橋2(14/27)	写真番号	9	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00137.jpg
	損傷程度		損傷の種類	
	<div>  <div> <div>メモ</div> <p>写真番号8の拡大</p> <p>Ds03 起点側端部 剥離がみられる。 [新規] [100×100mm]</p> <p>剥離・鉄筋露出-B1</p> </div> </div>			
	写真番号	11	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00089.jpg
	損傷程度		損傷の種類	
	<div>  <div> <div>メモ</div> <p>Ds03 終点側端部 鉄筋露出がみられるが、鉄筋 の腐食は軽微である。 進行がみられる。 [400×500mm]</p> <p>剥離・鉄筋露出-C1</p> </div> </div>			

写真番号	10	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00090.jpg
損傷程度		損傷の種類	
<div>  <div> <div>メモ</div> <p>Ds03 中央部 全体に表面的な腐食がみら れる。 進行がみられる。</p> <p>腐食-B2</p> </div> </div>			
写真番号	12	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	床版	写真ファイル名	DSC00088.jpg
損傷程度		損傷の種類	
<div>  <div> <div>メモ</div> <p>写真番号11の防錆処置</p> </div> </div>			





損傷写真

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

6 / 12

034_無名橋2(1/7/21) 損傷写真	写真番号	21	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	22	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	支承	写真ファイル名	DSC00125.jpg	写真説明	支承	写真ファイル名	DSC00135.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				Bh0101 損傷はみられない。				Bh0102 損傷はみられない。
	写真番号	23	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	24	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	支承	写真ファイル名	DSC00114.jpg	写真説明	支承	写真ファイル名	DSC00091.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				Bh0201 損傷はみられない。				Bh0202 損傷はみられない。


橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

7 / 12

034_無名橋2(18/27)	損傷写真	写真番号	25	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00062.jpg
		損傷程度		損傷の種類	
		メモ			
		A1 全景			
		写真番号	27	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00119.jpg
		損傷程度		損傷の種類	
		メモ			
		A1 上流側 縦壁部に鉛直方向ひびわれ がみられる。 進行がみられる。 [w=0.5mm、L=1200mm] ひびわれ-C1			
					

写真番号	26	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00121.jpg
損傷程度		損傷の種類	
メモ			
A1 上流側 縦壁部に剥離がみられる。 [新規] [150 × 600mm] 剥離・鉄筋露出-B1			
			
写真番号	28	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00077.jpg
損傷程度		損傷の種類	
メモ			
A1 上流側 縦壁部に剥離(豆板)がみられ る。 [新規] [300 × 300mm] 剥離・鉄筋露出-B1			
			

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

8 / 12

034_無名橋2(19/27)	損傷写真	写真番号	29	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00078.jpg
		損傷程度		損傷の種類	
		メモ			
		A1 中央部 縦壁部に遊離石灰がみられる。 進行はみられない。			
		写真番号	31	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00075.jpg
		損傷程度		損傷の種類	
		メモ			
		写真番号30の拡大			
		A1 下流側 縦壁部に剥離(豆板)がみられる。 進行はみられない。 [400×900mm]			
		剥離・鉄筋露出-B2			
					

	損傷写真	写真番号	30	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00073.jpg
		損傷程度		損傷の種類	
		メモ			
		A1 下流側 縦壁部に剥離(豆板)がみられる。 進行はみられない。 剥離・鉄筋露出-B2			
		写真番号	32	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00074.jpg
		損傷程度		損傷の種類	
		メモ			
		写真番号30の拡大			
		A1 下流側 縦壁部に剥離(豆板)がみられる。 進行はみられない。 [1500×600mm]			
		剥離・鉄筋露出-B2			
					

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

9 / 12

034_無名橋2(20/27)	写真番号	33	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00118.jpg
	損傷程度		損傷の種類	
			メモ	
			A1 上流側側面 遊離石灰がみられる。 進行はみられない。	
	写真番号	35	撮影年月日	2020/8/5
	写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00060.jpg
	損傷程度		損傷の種類	
			メモ	
			A2 全景	

写真番号	34	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00068.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		A1 下流側側面 損傷はみられない。	
写真番号	36	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00103.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		A2 上流側 堅壁部に水平方向にひびわれがみられる。 進行はみられない。 [w=0.2mm、L=800mm] ひびわれ-B2	

損傷写真

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

10 / 12

損傷写真

写真番号	37	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00066.jpg
損傷程度		損傷の種類	

メモ
A2 上流側側面 損傷はみられない。

写真番号	39	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00072.jpg
損傷程度		損傷の種類	

メモ
写真番号38の拡大 A2 下流側側面 堅壁部に欠損がみられる。 進行はみられない。 [300 × 400mm] [300 × 300mm]

写真番号	38	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	橋台	写真ファイル名	DSC00071.jpg
損傷程度		損傷の種類	

メモ
A2 下流側側面 堅壁部に欠損がみられる。 進行はみられない。 [300 × 400mm] [300 × 300mm]

写真番号	40	撮影年月日	2020/8/5
写真説明	防護柵	写真ファイル名	DSC00163.jpg
損傷程度		損傷の種類	



メモ
Gf 上流側 全体に表面的な腐食及び変形がみられる。 進行がみられる。 腐食-C1 変形・欠損-C1

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

11 / 12

034_無名橋2(22/27)	損傷写真	写真番号	41	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	42	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	防護柵	写真ファイル名	DSC00160.jpg	写真説明	地覆	写真ファイル名	DSC00145.jpg
		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ	
				Gf 下流側 全体に表面的な腐食及び変形がみられる。 進行がみられる。 腐食-C1 変形・欠損-C1				Fg 上流側 損傷はみられない。	
		写真番号	43	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	44	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	地覆	写真ファイル名	DSC00148.jpg	写真説明	舗装	写真ファイル名	DSC00144.jpg
		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ	
				Fg 下流側 損傷はみられない。				Pm 全景 損傷はみられない。	

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

12 / 12

034_無名橋2(23/27)	損傷写真	写真番号	45	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	46	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	伸縮装置	写真ファイル名	DSC00149.jpg	写真説明	伸縮装置	写真ファイル名	DSC00150.jpg
		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
					メモ				メモ
					Ej01 損傷はみられない。				Ej02 損傷はみられない。
		写真番号	47	撮影年月日	2020/8/5	写真番号	48	撮影年月日	2020/8/5
		写真説明	排水桝	写真ファイル名	DSC00154.jpg	写真説明	排水管	写真ファイル名	DSC00081.jpg
		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
					メモ				メモ
					Dr 起点側上流部 損傷はみられない。 他3箇所も同じ状態。				Dp 起点側上流部 全体に表面的な腐食がみられる。 進行はみられない。 他3箇所も同じ状態。

橋梁番号 (分割番号)		フリガナ 橋梁名				ムメイキョウニ 無名橋2				上下線 歩・車		分離なし 車道橋		経間 番号		小規模橋梁点検調書（7-1. 鋼橋チェックリスト（一般損傷用））										市町村		魚沼市		点検日		2020/8/5	
部位・ 部材区分	点検箇所		損傷の種類	点 検 項 目	点検		判 定（健全度区分）										部材別判 定	写真 番号															
					実施	部材	健全 A	対策不要 B1	状況に応じて対策 B2	C1	速やかに補修を行う C2		C3	緊急対応の必要 E																			
上部 構造	床版 (コンク リート)	①	漏水、遊離石灰	床版下面に漏水、遊離石灰があるか	実	有	○ K	—	漏水・遊離石灰 錆汁はほとんどなし	—	著しい遊離石灰・錆汁有り	—	—	—	—	—	C1	1:3:4:6:7:8:9:11															
		点検	②	ひびわれ	床版コンクリートにひびわれがあるか	実	有	○ K	一方向・間隔大	一方向(間隔小)または 二方向(間隔大) (桁端以外)	一方向(間隔小)または 二方向(間隔大) (桁端)	二方向(間隔小) 角落ち有り	二方向(間隔小) 角落ちが連続的	ひびわれが進行し、床版が 抜け落ちの可能性がある	—																		
		(済 未 不)	③	剥離・鉄筋露出	表面が剥がれているところ (剥離・鉄筋露出)があるか	実	有	○ K	局部的な剥離・豆板、 叩き落とし作業で落ちなかったう き	複数箇所もしくは広範囲の剥離 (鉄筋露出無し)	鉄筋が露出 腐食は軽微	鉄筋が露出し腐食が著しい	鉄筋が露出し腐食が著しい (損傷が複数又は損傷範囲が広 い)	うき、抜け落ちがあり 第三者への被害を与える可能性 有り	鉄筋が露出し、 破断している																		
	床版(鋼)	①	亀裂	塗膜割れや亀裂があるか	実	有	○ K	—	塗膜割れ有り	—	—	—	亀裂有り	安全性を損ねる主部材の亀裂	主部材の破断	B2	2:5:10																
		点検	②	ゆるみ・脱落	ボルトのゆるみ、脱落している箇所があるか	実	有	○ K	—	—	ゆるみ・脱落 (5%以下)	ゆるみ・脱落 (5%以上)	—	ボルトの落下等、 第三者へ被害を与える可能性有 り	—																		
		(済 未 不)	③	腐食	錆びているか	実	有	○ K	局所的な表面錆び	全体的な表面錆び	板厚減少がある 局部的な腐食	板厚減少がある 複数箇所の局部的な腐食	板厚減少がある 全体的な腐食	安全性を損ねる主部材の断面欠 損	—																		
	桁(鋼)	①	亀裂	塗膜割れや亀裂があるか	実	有	○ K	—	塗膜割れ有り	—	—	—	亀裂有り	安全性を損ねる主部材の亀裂	—	C3	12:14:15:16:17:18:19:20																
		点検	②	ゆるみ・脱落	ボルトのゆるみ、脱落している箇所があるか	実	有	○ K	—	—	ゆるみ・脱落 (5%以下)	ゆるみ・脱落 (5%以上)	—	第三者への被害を与える可能性有り	—																		
		(済 未 不)	③	腐食	錆びているか	実	有	○ K	局所的な表面錆び	全体的な表面錆び	板厚減少がある 局部的な腐食	板厚減少がある 複数箇所の局部的な腐食	板厚減少がある 全体的な腐食	安全性を損ねる主部材の断面欠 損	—																		
034 無名橋2(24/27) 支 承 部	点 検	①	ゴム支承の機能障害	ゴム本体の損傷（ゴム支承）	実	有	○ K	—	軽微な損傷	—	著しい損傷	—	支承の機能が著しく阻害されている (支承が破損し、桁が支承から外れる可能性があるなど)		A	21:22:23:24																	
		②	腐食	錆びているか（鋼製支承）	実	無	○ K	局所的な表面錆び	全体的な表面錆び	板厚減少がある 局部的な腐食	板厚減少がある 複数箇所の局部的な腐食	板厚減少がある 全体的な腐食	支承の機能が著しく阻害されている (支承が破損し、桁が支承から外れる可能性があるなど)																				
		③	亀裂	本体の亀裂、破損、変形があるか (鋼製支承)	実	無	○ K	—	軽微な亀裂、破損、変形有り	—	著しい亀裂、破損、変形有り	—	支承の機能が著しく阻害されている (支承が破損し、桁が支承から外れる可能性があるなど)																				
		④	ゆるみ・脱落	アンカーボルトのゆるみ、脱落している 箇所（鋼製支承）	実	無	○ K	—	ゆるみ・脱落 (1本程度)	—	ゆるみ・脱落 (複数本)	—	支承の機能が著しく阻害されている (支承が上・下部工から外れる可能性があるなど)																				
		(済 未 不)	⑤	落橋防止システムの異常	腐食・亀裂・破断・変形・欠損等の損傷が あり、落橋防止機能が阻害されていないか	実	無	○ K	—	落橋防止の一部に損傷がある	—	落橋防止機能に著しい阻害有り	—	落橋防止機能に著しい阻害有り																			
ト 部 構 造（起 点 側）	橋台 橋脚 基礎	①	ひびわれ	コンクリートにひびわれがあるか	実	有	○ K	ひびわれ幅小	ひびわれ幅中	ひびわれ幅大 (局所的)	ひびわれ幅大 (局所的な損傷が複数) または、亀甲状のひびわれ	ひびわれ幅大 (部材全体にひびわれ発生)	構造的な安全性を損ねるひびわれ	—	C1	25:27:28:29:31:32:33:34																	
		②	剥離・鉄筋露出	表面が剥がれているところ (剥離・鉄筋露出)があるか	実	有	○ K	局部的な剥離・豆板、 叩き落とし作業で落ちなかったう き	複数箇所もしくは広範囲の剥離 (鉄筋露出無し)	鉄筋が露出 腐食は軽微	鉄筋が露出し腐食が著しい	鉄筋が露出し腐食が著しい (損傷が複数又は損傷範囲が広 い)	うき、抜け落ちがあり 第三者への被害を与える可能性 有り	鉄筋が露出し、破断している																			
	その他	③	亀裂	鋼部材に塗膜割れや亀裂があるか	実	無	○ K	—	塗膜割れ有り	—	—	亀裂有り	構造的な安全性を損ねる亀裂	—																			
		④	ゆるみ、脱落	ボルトのゆるみ、脱落している箇所があるか	実	無	○ K	—	—	ゆるみ・脱落 (5%以下)	ゆるみ・脱落 (5%以上)	—	—																				
	点 検	⑤	腐食	鋼部材が錆びているか	実	無	○ K	局所的な表面錆び	全体的な表面錆び	板厚減少がある 局部的な腐食	板厚減少がある 複数箇所の局部的な腐食	板厚減少がある 全体的な腐食	構造的な安全性を損ねる断面欠損	—																			
		(済 未 不)	⑥	洗掘	河床洗掘されているか	実	有	○ K	—	洗掘有り	—	著しい洗掘 (移動・傾斜なし)	著しい洗掘 (移動・傾斜有り)	直接基礎のフーチング下面に 達する著しい洗掘			—																
下 部 構 造（終 点 側）	橋台 橋脚 基礎	①	ひびわれ	コンクリートにひびわれがあるか	実	有	○ K	ひびわれ幅小	ひびわれ幅中	ひびわれ幅大 (局所的)	ひびわれ幅大 (局所的な損傷が複数) または、亀甲状のひびわれ	ひびわれ幅大 (部材全体にひびわれ発生)	構造的な安全性を損ねるひびわれ	—	B2	36:37:38:39																	
		②	剥離・鉄筋露出	表面が剥がれているところ (剥離・鉄筋露出)があるか	実	有	○ K	局部的な剥離・豆板、 叩き落とし作業で落ちなかったう き	複数箇所もしくは広範囲の剥離 (鉄筋露出無し)	鉄筋が露出 腐食は軽微	鉄筋が露出し腐食が著しい	鉄筋が露出し腐食が著しい (損傷が複数又は損傷範囲が広 い)	うき、抜け落ちがあり 第三者への被害を与える可能性 有り	鉄筋が露出し、破断している																			
	その他	③	亀裂	鋼部材に塗膜割れや亀裂があるか	実	無	○ K	—	塗膜割れ有り	—	—	亀裂有り	構造的な安全性を損ねる亀裂	—																			
		④	ゆるみ、脱落	ボルトのゆるみ、脱落している箇所があるか	実	無	○ K	—	—	ゆるみ・脱落 (5%以下)	ゆるみ・脱落 (5%以上)	—	—																				
	点 検	⑤	腐食	鋼部材が錆びているか	実	無	○ K	局所的な表面錆び	全体的な表面錆び	板厚減少がある 局部的な腐食	板厚減少がある 複数箇所の局部的な腐食	板厚減少がある 全体的な腐食	構造的な安全性を損ねる断面欠損	—																			
		(済 未 不)	⑥	洗掘	河床洗掘されているか	実	有	○ K	—	洗掘有り	—	著しい洗掘 (移動・傾斜なし)	著しい洗掘 (移動・傾斜有り)	直接基礎のフーチング下面に 達する著しい洗掘			—																
か 点 つ 検 た で 部 基 材 部	なし																																
その他 コメント	【橋台】A1堅壁部に遊離石灰がみられる。（写真番号：29,33） 【橋台】A2堅壁部に欠損がみられる。（写真番号：38,39）																																

※ ◆が付いている項目は、橋梁の主部材や構造的な破損状況を確認するものであるので重点的に点検を行うこと

判定上の目安 判定C：5年程度で補修補強を実施
判定E：緊急工事が必要

橋梁番号 (分割番号)		フリガナ 橋梁名		ムメイキョウニ 無名橋2		上下線 歩・車		分離なし 車道橋		区間 番号		1		小規模橋梁点検調査（7-2. 橋面工チェックリスト）					市町村		魚沼市		点検日		2020/8/5	
部位・ 部材区分	点検箇所		損傷の種類	点 検 項 目	点検		判 定（健全度区分）										健全度区 分	写真 番号								
					実施	部材	健全	対策不要	状況に応じて対策	速やかに補修を行う			緊急対応の必要													
							A	B1	B2	C1	C2	C3	E													
路上	高欄 点検 (済 未 不)	①	変形・欠損、破断	変形・欠損、破断 （事故等によって壊されているか）	実	有	○ K	軽微な損傷	局部的な損傷	支柱・梁等が大きく変形	－	－	－	歩行者等が危険な状態	－	C1	40:41									
		②	錆、亀裂、 ゆるみ・脱落	錆、亀裂、ボルトのゆるみがあるか （鋼部材）	実	有	○ K	軽微な損傷	局部的	広範囲	－	－	－	歩行者等が危険な状態	－											
		③	ひびわれ、うき、 剥離・鉄筋露出	ひびわれ、うき、剥離、鉄筋露出がある か（コンクリート部材）	実	無	○ K	軽微な損傷	局部的	広範囲	－	－	－	歩行者等が危険な状態	－											
		④	その他	歩行者の通行に危険と思われるところ があるか	実	有	○ K	－	－	有	－	－	－	歩行者等が危険な状態	－											
	地覆・縁石 点検 (済 未 不)	①	ひびわれ、遊離石灰	ひびわれ、遊離石灰等があるか	実	有	○ K	ヘアークラック	ひびわれ幅小、範囲小	ひびわれ幅大、範囲大	－	－	－	－	－	A	42:43									
		②	うき、剥離・鉄筋露出	うき、剥離、鉄筋露出があるか	実	有	○ K	－	剥離のみ	鉄筋が露出し腐食が著しい	－	－	－	－	－											
		③	変形・欠損	変形、欠損 （事故等によって壊されているか）	実	有	○ K	軽微な損傷	局部的	鉄筋が露出している	－	－	－	歩行者等が危険な状態	－											
	舗装 (済 未 不)	①	路面の凹凸	橋軸方向（縦断方向）に路面の凹凸や段 差があるか	実	有	○ K	－	有	－	－	－	－	床版に抜け落ちの可能性がある 等の異常が認められる	－	A	44									
		②	舗装の異常	舗装に穴、クラックがあるか	実	有	○ K	－	有（ひびわれ幅5mm以上）	－	－	－	－	床版に抜け落ちの可能性がある 等の異常が認められる	－											
	伸縮装置 点検 (済 未 不)	①	伸縮装置の機能障害	伸縮継手に損傷があるか	実	有	○ K	－	走行に支障が無い	－	－	－	－	自転車、ﾊﾞｲｸ等の走行が危険	－	A	45:46									
		②	路面の凹凸	前後の舗装に著しい段差があるか	実	有	○ K	－	段差量小（20mm未満）	段差量大（20mm以上）	－	－	－	自転車、ﾊﾞｲｸ等の走行が危険	－											
		③	遊間の異常	遊間が異常に離れているか、またはほと んど無いか	実	有	○ K	－	左右の遊間が異なる	遊間無し・遊間が異常に広い	－	－	－	自転車、ﾊﾞｲｸ等の走行が危険	－											
	排水施設 点検 (済 未 不)	①	土砂詰り	路面の排水樹が詰まっているか	実	有	○ K	影響無し	有	－	－	－	－	－	－	A	47:48									
		②	変形・欠損、破断	蓋、排水管等が破損しているか	実	有	○ K	影響無し	有	－	－	－	－	－	－											
		③	漏水、滞水	流末処理の問題の有無（構造物、周辺施 設への漏水、滞水等）	実	有	○ K	影響無し	有	－	－	－	－	－	－											
点検できない部材 その他 コメント																										
【排水管】全体に表面的な腐食がみられる。（写真番号：48）																										

判定上の目安 判定C：5年程度で補修補強を実施
判定E：緊急工事が必要

橋梁番号 (分割番号)	60144 -1	フリガナ 橋梁名	ムメイキョウニ 無名橋2	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	-----------------	------------	-------------	----------	---

参考資料(1.診断・健全度評価)

市町村	魚沼市	点検日	2020/8/5
-----	-----	-----	----------

凡例： “○”…該当あり “×”…該当なし “不明”…不明

1 / 1

[illegible]

