



No.422 宇賀地小学校
【危険箇所】<市道堀之内21号線>
和長島526付近(旧道和長島)
【危険内容】
カーブが急なため、歩行者からも車からも見通しが悪い。
白線も消えており、歩道がない。
【対策】
市:白線を引き直す。グリーンベルトの設置を検討する。



堀之内小学校危険箇所位置図 (令和7年8月7日実施)

No.424 堀之内小学校

【危険箇所】＜国道17号線、県道町屋越後堀之内停車場線＞堀之内駅前交差点

【危険内容】

冬期に交差点付近の歩道に雪が積もり、横断歩道の内側で信号を待つことができない。車道だけでなく、歩道も除雪してほしい。

【対策】

学校:危険箇所について、児童へ始動する。雪が降り積もり、危険が生じた場合、道路管理者へ連絡する。





No.426 堀之内小学校
【危険箇所】＜県道主要地方道柏崎高浜堀之内線、県道堀之内小出線＞下町交差点
【危険内容】
 排水溝はあるものの、冬期の消雪パイプの水などが溜まりやすく、大きな水たまりができやすい。
【対策】
 県：冬期の状況を見て対応を検討する。

No.425 堀之内小学校
【危険箇所】＜県道堀之内小出線、市道堀之内浦之島2号線＞上仲町交差点
【危険内容】
 信号のある交差点だが、朝の通勤時間帯には、黄色信号でもスピードをあげて通過する車が多い。特に雪で道幅が狭くなっている時は危険。可能な防犯カメラの設置を。
【対策】
警察：パトロールを強化する。
市：防犯カメラは不審者等の対策のものであり、設置は難しい。
学校：注意喚起の看板設置を検討する。



堀之内小学校危険箇所位置図 (令和7年8月7日実施)



伊米ヶ崎小学校危険箇所位置図（令和7年8月7日実施）



No.429 小出小学校

【危険箇所】＜市道佐梨本線＞
佐梨集落開発センター付近

【危険内容】

道路の脇に水路があり、柵がなく危険。

【対策】

学校：危険箇所について児童へ指導する。

429



No.430 小出小学校

【危険箇所】＜市道館ノ前5号線＞
中原交差点に続く道路、交差点付近

【危険内容】

国道へ向かって左側は白線があり、やや歩道が広く
なっているが、道幅は狭い。降雪時はさらに狭くなり
危険。国道を横切る横断歩道前も狭い。

【対策】

市：グリーンベルトの設置を検討する。

学校：南側の通路を通行するよう児童へ指導する。

430





湯之谷小学校危険箇所位置図 (令和7年8月7日実施)



433



433

No.433 湯之谷小学校
【危険箇所】<国道352号線>
 旧大沢小学校グラウンド前

【危険内容】
 横断歩道はあるが、信号機がない。歩行者が横断しようとしても、車が停車してくれず、スピードが出ている車が多い。

【対策】
学校:横断歩道を横断する時は、手を挙げて渡るよう指導する。

432



432

432

No.432 湯之谷小学校
【危険箇所】<市道大沢66号線>
 本高砂屋前
【危険内容】
 交通量があるが、横断歩道がない。
【対策】
学校:注意喚起の看板を検討する。

湯之谷小学校危険箇所位置図 (令和7年8月7日実施)



No.434 湯之谷小学校

【危険箇所】＜国道352号線＞
旧ガソリンスタンド(大沢659-1)近く

【危険内容】

横断歩道はあるが、信号機がない。歩行者が横断しようとしても、車が停車してくれず、スピードが出ている車が多い。

【対策】

学校:横断歩道を横断する時は、手を挙げて渡るよう指導する。

湯之谷小学校危険箇所位置図 (令和7年8月7日実施)



436

No.436 湯之谷小学校

【危険箇所】＜国道352号線＞

湯之谷工芸前、旧ローソン近く

【危険内容】

横断歩道はあるが、信号機がない。歩行者が横断しようとしても、車が停車してくれず、スピードが出ている車が多い。

【対策】

学校：横断歩道を横断する時は、手を挙げて渡るよう指導する。

435

No.435 湯之谷小学校

【危険箇所】＜国道352号線＞

万栄産業、佐藤管業前の歩道

【危険内容】

歩道沿いに側溝等があるが、ガードレールなどがないため、転落の危険がある。

【対策】

学校：危険箇所について児童へ指導する。

湯之谷小学校危険箇所位置図 (令和7年8月7日実施)



No.437 湯之谷小学校
【危険箇所】＜市道井口新田11号線＞
井ノ口公民館近くの交差点から旧田原木工までの歩道
【危険内容】
歩道脇にずっと側溝があるが、蓋がない。下校中の子どもがよく遊んでいるので落ちたら危険。
【対策】
市：区へ確認し、蓋を設置するか検討する。

令和3年度通学路点検 対策箇所図



No.328 宇賀地小学校

【危険箇所】 <主要地方道路柏崎高浜堀之内線>

竜光28号線入口～主要地方道路柏崎高浜堀之内線～県道中山竜光堀之内線

【危険内容】

川口方面と堀之内方面両方への通勤時間帯の車両の交通量が多く、スピードも出している。歩道の白線の幅が狭く、児童のすれすれを車両が通っている状況である。さらに、現在工事車両が通過し、風圧を受け危険な状況である。

【対策】

(県)歩道橋及び歩道設置を進める。

(学校)スクールガードに見守り依頼をする。また道路管理者に注意看板の設置を申請する。

R7.8.7通学路点検時再確認

県：用地取得手続中。R8年度末までに約30m歩道完成予定。

通学路合同点検 対策箇所図



R7.8.7通学路点検時再確認
県：一部歩道完成。R8年度末までに約280m歩道完成予定。全部完成次第通学路に指定する。