

通学路合同点検 対策箇所図



No.341 堀之内小学校
【危険箇所】 <主要地方道 柏崎高浜堀之内線23号線>
下町信号の十字路付近
【危険内容】
朝は通勤の車がスピードを上げて走っている。交差点に信号機はあるが、歩行者用の信号機が設置されていないため、わかりづらい。特に冬場は雪があつて道が見えづらい。
【対策】
(警察※対策実施未定)歩行者用の信号の設置を検討するが、信号設置に適した場所の確保等の問題があることから確約はできない。
(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.342 伊米ヶ崎小学校
【危険箇所】 <県道 浦佐小出線>
伊勢島神明社から虫野方面に向かう道路
【危険内容】
国道の混雑を避けて通る車があるため。通学時間帯に速度の速い車が通るため。
【対策】
(県)「速度落せ」等の路面標示、減速指導線を設置する。
(警察)駐在署員によるパトロールの強化を行う。
(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。看板の設置を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.343 伊米ヶ崎小学校

【危険箇所】 <県道 虫野小出停車場線号線>

伊勢島集落内

【危険内容】

国道の混雑を避けて通る車があるため。通学時間帯に速度の速い車が通るため。

【対策】

(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。看板の設置を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.344 伊米ヶ崎小学校
【危険箇所】<国道17号線>
原虫野から虫野下口交差点まで(セブンイレブン伊米ヶ崎店 付近)
【危険内容】
歩道はあるが、大型車や速度の速い車の走行が多く危険であるため。ガードレールかポールがあると良い。
【対策】
縁石もあり、歩道も確保されていることから既にハード面での安全対応はできていると判断。(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.345 伊米ヶ崎小学校
【危険箇所】＜県道 浦佐小出線＞
大浦から虫野上り交差点まで(伊米ヶ崎建設木材部 付近)
【危険内容】
大浦側にガードレールがなく、車が国道17号線から県道232号線にスピードを出したまま進入し、危険を感じるため。
【対策】
片側はガードレールがないが、縁石もあり、歩道も確保されていることから既にハード面での安全対応はできていると判断。
年内に開通予定のバイパスの状況(交通量の変化等)を注視し、問題があれば次回の点検時に報告をお願いしたい。
(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。必要であれば看板設置を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.346 伊米ヶ崎小学校

【危険箇所】<県道 浦佐小出線>

十日町地内(大仏ワークス付近)

【危険内容】

国道の混雑を避けて通る車が多いため。歩道がない区間がある中、交通量が多かつ速度の速い車が多く通行し、危険を感じるため。

【対策】

(県※バイパス整備後、対応検討)バイパスの整備状況(交通量の変化等)を注視し、交通量等に変化がなければ、通学路部分の歩道整備を検討したい。

(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。必要であれば看板設置を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.347 小出小学校

【危険箇所】 <市道 館ノ前5号線> (小出町中原)
(株)キヨヅカとヤマノギフトショップの間

【危険内容】

道幅が狭いが、トラックの出入りが多いため。グリーンベルトの設置をお願いしたい。

【対策】

(市・建設課) 2021、2022年度でグリーンベルトを設置する。

通学路合同点検 対策箇所図



通学路合同点検 対策箇所図



No.349 小出小学校
【危険箇所】＜市道 陣屋通り線＞（諏訪町1）
上村医院前交差点
【危険内容】
上村医院と第四北越銀行小出支店の間の道路は、車の出入りが多く危険であるため。横断歩道の設置をお願いしたい。
【対策】
（警察）2022年頃を目途に横断歩道の設置をしたい。

通学路合同点検 対策箇所図



No.350 小出小学校
【危険箇所】＜県道 虫野小出停車場線＞（小出町古新田）
新柳生（リュウセイ）橋明神側
【危険内容】
新柳生橋を渡った後のT字路は、青島側からやってきて左折する通勤の車が多いため。
【対策】
歩道及び信号付き横断歩道が設置してあり、ハード面での安全対応はできていると判断。
（学校）スクールガードに見守りの依頼をする。信号待ちの際は車道側で待たないように該当児童への交通安全指導を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.352 広神東小学校

【危険箇所】＜市道 山田下山田2号線＞
山本屋商店から富屋食堂へ渡る横断歩道

【危険内容】

山本屋商店から富屋食堂へ渡る横断歩道を横切る車の通りが多く、横断歩道で止まる車が少いため、横断しにくい。

【対策】

(警察)県道側にも横断歩道標識が見えるように新たに設置したい。

(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



通学路合同点検 対策箇所図



No.354 広神東小学校
【危険箇所】<県道 三ツ又小出線>
JA北魚沼荻神支店前の下り坂
【危険内容】
速度を上げて通る車が多いため。
【対策】
(警察)劣化した40キロ制限標識を一部更新したい。
(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



通学路合同点検 対策箇所図



No.356 広神東小学校
【危険箇所】<国道 252号線>
中子橋と県道252号線がぶつかる十字路(萬行寺付近)
【危険内容】
通学時間帯に、スピードを出して走る車が多く、横断歩道で止まる車もほとんどないため。また緩やかなカーブに建物があり、見通しが悪いため。
【対策】
(警察※対策実施未定)押しボタン信号設置について交通量の調査等を実施するが、設置の確約はできない。
(学校)横断旗を児童に貸し出しする。

通学路合同点検 対策箇所図



No.357 須原小学校
【危険箇所】<国道 252号線>
大谷内～宮原(須原第1体育館から柵輪業の約300m間)
【危険内容】
歩行者用スペースがあるが、ガードレールがなく、特に朝の通勤時間帯には速度を上げた車が走行し危険であるため。また路側帯も狭い部分もある。
【対策】
(学校)歩道側を通行するよう該当児童への交通安全指導を行う。

通学路合同点検 対策箇所図



No.358 須原小学校

【危険箇所】<県道 小出守門線>

松川橋のたもとの交差点

【危険内容】

信号機がなく、細野地域からは急な登り坂になっていて車から歩行者が見えづらいため。須川側からは、トンネルの出口から下りカーブでスピードが出やすいため。押しボタン式の信号が欲しい。

【対策】

(警察)交通量の調査は行ったが、冬季に横断する児童及び地域住民はいなかったため、押しボタン式信号を要望するのは難しい。

(学校) 班長に横断旗を貸出する。

通学路合同点検 対策箇所図



No.359 入広瀬小学校
【危険箇所】<県道 半蔵金入広瀬停留場線>大栃山
国道252号線～入広瀬小前信号
【危険内容】
道幅が狭く、緩やかにカーブしているため見通しがやや悪い。朝の通勤時間帯は往来する車も多く、路側帯も狭いので圧迫感を感じるため。
【対策】
(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。白線等が消えたら道路管理者に連絡する。

通学路合同点検 対策箇所図



No.360 入広瀬小学校
【危険箇所】<県道 半蔵金入広瀬停留場線>穴沢
入広瀬小前信号～神社
【危険内容】
道幅が狭く、緩やかにカーブしているため見通しがやや悪いため。朝の通勤時間帯は往來する車も多く、路側帯も狭いので圧迫感を感じるため。
【対策】
(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。白線等が消えたら道路管理者に連絡する。