

# 奥只見スロープカー姿勢制御用油圧シリンダー交換修繕 特記仕様書

## 1 目的

本件は、奥只見スロープカーで発生している姿勢制御用油圧シリンダーの異常を、シリンダーやそのパッキン交換をすることにより、当該異常を解消し、乗客がより安全に搭乗できる環境で運行できる状態に修復することを目的とする。

## 2 修繕概要

番 号：5 観修第 33 号

名 称：奥只見スロープカー姿勢制御用油圧シリンダー交換修繕

履行期間：120 日間

履行場所：魚沼市 湯之谷芋川 地内（別添位置図のとおり）

## 3 修繕内容

- (1) 1 号車の現シリンダー①を新品に交換する。
- (2) 取外した 1 号車のシリンダー①のパッキンを交換する。
- (3) パッキンを交換したシリンダー①を 2 号車の現シリンダー②と交換する。
- (4) 取外した 2 号車のシリンダー②のパッキンをシリンダー①から取外したパッキンに交換する。
- (5) パッキンを交換したシリンダー②を履行場所に輸送し保管する。

## 4 その他

仕様書に定めのない事項や修繕内容等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議し対応するものとする。