

仕 様 書

1. 名 称 ゲレンデ整備車修繕（薬師スキー場）
2. 機種・型式等 プリノート エベレスト 車体番号 00048
3. 履 行 期 限 令和5年12月15日まで
4. 支 払 条 件 納品完了及び検査合格后、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
5. 修 繕 内 容 本修繕は工場持込とし、カタピラ及び前後の作業機を脱着し点検するものとする。
 各機器が円滑に機能し、正常にゲレンデ整備を実施できるよう以下の内容により修繕を行うものとする。

○プリノート エベレスト 00048

エンジンシャシスチーム洗浄	左走行ポンプリターンホース損傷部補修
Uブレードスチーム洗浄	エンジンサイドカバー右ハンドル前後交換
ブレード下部及び前面塗装、裏面塗装剥がれ部 タッチペイント	エンジンサイドカバー左ハンドル取付調整・荷台ロック ハンドル交換
ブレードプッシュアームひび割れ溶接修理・スィーベル ベアリングピン取付ナット取付	左第1サスペンション取付ピン損傷交換
ブレード用油圧ホースひび割れ交換	右第1サスペンション取付部軸受けベアリング損傷交換
チップングシリンダーベアリング部損傷修理	各油圧ホース干渉部保護ホース取り付け
タイヤ左No3損傷交換	履帯修理
ファンベルト・ウォーターポンプベルト交換	全輪ホイールハブO/H・右第1転輪交換
エンジン故障ランプ点灯点検修理・診断テスター接続各システム 及びセンサー異常点検・カムシャフトセンサー異常表示・ センサー交換	サイドフィニッシャー（左）交換
オルタネーター充電表示ランプ不灯修理・ダイオード基盤交換	ティラースチーム洗浄
バッテリー不良交換・バッテリー取付台錆部修理	ティラークイックチェンジカップリング取付B/C損傷・分解修理
走行モーターフラッシングバルブ外部摩耗・左右フラッシング バルブ付け替え作業	エンジンオイル漏れ点検・カバー類取り外しエンジン2番ヘッド分解・ ピストンひび割れ確認・エンジンセミオーバーホール 36h
左減速機カバー取付ボルト折損・減速機脱着ボルト 抜き作業	エンジンオイル等交換
エンジンブローバイケース脱着・清掃・取付ガスケット交換	

6. 納 車 場 所 薬師スキー場
7. そ の 他 修繕内容等について疑義が生じた場合には、発注者と受注者において協議するものとする。