

仕 様 書

1. 名 称 ゲレンデ整備車修繕（須原スキー場）
2. 機種・型式等 ・プリノート T4SR 車体番号 70149
 ・プリノート エベレスト 車体番号 00193
3. 履 行 期 限 令和5年12月15日まで
4. 支 払 条 件 納品完了及び検査合格后、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
5. 修 繕 内 容 本修繕は工場持込とし、カタピラ及び前後の作業機を脱着し点検するものとする。
 各機器が円滑に機能し、正常にゲレンデ整備を実施できるよう以下の内容により修繕を行うものとする。

○プリノート T4SR 70149

エンジンシャシスチーム洗浄	クーラント用サブタンク交換
シャシ(フロントプッシュアーム及びリヤリフティングアーム部)塗装	ファンベルト・ウォーターポンプベルト交換
Uブレードスチーム洗浄	Uブレードウイング用ホース交換
前面及び下部塗装	バッテリー充電・ターミナル清掃締付・バッテリー液補充
ティラースチーム洗浄	全輪ホイールハブO/H
深堀シリンダーアーム固着・分解給脂作業・ティラー高圧ホースIN・OUT交換・リターンホース交換	履帯修理
荷台上下シリンダー右オイル漏れ修理	フロントピボルティングブロック分解給脂作業・ピボルティングボルト交換
リヤ作業機リフティングシリンダーホース交換	ブレードホース交換
ステアリングロック不良修理	ティラーブラッシュフェンス交換・ティラークイックチェンジカップリング修理・深堀シリンダーアーム動作不良分解給脂・ラバーブッシュ交換・ローラー摩耗交換
右走行モーターガード損傷交換	第2サスペンション損傷交換
タイトニングハウジング左右O/H	タイヤ損傷交換
リターンホース交換(バイパスブロック～左走行ポンプ)	ティラーフレックスジョイント部ベアリングガタシャフト脱着・O/H
リターンホース交換(オイルクーラー～バイパスブロック)	エンジンオイル等交換
作動油タンク～カーゴポンプホース交換	

○プリノート エベレスト 00193

エンジンシャシスチーム洗浄	ウォーターポンプベルト・ファンベルト交換
Uブレードスチーム洗浄	バッテリー充電・ターミナル清掃締付・バッテリー液補充
ブレード前面及び下部塗装	エンジンサイドカバーロック不良交換及び調整
ブレードプッシュアームひび割れ補強溶接	履帯修理
フロントガラス熱線不良点検修理・配線引き直し及びリレー交換	ドア開閉不良修理
全輪ホイールハブO/H	リヤ作業機左スイング不良修理
右走行ポンプ不良(前後進中立位置不能)	ティラー回転表示及び深堀表示不灯修理
エンジン予熱システム不良修理・グロープラグ交換	ステアリングロック不良修理
スポットライト水漏れ修理	リヤ作業機アッププレッシャー及び加圧作動点検修理 ロジックボード交換
回転灯Assy不良交換	エンジンオイル等交換
左No3タイヤ損傷交換	

6. 納車場所 須原スキー場

7. その他 修繕内容等について疑義が生じた場合には、発注者と受注者において協議するものとする。