

仕 様 書

1. 名 称 ゲレンデ整備車修繕（須原スキー場）
2. 機種・型式等 ・プリノート T 4 S R 車体番号 70149
 ・プリノート エベレスト 車体番号 00193
 ・プリノート バイソンX 車体番号 41211787
3. 履 行 期 限 令和6年12月25日まで
4. 支 払 条 件 納品完了及び検査合格后、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
5. 修 繕 内 容 本修繕は工場持込とし、キャタピラ及び前後の作業機を脱着し点検するものとする。
 各機器が円滑に機能し、正常にゲレンデ整備を実施できるよう以下の内容により修繕を行うものとする。

○プリノート T 4 S R 70149

| | | | |
|----|----------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | エンジンシャシスチーム洗浄 | 12 | 左走行モーターフラッシングバルブオイル漏れ フラッシングバルブO/H |
| 2 | シャシ塗装 | 13 | ウォーターポンプベルト等交換 |
| 3 | Uブレードスチーム洗浄 | 14 | 第5サスペンションガード摩耗交換 |
| 4 | ブレード前面及び下部塗装 | 15 | バッテリー充電・ターミナル清掃締付等 |
| 5 | ティラースチーム洗浄 | 16 | 全輪ホイールハブO/H |
| 6 | ティラー雪はみだし防止フィニッシャー交換 | 17 | 履帯修理等 |
| 7 | サイドフィニッシャー左右交換 | 18 | フロントライト配線焼損引き直し修理（電源線及びアース線） |
| 8 | センターフィニッシャー交換 | 19 | タイヤ損傷交換（右第2タイヤ・左第4タイヤ） |
| 9 | ダンパーゴム損傷交換 | 20 | フロントワイパーアームがたつき交換等 |
| 10 | 左走行モーターガード損傷交換 | 21 | エンジンオイル等交換 |
| 11 | タイトニングハウジング分解（左右）等 | | |

○プリノート エベレスト 00193

| | | | |
|----|------------------------|----|---------------------|
| 1 | エンジンシャシスチーム洗浄 | 12 | ティラースチーム洗浄等 |
| 2 | ブレード用プッシュフレーム等塗装 | 13 | サイドフィニッシャー左右交換等 |
| 3 | Uブレードスチーム洗浄 | 14 | ティラーモーター高圧カップリング交換 |
| 4 | ブレード前面及び下部塗装 | 15 | 履帯修理等 |
| 5 | ブレードアングリングホース損傷交換 | 16 | サスペンション修理等 |
| 6 | ウイングホースカプラー不良交換 | 17 | エンジンカバーハンドル交換(右サイド) |
| 7 | 全輪ホイールハブO/H | 18 | 左右第1デフレクターローラー摩耗交換 |
| 8 | タイヤ損傷交換(右第2タイヤ・左第4タイヤ) | 19 | リヤトラックデフレクター摩耗交換 |
| 9 | 左フェンダー変形修理等 | 20 | リヤワイパーアーム損傷交換 |
| 10 | ウォーターポンプベルト等交換 | 21 | 走行ポンプ(右)油圧ホース交換 |
| 11 | エンジン始動不良点検・バッテリー交換 | 22 | エンジンオイル等交換 |

○プリノート バイソンX 41211787

| | | | |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| 1 | エンジンシャシスチーム洗浄 | 7 | ローターシャフト部分塗装(ウレタン艶消し塗装) |
| 2 | シャシ塗装剥がれ部タッチペイント | 8 | パワーティラーフレックス部等速ジョイント等グリス給脂 |
| 3 | Uブレードスチーム洗浄 | 9 | 履帯修理等 |
| 4 | Uブレード塗装剥がれ部及び下部塗装 | 10 | バッテリー充電・ターミナル清掃締付等 |
| 5 | ウイングホース保護プラマー取付 | 11 | 全輪ホイールハブ分解・ベアリンググリス交換等 |
| 6 | ティラースチーム洗浄 | 12 | エンジンオイル等交換 |

6. 納 車 場 所 須原スキー場

7. そ の 他 修繕内容等について疑義が生じた場合には、発注者と受注者において協議するものとする。