

【修繕箇所一覧】 下工維R6-11 上条処理区マンホール内補修工事

No.	地 区	人孔番号	直 径 (mm)	補修長 (m)	内 容	修繕方法	Vカット工			Y字管工			備 考
							200mm	600mm	900mm	200mm	600mm	900mm	
1	上条地区	5053-310-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
2	上条地区	5053-323-4	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
3	上条地区	5053-325-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
4	上条地区	5053-331-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
5	上条地区	5053-339-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
6	上条地区	5053-351-3	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
7	上条地区	5053-365-2	600	1.89	調整コンクリート充填不良	Vカット工法		1					
8	上条地区	5053-354-2	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
9	上条地区	5053-367-2	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
10	上条地区	5053-195-2	600	1.89	調整コンクリートずれ	Vカット工法		1					
11	上条地区	5053-198-3-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
12	上条地区	5053-225-2	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
13	上条地区	5053-226-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
14	上条地区	5053-231-1	900	2.83	斜壁目地充填不良	Vカット工法			1				
15	上条地区	5053-232-1	600	1.89	斜壁目地上部破損C	Vカット工法		1					
16	上条地区	5053-232-2	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
17	上条地区	5053-230-1-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
18	上条地区	5053-230-1-2	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
19	上条地区	5053-233-3	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
20	上条地区	5053-233-4	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
21	上条地区	5053-240-1	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
22	上条地区	5053-241-2	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
23	上条地区	5053-308-4	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
24	上条地区	5053-308-5	600	1.89	高さ調整部損傷 A	Vカット工法		1					
合 計							0	23	1	0	0	0	