

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
1	2012001	宇賀地小学校	国道17号と県道田川線の交差点 魚沼市田川交差点	信号が変わっても突っ込んでくる車がある	スクールガード及び学校より、登校時間に歩行マナー等を声かけしてもらうなど、注意喚起を図る。 (国)交差点部のカラー舗装及び注意喚起表示板等の整備。2013年度中に実施予定。	済				済	2013	
2	2012002	宇賀地小学校	県道中山竜光堀之内線 魚沼市新道島に向かう山道	坂になっているので、見通しが悪い。	減速マーク、通学路看板の設置検討。 (県)減速マークは2013年度設置予定。通学路看板(警戒標識(208))は2012年度設置済み。		済				2013	(県)2013年 減速マーク設置済み。
3	2012003	宇賀地小学校	国道17号と県道中山竜光堀之内線 魚沼市宇賀地交差点	交通量が多い。	国道17号は交通量が非常に多く、歩道の整備が必要。 (国)2013年度を目処に歩道を整備する事業計画に着手済み。10月から工事着手。交差点部のカラー舗装及び注意喚起表示板等の整備。	済					2013	
4	2012004	堀之内小学校	県道堀之内小出線 大石の県道371号線	交通量が多いが、車道、歩道がともに狭い。	減速マーク、通学路看板の設置検討。 (県)減速マークは2013年度設置予定。通学路看板(警戒標識(208))は2012年度設置済み。		済				2012 2013	(県)2013年 減速マーク設置済み。
5	2012005	堀之内小学校	市道関下17号 関下の地下道	暗く、雨の日は滑りやすい。	壁面は白く塗装済みで暗さへの対策は行なわれているが、年中結露で路面がぬれている状況にあり、転倒注意等の看板を設置済み。				済		2012	
6	2012006	堀之内小学校	県道堀之内小出線 県道371号線の堀之内庁舎近くの橋	道幅が狭くなり、歩道がない。	都市計画道路で拡張することとなっているが、時期は未定。減速マーク、路肩のカラー舗装等を検討する。 (県)減速マークは2013年度設置予定。路肩カラー舗装は路肩幅狭いため不適。通学路看板(警戒標識(208))を2012年度設置済み。		一部済				2012 2013	(県)2013年 減速マーク設置済み。
7	2012007	堀之内小学校	市道根小屋48号 根小屋橋から寺村・田戸へ向かう道路入り口	横断歩道がない。	新設を希望する横断歩道から70m先に既存の横断歩道あり、200m以上離れていないと新たな設置は困難。当該道路は路肩も狭く、冬期は危険。そのため、交通量の少ない裏道を使い、根小屋橋たもとにある県管理の道を使っての通学路に変更することを検討したが、冬期の状況確認を含め、現状ルートのほうが安全と判断。スクールガードが道路両脇に立ち、注意喚起を図っている。通学路看板(警戒標識(208))を2013年度設置予定。				済		2013	
8	2012008	堀之内小学校	県道大石吉水線と県道町屋・越後堀之内停車場線 稲荷町堀之内高校入り口交差点	先日、自転車と車の接触事故あり。	信号、歩道、道路標識、車幅、歩行者の待避スペースが十分にあり、学校等において他の地区を含め全般的に歩行マナー等の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
9	2012009	堀之内小学校	県道町屋・越後堀之内停車場線 住吉町小出屋酒店前の交差点	点滅の信号があるが、坂であることと見通しが悪い。	停止線が消えかかっており、引き直しを警察で実施済み。			済			2012	
10	2012010	堀之内小学校	県道滝之又・堀之内線 県道230号線の田戸方面	歩道がない。さらに降雪期においては車道を歩くようになる。	減速マーク、通学路看板の設置検討。 (県)減速マークは降雪時期が近いので2013年度設置予定。通学路看板(警戒標識(208))は2012年度設置済み。		済				2013	(県)2013年 減速マーク設置済み。
11	2012011	伊米ヶ崎小学校	県道浦佐小出線 魚沼市十日町地内県道浦佐小出線	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	集落センター前の横断歩道の設置、減速マーク、通学路看板の設置、通学路の変更を検討する。 (学)通学路変更は横断歩道のない箇所を横断することとなる為、変更せずスクールガードの見守り、PTA看板等を設置し、児童にも注意喚起している。 (国)浦佐バイパスの整備促進により、通学児童の安全確保を図る。 (県)減速マークは2013年度設置予定。通学路看板(警戒標識(208))は2012年度設置済み。 (警察)交差点形状不良のため検討中。時期未定。	済	済	済	済	2012 2013 2019	(県)2013年 減速マーク設置済み。 2019横断歩道設置	
12	2012012	小出小学校	市道青島東15号線 魚沼市青島新柳生橋から小出高校への道	交通量が多いにもかかわらず、民家が少なく危険。	歩道、信号機や看板等道路設備も十分にあり、学校等において他の地区を含め全般的に歩行マナー等の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
13	2012013	小出小学校	市道館ノ前本線と、市道館ノ前5号線 魚沼市中原から古新田の小出中学校横の道路	横断歩道がなく、道路幅が狭く、冬は除雪車があまり来ないため危険。 ガードレールが小さいため危険。	年に数回車が児童の荷物にぶつかる等もあり、当該道路の出入口付近に「速度落とせ」を書き込んだが、スペースは変わっていない。通学路の変更の場合、かなり遠回りとなることから、通学路看板の設置を検討する。				済			
14	2012014	小出小学校	県道浦佐小出線と県道虫野小出停車場線の交差点 魚沼市古新田の小出中学校青島大橋付近の道路	青島大橋交差点付近は交通量が多く、街灯は少ないため危険。	歩道、信号機や看板等道路設備も十分にあり、学校等において他の地区を含め全般的に歩行マナー等の注意喚起をもらう。防犯灯はあるものの、田んぼの稲の生育状況にも影響を与えることから、新設等は困難。歩行同様に注意喚起をもらう。					済	2012	
15	2012015	小出小学校	市道中原干溝線と市道館ノ前10号線 魚沼市中原山幸食品近くの17号と並行する交差点	見通しが悪く事故の多い所が何カ所がある。	減速マーク、通学路看板の設置検討。				済		2013	
16	2012016	小出小学校	市道本町日渡線と北浦支線、上ノ原1号線、上ノ原6-1線 魚沼市本町十字路から菓子工房タルトゥーヤの坂	交通量が多く坂は道路幅が狭く危険。	タルトゥーヤ脇の停止線、止まれの道路標示、外側線の引きなおし検討。 (警察)停止線の引きなおし済み			済	済		2012	
17	2012017	小出小学校	主要地方道小出奥只見線、市道小出小学校浦ノ島線 魚沼市浦町7交差点付近	押しボタン信号、一方通行の逆走車有り、左折車が減速せず、児童の数も多いため危険。	昨春秋に沿線の駐車場等に一方通行の看板を設置済みだが、交差点付近は歩行者の待避場所が十分ではないことから、小出奥只見線へのポストコーン、市道の外側線の引きなおしを検討する。 (県)ポストコーンは2013年度設置予定。		済				2013	(県)2013年 ポストコーン設置済み。

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
18	2012018	小出小学校	市道小出小学校南線 魚沼市沢田3、4の小出小グラウンド脇の道路	歩道がなく道も狭く、側溝や用水が流れているため危険。学童に行く子どもが遊んでいることがあり、危険。	用水の蓋は危険箇所のみ蓋をして対応済み。外側線が消えかかっており、市土木課で外側線引き直し済み。				済		2012	
19	2012019	小出小学校	国道17号、市道大河南13号線、佐梨川の土手は市道でもない 魚沼市佐梨大河南の国道17号信号付近	交通量が多く、信号無視の車が多く危険。土手沿いの道は、街灯がなく危険。	土手は街灯を設置することが困難であり、正規の通学路である市道小出小学校南線を利用するよう指導済み。(国)交差点部のカラー舗装等の整備。2013年度中に実施。	済					2013	
20	2012020	小出小学校	国道17号と市道佐梨本線 魚沼市佐梨国道17号線佐梨交差点付近から円福寺への道	国道は交通量が多く、円福寺の道は街灯が少なく危険。	国道17号の歩道整備を計画中。(国)交差点部のカラー舗装及び注意喚起表示板等の整備。2014年度中に実施予定。	済					2014	
21	2012021	小出小学校	市道日渡清水川線、市道日渡袖八川線 魚沼市谷地町の小出中央青果付近の交差点	見通しが悪く危険。	止まれの標示の引きなおし、通学路看板、減速標示の検討。 (警察)止まれの標示は引きなおし済み。			済	済		2012	
22	2012022	小出小学校	市道田川線 魚沼市小出稲荷町2 国道17号線ガード下	通勤時の抜け道としてスピードを出して走る車が多く危険。	外側線の引きなおしによる歩行スペースの確保のため、市土木課で外側線引き直し済み。				済		2012	
23	2012023	井口小学校	市道井口新田6号線 魚沼市井口新田157-1かみむら歯科医院前から主要地方道小出・只見線に抜ける道路	路側帯の白線表示が消えているため危険	外側線の引きなおしによる歩行スペースの確保のため、市土木課で外側線引き直し済み。				済		2012	
24	2012024	井口小学校	外山自動車付近交差点(市道井口新田11号線と市道井口新田34号線) 魚沼市七日市69大桃輪店から井口小学校までの区間の交差点	止まれの道路標示が消えている(薄い)ため危険	止まれの道路標示の引きなおしを警察で実施済み。			済			2012	
25	2012025	井口小学校	湯之谷木工所付近交差点(市道井口新田11号線と市道井口新田23号線) 魚沼市七日市69大桃輪店から井口小学校までの区間の交差点	止まれの道路標示が消えている(薄い)ため危険	止まれの道路標示の引きなおしを警察で実施済み。			済			2012	
26	2012026	井口小学校	セブンイレブン裏交差点(市道井口新田11号線と市道井口新田24号線) 魚沼市七日市69大桃輪店から井口小学校までの区間の交差点	止まれの道路標示が消えている(薄い)ため危険	止まれの道路標示の引きなおしを警察で実施済み。 セブンイレブンからの市道の歩行スペース確保のため、市土木課で外側線引き直し済み。			済	済		2012	
27	2012027	井口小学校	きんちゃんハム工房付近交差点(市道井口新田11号線と市道井口新田25号線) 魚沼市七日市69大桃輪店から井口小学校までの区間の交差点	止まれの道路標示が消えている(薄い)ため危険	止まれの道路標示の引きなおしを警察で実施済み。			済			2012	
28	2012028	井口小学校	市道上ノ原2号線及び9号線 魚沼市井口新田360めぐみ幼稚園前道路	道幅狭いが路上駐車が多く、歩行者が右側通行をしにくい	めぐみ幼稚園の登園は8:30から9:20で児童の登校前だが、降園は15:20から16:00で児童の下校に重なり、めぐみ幼稚園の迎えの車が井口小学校に向かって左側に止まる。対策では、 ①めぐみ幼稚園では、降園後も園児を園庭で遊ばせる保護者が多く、車が長く止まっていることは認識しており、園児を迎えたらすぐに帰るよう保護者に伝えるよう市教育委員会でお願した。 ②児童は当該地区は登下校とも右側通行をしている。めぐみ幼稚園の送迎の関係もあるが、井口小学校に向かって左側はめぐみ幼稚園の敷地が長く続き、車を止めやすい状況にある。右側は車庫や交差する道路もあり、駐停車しにくい状況にあることから、井口小学校に向かって右側の外側線の引きなおしを検討するとともに、当該地区においては、登下校とも井口小学校に向かって右側の歩行を促す。外側線については、消バイ工事にあわせて引き直し済み。				済	済	2012	
29	2012029	井口小学校	市道上ノ原8号線、14号15号交差点 魚沼市井口新田439-1 宮医院前十字路	公共施設が近くにあり住宅街のため交通量が多いが、横断歩道なし	横断歩道を新設する場合、道路の形状から車庫があり困難。現況では見通しもよく、待避場所も十分にあることから、他の地点と同様に歩行マナー等を伝えてもらう。					済	2012	
30	2012030	井口小学校	市道上ノ原17号、18号と市道井口新田5号線 魚沼市井口新田576-9須佐精鉄工所前十字路	工場、住宅が多く、国道へ抜ける道としても交通量が多いが、横断歩道なし	車庫があること、待避スペースが十分でなく、横断歩道の設置は困難。減速標示、停止線が消えかかっており、引き直しを2013年度に実施予定。			済			2013	
31	2012031	井口小学校	主要地方道小出・奥只見線 魚沼市吉田1174-1セレモノーホールやすらぎ前付近歩道	道路がカーブしており見通しが悪いが、ガードレールなし	カーブで見通し悪く、横断歩道の設置もできない。地域振興センター側に既存の横断歩道があり、こちらを通る通学路へ変更済み。					済	2012	
32	2012032	井口小学校	市道井口新田34号線と市道七日市2号線 魚沼市七日市225付近十字路	横断歩道はあるが、交通量が多いのに信号がない	信号が前後にあり、信号の新設はできない。歩道は十分なスペースがあり、看板、カーブミラー等道路設備も十分にあり、また見通しもよいことから、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
33	2012033	井口小学校	市道井口新田11号線 魚沼市七日市69大桃輪店から井口小学校までの区間の一部(高速道路上)	主要通学路であり、路側帯は広いがガードレールなし	歩道スペースが十分にあることから、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。冬期は歩道スペースを確保する除雪をお願いしており問題なし。					済	2012	
34	2012034	井口小学校	市道井口新田11号線 魚沼市七日市70大桃輪店から井口小学校までの区間の一部(松ヶ崎住宅前付近)	主要通学路であり、路側帯はあるがガードレールなし	歩道スペースが十分にあることから、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。なお、かつてはガードレールがあったが、新たな民家建設や地元住民の声もあり、ガードレールは町村合併前に道路法24条により撤去。					済	2012	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
35	2012035	井口小学校	国道352号 魚沼市下折立国道352号線沿い中村バス停付近	スクールバス利用時のバス停であるが、路側帯にガードレールがなく、バス待ちの間が危険	のぼりバス停付近の歩道境界ブロックの沈下もあり、修繕を検討。なお、バス停の小屋、バスの駐停車スペースも区分されており、ガードレールの新設は困難。 (県)2013年度に歩道修繕を実施予定。		済				2013	(県)2013年 歩道修繕を実施済み。
36	2012036	井口小学校	国道352号 魚沼市上折立国道352号線沿い折立温泉バス停付近	スクールバス利用時のバス停であるが、路側帯にガードレールがなく、バス待ちの間が危険	ガードレール設置によって車道をより狭くすることにもなる。待避スペースも十分にあり、児童に注意してもらう。					済	2012	
37	2012037	井口小学校	国道352号 魚沼市上折立国道352号線沿い湯中居バス停	スクールバス利用時のバス停であるが、バス停表示が道路正面を向いていて運転者から見えないため危険	スクールバス専用のバス停ではなく、路線バスのバス停を利用している。スクールバス運行業者は年度で契約しており、業者が代わることは無く、バス停を間違えることは無いよう指示している。バス停の標示は路線バスのバス停標示で向きを手前から見えるように直した。また、バス停の標示に関わらず、乗降中は正規の交通ルールにのっとり対応しており、右側からの追い越し車輪にも注意した運行をお願いしている。ガードレール設置によって車道をより狭くすることにもなり、待避スペースも十分にあり、児童に注意してもらう。					済	2012	
38	2012038	井口小学校	国道352号 魚沼市上折立国道352号線沿いシルバーライン入口	スクールバス利用時のバス停であるが、バス停表示がないため運転手にバス停であることが分からずに危険	路線バスの正規のバス停利用ではないが、乗降位置は運行業者も理解している。スクールバスではない一般の運転手にとって、スクールバスバス停標示の有無は安全上必ず必要なものではなく、他の地区でもスクールバスバス停標示のない場所は多い。バス停の標示に関わらず、乗降中は正規の交通ルールにのっとり対応しており、右側からの追い越し車輪にも注意した運行をお願いしている。 対策としては、児童への乗降の際の注意喚起をお願いする。					済	2012	
39	2012039	井口小学校	国道352号 魚沼市宇津野国道352号線沿い宇津野バス停	スクールバス利用時のバス停であるが、バス停表示が道路正面を向いていて運転者から見えないため危険、また、バスを待つスペースが狭いため危険	スクールバス専用のバス停ではなく、路線バスのバス停を利用している。スクールバス運行業者は年度で契約しており、業者が代わることは無く、バス停を間違えることは無いよう指示している。バス停の標示は路線バスのバス停標示で向きを手前から見えるように直した。また、バス停の標示に関わらず、乗降中は正規の交通ルールにのっとり対応しており、右側からの追い越し車輪にも注意した運行をお願いしている。ガードレール設置によって車道をより狭くすることにもなり、待避スペースも十分にあり、児童に注意してもらう。					済	2012	
40	2012040	広神東小学校	市道中島下倉線、市道中島中子線 中島地区の三叉路	大型車等の交通量が多く、歩道もないに等しい。	見通しもよいことから、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
41	2012041	広神東小学校	市道上谷内沢田線 中島地区	道幅が狭く歩道もかなり狭い。冬場はさらに狭くなる。	歩行スペースの確保のため、市土木課で外側線の引きなおしを行なった。				済		2012	
42	2012042	広神東小学校	県道三ツ又・小出線 中島地区	踏切があり、車の通行量も多い。	踏み切りの遮断機、線路内の歩行者用のスペース、線路前後のガードレールも十分にあり、見通しもよいことから、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
43	2012043	広神東小学校	国道252号と県道三ツ又・小出線 中島地区	信号機はあるが、交通量が多い。	信号機、ガードレール等道路設備は十分あり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
44	2012044	広神東小学校	市道新保小出線 中島地区	大型車が通ることがあり、歩道がかなり狭い。	歩行スペースの確保のため、市土木課で外側線の引きなおしを行なった。				済		2012	
45	2012045	広神東小学校	国道252号 中島新田地区コメリ出入り口	駐車場へ出入りする車が歩道を横切る。冬季見通しが悪い。	他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
46	2012046	広神東小学校	市道中島新田今泉2号線、市道今泉馬作り線 今泉地区交差点	交通量が多い。	外側線をドットでつなぐことにより、道路交差を識別しやすくすることを検討する。				済		2013	
47	2012047	広神東小学校	県道米沢・今泉線、主要地方道小出・守門線 今泉地区交差点	交通量が多い。	現在歩道改良工事中で、今年度中に歩道スペースが十分な道路になる。 (県)歩道改良工事は2012年11月末完了済み。		済				2012	
48	2012048	広神東小学校	主要地方道小出・守門線と市道今泉水尻線、市道今泉坂ノ下線 今泉地区明田川公園前	交通量が多い。カーブがあり、見通しが悪い。	前後に信号及び横断歩道があり、新規の規制措置は困難。カーブ手前にPTA等より注意喚起の看板を2013年度中に設置予定。					済	2013	
49	2012049	広神東小学校	県道米沢・今泉線 島地区踏切の手前	道路拡張工事のため、道幅がせまい。ガードレールもない。	現在歩道改良工事中で、今年度中に歩道スペースが十分な道路になる。 (県)歩道改良工事は2012年11月末完了済み。		済				2012	
50	2012050	広神東小学校	県道江口・今泉線 江口地区	歩道のない道路を横断する。	2013年度中にPTAより注意喚起の看板を設置予定。					済	2013	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
51	2012051	広神東小学校	主要地方道小出・守門線と県道江口・今泉線 江口地区	比較的速度を出す車が多い。	見通しもよく、横断歩道、歩道スペースも十分にあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
52	2012052	広神東小学校	県道江口・今泉線と市道長松赤羽線 長松地区T字路	道が狭く、見通しが悪い。	歩道スペース、待避スペースも十分にあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
53	2012053	広神東小学校	県道三ツ又・小出線 新保地区神社付近の道路	交通量の多い時間帯は、特に危険。	歩道スペース、外側線も十分にあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
54	2012054	広神東小学校	市道新保中島線と市道新保アラシマ線 新保地区小川電気付近の十字路	一旦停止しない車が多く、危険。	見通しも悪くなく、待避スペースも十分にあり、自動車のマナーによるところが大きく、当該地域住民以外の車利用はほとんど無いと思われ、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
55	2012055	広神東小学校	主要地方道小出・守門線と市道山田下山田2号線 山田下地区横断歩道	右折してくる車との接触の可能性あり。	歩道スペース、外側線ともに十分にあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
56	2012056	広神東小学校	市道山田下山田2号線と市道中家山田下線 山田下地区お地藏様の横T字路	道が狭く、見通しが悪い。	停止線の引きなおしを警察で実施済み。			済			2012	
57	2012057	広神東小学校	市道山田下山田2号線 山田下地区	道幅が狭く、歩道がない。	外側線もあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
58	2012058	広神東小学校	市道山田下山田2号線 山田地区	歩道がないため、危険。	歩行スペースの確保のため、市土木課で外側線を引いた。				済		2012	
59	2012059	広神東小学校	市道中家山田下線 山田地区	道が狭く、車がすれ違うとき、ぎりぎりである。	外側線をひくとより狭くなり、車の通行にも支障をきたす。他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
60	2012060	広神東小学校	県道米沢・今泉線 米沢地区の米沢大橋	橋の両端が落ちやすい。	他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
61	2012061	広神東小学校	県道米沢・今泉線 米沢地区の川土手	道路際で柵がなく危険。	見通しもよく、当該箇所の川側には待避スペースも十分にあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
62	2012062	広神東小学校	県道米沢・今泉線 米沢地区	沢が道路に近く落ちやすい。	セーフティーパイプあり、また地元PTAの注意看板もあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
63	2012063	広神東小学校	市道中家才ノ神1号線 中家地区	歩道がなく、カーブが多い。	外側線をひくとより狭くなり、車の通行にも支障をきたす。道路の形状から、速度を出す車は少ないものの、2013年度中に地元PTAの看板設置予定。					済	2013	
64	2012064	広神東小学校	県道広神・小出線 池平地区バス停からの下り坂	歩道がなく、車も速度を出す。	13-②と同じ。歩道、カーブミラー等の設備もあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
65	2012065	広神東小学校	県道広神・小出線、市道池平宮前線、市道中子沢中家線 池平地区三叉路	歩道なし。飛び出しが危ない。	歩道、ゼブラゾーン(安全地帯)もあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
66	2012066	広神東小学校	市道中子沢中家線 池平地区上から池平橋までの下り坂	下り坂で歩道なし。	歩道、カーブミラーもあり、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
67	2012067	広神西小学校	市道浦沢田谷内線 親柄交差点から横瀬に行く道(332号線)	川が深い。冬、新越開発さんの屋根の雪が落ちて危険。	用水は策の設置を検討する。新越開発の雪は冬の状況を見て検討する。 市土木課で柵の設置を2013年度設置予定。				済		2013	
68	2012068	広神西小学校	市道親柄金ヶ沢線 親柄から関根石材店脇を金ヶ沢へ行く道	途中、脇に崖あり。路側帯狭い。車が飛ばしてくる。崖のところにガードレールが必要。	ガードレール又はセーフティーパイプの設置を検討する。右側通行をさせているが、学校に向かって登校は崖を避けた右側、下校も崖を避け、左側通行を検討してもらう。また崖の反対側の用水路の蓋も検討する。 市土木課で柵の設置を2013年度設置予定。				済		2013	
69	2012069	広神西小学校	国道352号線 和田交差点から、親柄へ抜ける道(352号線)	道幅狭く、路側帯非常に狭い。川あり。橋の欄干が低い。昨年、橋からの自転車転落事故発生。	欄干は極端に低いものではなく、歩行者用の90cmになっている。注意して通行してもらうほか、交通量が多いとのことであり、歩道スペースが十分ある国道252号への通学路変更を冬の状況を見て検討したが、民家がないことから、地域住民を含め見守りを行なうとともに、児童への注意喚起をおこなうこととした。					済	2012	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
70	2012070	広神西小学校	国道252号線 並柳交差点から泉沢に行く道(国道252号線)	流雪溝のふたが壊れているところあり。	流雪溝の蓋が壊れているところは、県により9月末に修繕完了。		済				2012	
71	2012071	広神西小学校	国道291号線(魚沼市茂沢165) 水沢バス停付近(バス通学区域)	カーブになっており、車から見づらい。車が飛ばしてきて非常に危険。ガードレールの設置希望	ガードレール設置により、車道スペースが狭くなり、スクールバス停車により、より見通しが悪くなる。バス停についてはスクールバス専用であり、前後に看板を出しても効果が期待できない。また前後がカーブしており見通しが悪いので、学校や地域、保護者から対象児童への注意喚起をしてもらう。					済	2012	
72	2012072	須原小学校	主要地方道小出・守門線 魚沼市赤土県道70小出守門線宮下橋近くのカーブ	見通しが悪く、坂になっている。車も多く通る。	車への注意喚起看板の設置検討。 (県)2013年度に歩行者注意の標識を設置予定。		済				2013 2017	(県)2013年 歩行者注意の標識を設置済み。 2017年から宮下橋の架替え工事を実施中。
73	2012073	須原小学校	国道252号 魚沼市県道252 大倉沢信号付近	車の通りが激しい。朝、登校して来る右側にガードレールがない。	赤土の児童が夏場に通るルートで、信号の無い横断歩道を渡り、須原小学校に向かって左側のガードレールのある歩道を50mほど歩き、押しボタンの信号機で横断歩道を渡り、ガードレールのある歩道を歩いていく。信号が無い為、車が止まってくれないことから、信号の無い横断歩道手前に踏切から右手の集落センター前をとるルートに変更済み。					済	2012	
74	2012074	須原小学校	守門9号線 魚沼市 西村 五十嵐電機店から梅新商店の道	道幅が狭く、歩道もない。車も多く通る。	家もあり、道路拡張不可。道幅も狭く、形状的にもスピードを出す車も少なく、見通しもよいことから、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
75	2012075	須原小学校	県道親柄・大白川停車場線 魚沼市 西村、宮原地内 (守門神社から目黒駅前)	道幅が狭く、歩道もない。見通しがよくない。	外側線も十分にあり、歩道も確保されていることから、他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらう。					済	2012	
76	2012076	須原小学校	市道守門5号線 魚沼市 西村から中屋敷橋向かう坂	急な坂道である。見通しもよくなく、歩道もない。冬場、道に雪を捨てる家が多く、道幅が狭くなる。	他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をしてもらうとともに、通行する車は地元住民が主であり、守門地区に全戸配布される学校便りにより、注意してもらう。また、全般に除雪業者へ登下校の時間帯は十分注意してもらうよう、国道、県道、市道の管理者から連絡してもらう。					済	2012	
77	2012077	須原小学校	市道守門4号線、市道守門21号線、市道西村2号線 魚沼市 大倉地内	道も狭く、カーブも多い。歩道もない。冬場、雪を捨てる車が通り危ない。	他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をもらうとともに、通行する車は地元住民が主であり、守門地区に全戸配布される学校便りにより、注意してもらう。また、全般に除雪業者へ登下校の時間帯は十分注意してもらうよう、国道、県道、市道の管理者から連絡してもらう。					済	2012	
78	2012078	須原小学校	県道小出・守門線と県道松川・守門線の交差点 魚沼市 松川橋付近	交通量が多く、横断しにくい。特に冬場、雪を捨てる車が通り危ない。	スクールガードの付き添いがあり、引き続き他の地点と同様に通行マナー全般の注意喚起をもらう。					済	2012	
79	2012079	須原小学校	市道守門3号線、守門7号線 魚沼市 須川橋近く	歩道はあるが坂が急である。カーブが大きく見通しがよくない。冬場、坂で滑りやすい。	歩道の幅は十分あり、冬も歩道除雪をおこなっており、引き続き通行マナー全般の注意喚起をもらう。					済	2012	
80	2012080	入広瀬小学校	県道穴沢・大橋山線 入広瀬幼稚園前の道路およびカーブ	横断歩道の白線が消えかかっている。カーブミラーが毎年雪のため、壊れ、見えにくい状態が続いている。また、中手原方面から下りてくる車がスピードを出してくるので非常に危険である。スクールゾーンに入る部分なので「徐行せよ」のような文字を路面に書いてもらうか、標識を設置してもらい、車の減速を促してほしい。また、白線の引き直し、ミラーの修理もお願いしたい。	カーブミラー事前にダイヤマーク4箇所は警察で実施済み。カーブミラーの修繕、外側線の引きなおしを検討。 (県)外側線の引き直しは2013年度に実施予定。 (市)まちづくり室がカーブミラー所管で2013に修繕予定。		済	済	済	2013	(県)2013年 白線の引き直し済み。	
81	2012081	入広瀬小学校	県道穴沢・大橋山線 入広瀬小学校玄関前の道路	毎日、バス通学の児童が反対側の庁舎の駐車場から車を降りて道路を渡り、玄関に来ているが、横断歩道がない。新たに横断歩道を設置してほしい。	幼稚園前、交差点に横断歩道あり、新規の横断歩道設置は困難。引き続き注意してもらう。					済	2012	
82	2012082	入広瀬小学校	県道貫木・穴沢線と市道穴沢11号線 佐藤新聞店近くの三叉路	原地内の方から下ってくる坂から自転車の飛び出しが多い。一時停止の白線が消えている。一時停止の標識がほしい。	ドットで県道と市道を明確にし、停止線の引きなおし、飛び出し注意のPTA看板の設置を検討する。 (県)ドットの設置は2013年度に実施予定。 (警)停止線の引きなおしを2013年に実施予定。 (学)PTA看板を2013年に設置予定。		済	済		済	2013	(県)2013年 ドットの設置済み。
83	2012083	入広瀬小学校	県道貫木・穴沢線、市道平ノ又33号線、16号 平野又地区内の十字路	見通しが悪く、自転車に乗っている場合、きちんと一時停止しないと危ない。	ドットで道路区分を明確にし、飛び出し注意のPTA看板を池側と旧プール施設脇への設置を検討する。 (県)ドットの設置は2013年度に実施予定。 (学)PTA看板を2013年に設置予定。		済			済	2013	
84	2012084	入広瀬小学校	県道貫木・穴沢線 平野又村営住宅付近のカーブ	歩行時、見通しが悪く、平野又地区から降りてくる自動車がスピードを出してくるので危ない。また、冬期間は人も車も滑りやすく、危険である。	カーブミラーもあり、規制等の構造物等の新設は困難。地元住民による車の通行が主であり、全戸配布される学校便りにより住民への理解を求める。					済	2012	
85	2012085	入広瀬小学校	今井商店敷地内 平野又 今井商店脇の道	夏場に子どもたちや地域の方が通る道があるが、ガードレール等の設置があるとうい。	県道ではなく、その沿線の個人宅敷地内を歩くもの。着意により通らせていただいている部分であり、児童から引続き注意して通ってもらう。					済	2012	
86	2012086	入広瀬小学校	県道穴沢・大橋山線、市道大橋山7号線 大橋山 旧「やすらぎ苑」前の道路(入広瀬橋もと)	毎日、登下校で渡る横断歩道があるが、毎年、除雪作業のため、白線が薄くなる。できれば、毎年、春の雪消え時にしっかりと引いてもらいたい。	随時点検し、引き直しを検討する。		済				2012	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
87	2012087	入広瀬小学校	県道半蔵金・入広瀬停車場線 大栃山 農林会館前の道路	道幅が狭く、バスが通ると対向車も道幅ぎりぎりを通るので危ない。また、緩やかな下り坂になっているので、車のスピードも出やすい。	通学路看板の設置検討。 (県)通学路看板(警戒標識(208))は2012年度設置済み。		済				2012	
88	2012088	入広瀬小学校	県道半蔵金・入広瀬停車場線 大栃山 「つるや商店」前の道路	自動販売機の前に詰め替えのための業者の車が止まっていると、見通しが悪い。できれば、詰め替えの作業は下校の時間帯を避けるようお願いしたい。	当該商店に、踏み切り隣接し、また横断歩道も近いことから、出入りする業者には、当該商店の駐車場を利用してもらうようお願いした。					済	2012	
89	2012089	入広瀬小学校	○浅井ブリキ店前(国道252号、市道大栃山44号線、県道黒又山・大栃山線 ○丸清建設前(国道252号、県道穴沢大栃山線、市道大栃山6号線) 国道252号 大栃山山地内(浅井ブリキ店前、丸清建設前)	子どもたちがよく横断する場所だが、横断歩道がない。横断歩道を新たに設置してほしい。	横断歩道が近接しており、新設は困難。11の守門神社付近は冬場の見通しの悪さもあり、通学路の変更を検討してもらったが、遠回りになることから、児童への横断に際して十分な安全確認を行うよう指導した。					済	2012	
90	2012090	入広瀬小学校	県道穴沢・大栃山線、市道大栃山7号線、市道大栃山25号線 守門神社近くの交差点	道路の優先順位が分かりにくい。優先順位が分かる表示をお願いしたい。	踏み切りもある複雑な交差点であり、優先順位の分かるような標示は困難。必然的に対向車と譲り合っ て通行しているが、外側線が消えたら引きなおす ことを検討する。現時点では消えていない為、児童への注意喚起をお願いする。					済	2012	
91	2012091	入広瀬小学校	県道浅草山大白川停車場線、県道親柄大白川停車場線 大白川橋交差点バス停付近	横断歩道が消えている。横断歩道をしっかり引いてほしい。	3箇所ある横断歩道標示の引きなおしを警察で実施済み。			済			2012	
92	2012092	入広瀬小学校	国道252号、県道浅草山大白川停車場線 国道252号線 大白川末沢三叉路バス停付近	スクールバスを降した後、国道を横断するが横断歩道がない。通行する車はかなりスピードを出しており、危ない。新たに横断歩道を設置してほしい。	横断歩道の新設を希望する場所は、福島方面から来る車はカーブを曲がりきった所から非常に危険。既存の横断歩道が消えかかっており、警察で引き直しを実施済み。			済			2012	
93	2013001	宇賀地小学校	県道中山竜光堀之内線の竜光から新道島の間	高速道路の下のため暗い。歩道がない。	(県)2012年の点検で要望あり、減速マークは2013年度設置済み。通学路看板は2012年度設置済み。 (市)企画政策課まちづくり室にて、暗さ対策として防犯灯の設置を検討。調査の結果、防犯灯は設置済みだが、電球が切れていた。管理は地元であり、まちづくり室から連絡する。		済		済		2013	
94	2013002	堀之内小学校	県道堀之内小出線の堀之内庁舎近くの橋	道幅が狭くなり、歩道がない。	(県)都市計画道路であり、早期の拡張等は困難。昨年も危険箇所としてあげられ、2012年に通学路看板を設置。2013年も減速マークを入れる。今後、カラー舗装により区画を明確にすることを検討する。		済				2012	
95	2013003	堀之内小学校	【県道滝之又堀之内線】 新田から田戸の17号合流まで	歩道がない。迂回路になり交通量も多くスピードを出す。降雪期においては車道を歩くことになるため。「スピード落とせ」の標識が欲しい。	(県)昨年も要望あり、通学路看板と「速度落とせ」の看板設置済み。 (警)地元住民への通学路であることの周知は行なわれているが、注意喚起のため、警察による取締り強化を検討する。		済	済			2013	
96	2013004	堀之内小学校	国道252号の吉水から和田方面	歩道がなくなる。降雪期においては車道を歩くことになる。	(県)2013年より歩道工事に着手し、2015年完了を目指している。		済				2015	(県)2016年度に増沢橋までの歩道工事が完了。
97	2013005	堀之内小学校	市道宮林3号線付近の用水 堀之内2671-1小島勝貴宅前	用水脇に柵がない。	(市)柵の設置を2014年実施済み。				済		2014	
98	2013006	堀之内小学校	市道宮林3号線付近の用水	用水脇に柵がない。大石川にかかる橋の欄干がかなり低い。	(市)橋梁関係については、修繕計画に基づいて修繕を行う。欄干補修については、計画を見ながら検討。実施時期未定。				済		2019	2021年度に再度点検を行った。2019年度に既に対応済。
99	2013007	堀之内小学校	県道大石吉水線 山ノ手町2の用水及び橋	用水脇に柵がない	(学)PTAの立入り禁止看板や、立ち入らないよう指導をしてもらう。なお、県道大石吉水線の山側の地区の児童が県道を横断してくるが、なかよし保育園付近まで歩道が整備されているが、当該地区付近は歩道がなく、危険。高校生や中学生、保育園の利用者も多く歩道を設置してほしい。					済	2013	
100	2013008	堀之内小学校	市道堀之内浦之島3号線(コムラヤ裏)	用水路に柵がない。	(市)冬の除雪もありすべてに柵を設置することはできない状況。注意して通行するよう指導してほしい。(学校)指導済み。				済	済	2013	
101	2013009	堀之内小学校	八幡宮前の県道堀之内小出線の用水路	用水路に柵がない。	(市)用地が民地内となるため、設置できない。歩道より離れているため歩き方の市道をお願いしたい。(学校)指導済み。				済	済	2013	
102	2013010	伊米ヶ崎小学校	魚沼市虫野107-10甲四郎商店前の道路 県道浦佐小出線、市道虫野本線	横断歩道等の表示が薄くなっている。一時停止線があるにもかかわらず、そこで停止する車はほとんどおらず、横断歩道のところまで出てきて停止する。	(警)停止線、止まれ表示の引きなおし済み。駐在による監視を実施済み。(学)スクールガードによる見守りを引き続きお願いする。				済	済	2013	
103	2013011	伊米ヶ崎小学校	伊勢島の県道浦佐小出線と市道西道5号線の交差点 魚沼市伊勢島440 桑原組資材庫横の道路	横断歩道等の表示が薄くなっている。	(警)横断歩道等の引きなおし済み。				済		2013	
104	2013012	伊米ヶ崎小学校	伊勢島の県道浦佐小出線と市道伊勢島本線の交差点	危険箇所②には横断歩道があるが、昨年改良した当該箇所には横断歩道がない。	(警・県・市)道路形状を見直しし、横断歩道の設置を検討していたが、通行量及び見通しのよさもあり、横断歩道設置しない。注意して横断すよう指導してほしい。		済	済	済		2013	
105	2013013	伊米ヶ崎小学校	主要地方道小出守門線と板木本線の交差点	登下校とも右側通行を促しているが、登校時の板木地内から板木本線を右側通行で向かってきて、当該箇所を横断する際に横断歩道がほしい。	(市)右側通行で登校してくると、当該箇所はかえって見通しが悪く、大変危険。板木本線の伊米ヶ崎小学校向かって左側に広めの外側線を引きなおし済み。				済		2013	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
106	2013014	伊米ヶ崎小学校	市道板木本線、下原7号線、板木原虫野線、下原4号線、板木干溝線、明前1号線の交差点	危険箇所④に関連し、登校時の板木地内から板木本線を右側通行で向かうための横断歩道がほしい。	④に関連し、横断歩道を設置するよりも板木本線の伊米ヶ崎小学校向かって左側に広めの外側線を引きなおし済み。				済		2013	
107	2013015	伊米ヶ崎小学校	県道浦佐小出線の用水路 魚沼市十日町895荒井宅付近	通学路に面する河川に、転落防止用の金網を設置してほしい。	(県)2015年8月、転落防止柵の設置完了。		済				2015	
108	2013016	伊米ヶ崎小学校	魚沼市十日町 十日町集落センター前 県道浦佐小出線、十日町大浦新田線、西1号線	交通量が多いため、横断歩道を設置してほしい。	(県)昨年要望あり、通学路看板を設置済み。2013年度に減速マーク設置済み。 (警)横断歩道の設置は民地と用水があり、待避場所の確保困難で、引き続き検討する。民地を待避場所にする必要があり、地元の協力が不可欠。		済	済	済	2012 2013 2019	(県)2013年 減速マーク設置済み。 (警)2019年 歩道設置	
109	2013017	伊米ヶ崎小学校	県道浦佐小出線と市道十日町岡新田線の交差点 魚沼市十日町1112荒井宅前	岡新田の子ども2名が横断する場所としているが、横断歩道がない。	(警)民地と用水があり、待避場所の確保困難。民地も冬季の屋根からの落雪の危険もあり、設置困難。スクールガード等地元との協力、安全指導をお願いする。 (市)当該地区を通学する岡新田地区が、バス運行基準に適合することから、2013年冬からバス通学へ。			済	済		2013	
110	2013018	小出小学校	小学校玄関前 小出小学校通り線、小出小学校西線、小出小学校浦ノ島線	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	(警)ともに引き直しを実施済み。なお、当該道路を通行する車両は周辺の住民であり、学校からも学校便り等で注意喚起を促してほしい。			済			2013	
111	2013019	小出小学校	佐梨橋西側もと 小出小学校通り線、沢田古新田線、浦ノ島明神線	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	(警)ともに引き直し済み。 (市)外側線は引きなおし済み。			済	済		2013	
112	2013020	小出小学校	新柳生橋東もと 県道虫野小出停車場線、浦ノ島明神線、	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	(警)ともに引き直しを実施済み。			済			2013	
113	2013021	小出小学校	大河原交差点 国道17号、大河原中原線	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	(警)現段階では標示が確認できるため保留。			済			2013	
114	2013022	小出小学校	佐梨交差点 国道17号、佐梨本線	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	(警)現段階では標示が確認できるため保留。			済			2013	
115	2013023	小出小学校	古新田 中学校近くの川(古川) カニ沢2号線	柵がなく、危ない(市に話してある)通学路ではないが危険。	(市)柵若しくは外側線引き直し、視線誘導棒等の設置等を検討。外側線は引きなおし済み。視線誘導棒は状況状況に応じ検討。			済		2013		
116	2013024	小出小学校	レストランキー前歩道 県道浦佐小出線、市道館ノ前本線、長者林2号線	17号の横断歩道に行くために通りたいが、冬季除雪がなされていない。	(県)今年度から除雪を実施する。		済				2013	
117	2013025	小出小学校	レストランキー付近 国道17号、国道291号、県道浦佐小出線	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	(警)ともに引き直しを実施済み。			済			2013	
118	2013026	小出小学校	中原ヤンマー農機具販売小出支店交差点 市道土井下1号線、土井下5号線	信号がなく、比較的通勤の車が多く通るため危険。冬季除雪が悪い。	(市)舗装が悪くなっており、外側線、停止線の引き直しとともに検討する。除雪は消雪パイプ路線であり、状況により機械除雪で拡幅等を行なうことを検討する。2014年舗装工事、外側線等同時施工済み。			済		2014		
119	2013027	小出小学校	中原35-3金忠自転車店前交差点 市道中原干溝線、館ノ前10号線	信号がなく、比較的通勤の車が多く通るため危険。冬季除雪が悪い。	(市)中原交差点に向かって右側の外側線を広めに引き直し、歩行スペースを確保するため業者に依頼済み。除雪は消雪パイプ路線であり、状況により機械除雪で拡幅等を行なうことを検討する。			済		2013		
120	2013028	小出小学校	中原交差点 国道17号、中原干溝線、館ノ前5号線	横断歩道と停止線の引き直しをお願いしたい。	(警)ともに引き直しを実施済み。			済			2013	
121	2013029	井口小学校	井口小裏の十字路 県道広神小出線、市道井口新田14号線、七日市1号線	朝の交通量が多く、見通しも悪い。横断歩道が1箇所しかない。信号機がほしい。昨年度も事故が起きている。	(警)横断歩道の待避スペース確保困難であり、保育園前の道路は道幅狭く、道幅狭。保育園前を通学路とするよりも、歩道も確保されている井口公民館前の市道井口新田34号線を通学させたほうが冬季を含め安全。通学路の検討が望まれる。 (学)通学路の変更済み。			済		2013		
122	2013030	井口小学校	かみむら歯科医院近くの国道352号と県道小出奥只見線の合流するT字路 国道352号、県道小出奥只見線、市道井口新田6号線	トラックなどが多く通る。国道352号と県道小出奥只見線の合流点に停止線がほしい。	(警)看板の向きを修正済み。停止線等の引き直しを検討する。			済			2014	
123	2013031	井口小学校	湯之谷中学校から井口小学校までの市道井口新田11号線のうち、高速道路の上の跨道橋	前後にガードレールがあるがここにはなく危険。	(市)区画を明確にするため、ポストコーン、境界ブロック等の設置を検討。しかし、境界ブロックについては、除雪路線であり支障があることから、外側線設置を2014年実施済み。			済		2014		

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
124	2013032	井口小学校	セブイレブン湯之谷店裏の交差点 市道井口新田24号線、井口新田11号線	横断歩道がほしい	(警)セブイレブンから当該交差点への道も狭く、交差点に用水路等もあり待避スペースを確保できず道路の構造上設置不可。児童への注意喚起、スクールガードによる見守り等をお願いしてほしい。			済		済	2013	
125	2013033	井口小学校	セブイレブン湯之谷店近くの小出警察署待機宿舎前の道路 市道井口新田24号線、井口新田13号線	一時停止表示や路側帯表示が見えない。	(市)引き直し済み。(警)停止線の引き直し済み。			済	済		2013	
126	2013034	入広瀬小学校	JA北魚沼みのり館前 県道貫木穴沢線、半蔵金入広瀬停車場線	自転車県道419号線から407号線を通る児童が多い。しかし、みのり館前は横断歩道がなく、交通量も多いため危険。横断歩道の新設をお願いしたい。	(警)通学路として横断することは無い為、設置の必要性はなし。なお、通学路としての扱い以外では、道路形状から設置は困難。設置によりかえって自動車等の通行を妨げる危険性があり、要望にある登下校以外の自転車を利用する場合、学校の信号からAコープ前付近までは上り下りとも互いにAコープ側を自転車を押して通行する方法として指導して欲しい。			済			2013	
127	2014001	宇賀地小学校	魚沼市下島の国道17号 たこ焼き屋みよし	歩道が片側であり、17号の横断歩道が必要。以前に死亡事故もあった。	(警)たこ焼き屋前に歩道及び待避スペース、街灯等の設備も必要となることから横断歩道の設置は困難。注意して横断するよう指導して欲しい。					済	2014	
128	2014002	宇賀地小学校	魚沼市竜光の高速道路下 県道中山竜光堀之内線	民家が無く街灯が少ないため暗い。また宇賀地橋から高速道路の間は見通しが悪く犯罪等があるため目につきにくい。防犯設備等が欲しい。	(県)高速道路下に防犯ブザー等を設置しても高速道路下前後に民家なく、防犯ブザーが作動していることに気づきにくい。見通しも良いことから集団登下校等注意して通学するよう指導して欲しい。					済	2014	
129	2014003	宇賀地小学校	魚沼市竜光2宇賀地橋たもとの三叉路 県道中山竜光堀之内線、主要地方道柏崎高浜堀之内線	竜光1のT字路から奥は竜光・新道島量方面に歩道がなく、街灯も少ない。通学時間帯は国道17号を避けて通る車の交通量が多い。歩道の整備や街灯の設置が必要。	(県・市)歩道の設置は道路拡張等の関係もあり困難。街灯は既存のものが機能しているか等の確認が必要であり、地域と連携して対応する。				済		2014	
130	2014004	宇賀地小学校	魚沼市徳田宇賀地自動車工業三叉路 市道堀之内20号線、市道田川3号線	多くの登校車の合流地点であり、横断歩道があると渡り方が明確になる。うかじ園ができて交通量が増しているため安全の確保が必要。	(市)横断歩道設置のため、段差を解消済み。(警)横断歩道を設置済み。			済	済		2014	
131	2014005	堀之内小学校	【県道大石吉水線】 山ノ手 整体院付近	横断歩道が無く見通しが悪い。交通量が多く、横断の際危険なため。横断歩道や車に対し「速度落とせ」等の看板設置を希望。	(警・県・市)現在の通学路上では、見通しも悪く、待避スペースの確保が困難であり横断歩道の設置困難。見通しの良い国道17号に通じる道へ通学路を変更。(県)用水路の柵を設置済み。(警)横断歩道設置には、歩行者が横断歩道前で滞留する「歩行者だまり」が必要。歩行者だまりの設置があれば横断歩道を設置を検討。		済	済	済	2017	234で回答済み	
132	2014006	伊米ヶ崎小学校	魚沼市十日町156-7付近の県道浦佐・小出線	バイパス工事でダンプなどの大型車の交通量が多く横断が危険。道路標識(速度制限の標識・通学路と分かる標識)や横断歩道を設置して欲しい。	(国)バイパス工事は今年秋に終わる予定であり、工事車両の安全な運行を指導する。	済					2014	
133	2014007	小出小学校	デイリーヤマザキ小出インター店前からレストラン小樽にかけての歩道 国道17号	冬期間歩道の除雪がなくて通行が困難。	(国)除雪については、現状歩道幅員が狭く、機械による除雪が困難なところもあるが、冬季歩行空間確保に向け工夫しながら対処していく。	済					2014	
134	2014008	小出小学校	新佐梨橋から市営館ノ前住宅までつながる道路 市道館ノ前本線、市道沢田古新田線	朝の登校時間帯の交通量が多く危険。さらに道幅もせまく通行する児童も多い。	(市)カーブミラー支柱に、通学路の表示板を取り付けドライバーに注意喚起を促している。				済		2014	
135	2014009	小出小学校	新佐梨橋から市営館ノ前住宅までつながる道路 市道館ノ前本線、市道沢田古新田線	道幅が狭くなっているあたりの道路の側溝のふたが一部とれてそこに落ちる児童がいた。(今年度2件)	(市)転落防止のための柵を設置済み。				済		2014	
136	2014010	井口小学校	七日市の歩道整備 主要地方道小出守門線	学校前と湯中前まで歩道をつなげて欲しい。通学路の看板。ガードレール。防犯灯を設置して欲しい。	(警・県・市)安全な歩行ができるよう歩道等の整備を検討する。(県)新しい井口小学校周辺の歩道は、歩行者の安全確保のため、既設の歩道を改良し、歩車道境界ブロック設置工事を実施中。		済	済	済	2014	(県)2016年度歩道工事を完了。	
137	2014011	井口小学校	七日市の不動院と井口公園へ続く道 市道井口新田23号線	流雪溝の整備。	(市)当該路線に流雪溝の蓋の設置については整備済みであり、外側線の引きなおしにより歩行部分を明確にすることを検討する。				済		2016	
138	2014012	井口小学校	きんちゃんハム前の道路 市道井口新田25号線	流雪溝の整備。	(市)湯之谷中学校からの大きな用水路と交差するきんちゃんハム様付近を中心に柵、蓋を整備するとともに、歩行スペースを明確にするため外側線の引きなおし、グリーンベルトをを検討する。				済		2016	
139	2014013	井口小学校	七日市新田の三叉路 主要地方道小出守門線、市道七日市新田29号線	見通しが悪い。押しボタン信号等2016年までに形状を検討してほしい。	(警)平成28年度中に歩道間接続の横断歩道を新設します。同署はT字路間口に位置しており、横断歩行者を保護するための運用、制御が出来ないため、直ちに押しボタン信号機を設置することは困難です。ただし、将来的に市道側の交通量が増加し交差点改良等の事業が行われるなどの交通環境の変化を見ながら今後も設置検討は続けます。 (県・市)新井口小の歩道整備とあわせ、横断距離を最短で歩行できるよう、自動車の巻き込み防止のため安全施設で安全を確保するよう検討する。	済	済	済		2016	(県)2016年度交差点の改良を完了。	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
140	2014014	井口小学校	湯中前の歩道 主要地方道小出守門線	片側しか歩道がない。両側に歩道を設置してほしい。防犯灯。ガードレール。	(警・県・市) 大下方面からの県道は大桃輪店まで歩道がある。この延長上に歩道を作っても、学校のある反対側へ横断しなければならなくなる。この横断がカーブにより見通し悪く、横断は危険。そのため、大下からの児童は国道352号の交差点で湯之谷中学校側の歩道に横断し、井口からの児童は中学校前の横断歩道で湯之谷中学校側に横断することが安全。歩道は既存のものを改良(歩車境界ブロック設置等)し、防犯灯とあわせて整備することを検討する。		済	済	済		2016	
141	2014015	井口小学校	七日市の美の屋付近の交差点 主要地方道小出守門線、市道七日市新田11号線、市道井口新田25号線	交差点に横断歩道はあるが、歩行者用の信号、大きな水路の対応をお願いしたい。	(警) 2016年度中に実施すべく本部要望とします。併せて市道側に横断歩道を新設します。 (県) 既存の横断歩道は、大きな水路もあり、多くの児童が利用するには危険。そのため、既設の横断歩道を安全に利用できるよう、交差点改良する。		済	済		2016	(県) 2016年度交差点の改良を完了。 (警) 信号機設置済み	
142	2014016	井口小学校	大下の市道吉田3号線	通学路の看板の設置(スピードを出す車対策)。防犯灯、交差点付近は流雪溝に蓋をして欲しい。	(市) 流雪溝は大きなガードレールで安全を確保しており蓋の設置は困難。流雪溝と反対側を歩行スペースを明確にするよう検討する。				済	2015		
143	2014017	井口小学校	吉田と大下の境の交差点 主要地方道小出守門線、市道吉田3号線	交差点付近は流雪溝に蓋をして欲しい。	(警) 停止線、止まれ表示の引きなおしを2016年度第1回標示補修工事で実施予定です。実施時期は3月から5月までの間を予定しています。 (市) 歩行スペースを確保するためグリーンベルトを検討します。				済	2015		
144	2014018	井口小学校	ローソンの脇の道路 市道大沢44号線	標識等の整備。通学路の看板。防犯灯。	(警) 道路標示は昨年度において一部補修済みであり、麻減状況を確認しながら随時補修計画とします。速度規制については、当該道路の現況から新規速度規制実施の必要性は認められません。 (市) 外側線・中央線の引きなおしは実施済み。通学路看板の設置を検討する。				済	2014	(建設課) 通学路に指定されていないため通学路看板の設置は不可能	
145	2014019	広神東小学校	市道中島新田新保線と交差する魚沼市新保と今泉の字界の大排水	幅が広く急な流れだが、雪のために防護柵が変形している。	(市) 直線部であり、幅員もあるため歩行者の注意喚起をお願いします。					済	2014	
146	2014020	広神東小学校	市道中島新田新保線と平行に流れる広神東1の大排水近くの川	雪消えとともにロープを取り付けるが、落ちると危険。						済	2014	
147	2014021	広神東小学校	広神庁舎からアルプス電気に通じる市道新保小出線、市道今泉新保線。	信号なく交通量がある道路。通勤車両がスピードを出す。地区で桜井建築前に横断歩道を要望中。	(市) 通行する車両へ児童等が歩行する路線であることを注意する為、2015年に外側線の引き直しを実施済み。				済	2015		
148	2014022	広神東小学校	市道一日市水沢線と交差する魚沼市一日市の用水路	流れが速く、落ちると危険。	(市) 学校から児童への注意喚起、転落防止等のPTA看板の設置を検討して欲しい。					済	2014	
149	2014023	広神西小学校	魚沼市山口 県道滝之又堀之内線 サトウ設備さんの道を挟んでの歩道	側溝のふたが開いていて子どもが落ちることがあり危険。側溝に蓋をして欲しい。	(県) 柵等もあり、PTA看板の設置や児童への十分注意するよう指導して欲しい。					済	2014	
150	2014024	広神西小学校	魚沼市小庭名 国道291号美雪園入口から吉平方面に向かって右側道路	冬側溝のふたが開いていて危険。徐行せず走行する車が多い。	(市) 外側線から道路排水には蓋があり、歩行スペースは確保されており、注意して歩行するよう指導して欲しい。					済	2014	
151	2014025	広神西小学校	魚沼市小庭名 ふれあいセンター前 国道291号	見通しが悪い。	(県) 家や道路の構造から歩道等の設置は困難であり、児童への十分注意するよう指導して欲しい。					済	2014	
152	2014026	広神西小学校	魚沼市吉原 国道291号下茂沢バス停	通学路で山側に雪が積もると雪崩が起こりやすい。	(市教委) 児童はバス停の反対側に居住していることから、2015年度からバス停の反対側でバス乗車することとした。				済	2014		
153	2014027	広神西小学校	魚沼市親柄 雁坂下から親柄交差点に向かう道 松田輪店脇 県道湯之谷越後広瀬(停)線	冬場、消雪パイプの水がたまって大変歩きにくい。除雪が悪い。	(県) 2014年度の冬に現地確認をしたが、水がたまっている状況ではなかった。水がたまっている状況を確認できる写真撮影をするなどして再度相談していただきたい。		済			2014 2018	(県) 2018年 排水柵改修を完了	
154	2014028	広神西小学校	魚沼市宮沢新田 下田バス停から宮沢新田方面に上がる坂 市道宮沢新田長堀1号線	冬場、時間によっては除雪しておらず、坂が上れずに困る。また除雪の時間と重なると危険。	(市) 他の路線の積雪状況による作業時間との兼ね合いもあるが、通学の時間帯に重ならないよう除雪業者へ依頼します。				済	2014		
155	2014029	広神西小学校	魚沼市田中 国道252号の横断歩道(喜盛屋商店前)	徐行せず走行する車が多いが、自動車用信号や歩行者用信号がない。	(警) 国道252号と交差する道路の車の通行量は少なく、信号を設置し規制することは困難。見通しもよく横断歩道もあることから十分注意して横断するよう指導して欲しい。					済	2014	
156	2014030	広神西小学校	魚沼市田中 国道252号の横断歩道(エルトベレ前)	徐行せず走行する車が多いが、自動車用信号や歩行者用信号がない。	(警) 国道252号と交差する道路の車の通行量は少なく、信号を設置し規制することは困難。見通しもよく横断歩道もあることから十分注意して横断するよう指導して欲しい。					済	2014	
157	2014031	広神西小学校	魚沼市田中 ハートランドイン田中家からまるみや市道親柄金ヶ沢線	徐行せず走行する車が多いが、路側帯が狭く、側溝にふたがない部分があり、側溝に落ちる子どももいる。冬期を踏まえ側溝に蓋をして欲しい。	(市) 消パイ工事・舗装工事を継続して行っている路線、外側線も同時に引き直しているが、蓋のない部分が長く、全てに蓋をすることは困難。外側線の引きなおしにより、歩行スペースを明確にすることを検討する。また十分注意して歩行するよう指導して欲しい。				済	2014		

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
158	2014032	須原小学校	赤土地内の県道小出守門線の宮下橋付近	路側帯はあるが狭く、カーブがきつい。朝は交通量が多く、車がスピードを出して走るため危険。2012年度の危険箇所点検でも報告し、2013年に看板設置してもらったが効果があまり見られない。	(県)2014年に減速マークを設置済み。		済				2014	
159	2014033	須原小学校	市営西村住宅から県道親柄大白川停車場線までの市道西村2号線、市道守門21号線、市道守門4号線の外側線	外側線が薄い。カーブも多く、見通しの良くないところもある。	(市)2015年に外側線の引きなおし実施済み。				済		2015	
160	2014034	須原小学校	県道松川須原線の松川橋	松川橋の欄干が低い	(県)古い基準の欄干ではありますが、見直しの予定は現在のところありません。引き続き覗き込まないよう指導して欲しい。		済		済		2014	
161	2015001	宇賀地小学校	魚沼市徳田宇賀地自動車の歩道 市道田川3号線	直線道路からカーブしている箇所であり、速度が出ている車が通るが、ガードレールがない。	(市)歩道のスペースは十分にあり、境界ブロックもあることから注意して通行するよう指導してほしい。(学校)注意して歩行するよう指導済み。				済		2015	
162	2015002	堀之内小学校	県道大石吉水線 山ノ手町集会所付近の交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく横断の際危険。	2014年度の点検結果を受け、横断歩道設置を検討することとしていた。 (県)用水路の柵を設置済み。 (警)横断歩道設置を検討。		済	済			2017	234で回答済み
163	2015003	堀之内小学校	県道滝ノ又堀之内線、市道根小屋41号線、県道柏崎高浜堀之内線 根小屋橋から寺村・田戸へ向かう道路入り口	2012年度にも要望があったが、前後の横断歩道との距離の関係から、横断歩道は設置せず、県による通学路看板が設置された。しかしながら、自動車の通行量も多く、横断歩道の設置を希望。	(警)横断歩道の設置を検討中。			済			2019	横断歩道設置済み
164	2015004	伊米ヶ崎小学校	県道浦佐小出線と大越建設車庫前道路との交差点	交通量が多く危険。	(警)将来的にバイパス延長が予定されており、信号の設置は困難。注意して横断してほしい。 (学校)注意して横断するよう指導済み。				済		2015	
165	2015005	伊米ヶ崎小学校	魚沼市十日町882坂大道雄宅付近用水路 市道西1号線	通学路に面する河川に、転落防止用の柵を設置してほしい。また橋がコンクリートの柱を複数渡した構造になっているが、その柱と柱に隙間があり、自転車等の通行の際にタイヤが挟まりそうで危険。	(市)現状の橋の構造では柵の設置は不可。橋の架け替えを含め検討するが、早期の架け替えは困難であり、注意して歩行するよう指導してほしい。なお橋の隙間については、2015年に補修工事済み。 (学)注意して通行するよう指導済み。			済	済	2015		
166	2015006	伊米ヶ崎小学校	県道浦佐小出線と伊勢島神社前の交差点	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がなく危険。	(警)歩道及び待避スペース、街灯等の設備も必要となることから横断歩道の設置は困難。注意して横断するよう指導して欲しい。 (学)注意して横断するよう指導済み。				済		2015	
167	2015007	小出小学校	魚沼市沢田から小出島に架かる佐梨中央橋の小出島側市道小出小学校浦ノ島線	今年度から自動車通行が許可された。見通しが悪く上に道幅も狭い。児童も車が来ることを意識しないまま、歩行者専用の意識で通行している。路側帯または横断歩道の設置を希望。	(市)歩行スペース確保のため、路側帯を緑色に色付けを実施済み。				済	済	2015	
168	2015008	小出小学校	魚沼市諏訪町1丁目から清水川辺神社の歩道 市道本町日渡線	冬季には崖の上に積雪があり、柵もない。その下を児童が登下校している。	(市)崖の上は民地であり、柵の設置は困難。積雪量が多い場合、落雪を考慮し、歩道除雪を行わないこととしている。清水川辺神社側の歩道を通行するよう指導してほしい。 (学)注意して横断するよう指導済み。				済		2015	
169	2015009	小出小学校	中原交差点の信号からハリカ前の国道17号の歩道	冬期間歩道の除雪がなく、歩行が困難。	(国)除雪については、現状歩道幅員が狭く、機械による除雪が困難なところもあるが、冬季歩行空間確保に向け工夫しながら対処していく。歩道拡幅についても、地元の皆様と相談しながら検討していく。	済					2015	
170	2015010	井口小学校	井口小学校から湯之谷中学校までの間の歩道脇 市道井口新田11号線	流雪溝にふたがない。時期によっては流れも速くて危ない。今年一人落ちて傘が流された。	(市)歩道のスペースは十分にあり、注意して通行するよう指導してほしい。(学校)注意して通行するよう指導済み。				済		2015	
171	2015011	井口小学校	かねもと医院前の横断歩道 県道小出・奥只見線と市道井口新田5号線	横断歩道はあるが、信号がないため、交通量が多い時間帯は、渡るタイミングが小学生には難しい。	(市教委)児童等横断者が横断しやすいよう、かねもとと医院、と真砂屋に横断旗入れを2016年3月28日設置。				済		2015	
172	2015012	広神東小学校	(有)五十嵐配管から戸隠神社までの県道江口今泉線	横断歩道を含め白線が薄く見えない。	(県)外側線は、現状で効果を発揮しているためパトロール等で確認しながら見えづらくなる前に対応を検討する。 (警)横断歩道は引き直しを検討する。		済	済			2015	
173	2015013	広神西小学校	広神中学校前の田尻交差点から県道赤土並柳線をつぶす市道田尻通学線	迂回路を通る中学生の自転車が多く、すれ違いや曲がり角での自転車の通行の仕方が危険。	(市教委)中学校を通じて自転車通学の生徒への注意をお願いする。				済		2015	
174	2015014	広神西小学校	広神中学校前の田尻交差点付近の県道赤土並柳線	以前に比べて交通量が増加し、スピードを出して走る車がある。	(県)国道252号と県道赤土並柳線の交差点部分に導流帯等を設置し減速させる工事を完了。		済				2015	
175	2015015	広神西小学校	小庭名ふれあいセンター前の国道291号線	せまい道なのに、スピードを落とさずに走る車が多い。	(県)家や道路の構造から歩道等の設置は困難であり、児童への十分注意するよう指導して欲しい。(警察)取り締まり強化、換問等を実施し、ドライバーに注意を促すこととする。 (学)注意して通行するよう指導済み。				済		2015	
176	2015016	広神西小学校	(有)吉原産業裏の市道吉原旧道線	途切れているガードレールが危険。	(市)バス通学の地区でありガードレールの設置は困難。十分注意するよう指導してほしい。 (学)注意して通行するよう指導済み。				済		2015	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
177	2015017	広神西小学校	水沢地内の国道291号線	各家庭の前や近くでバスが停車するが、カーブの途中のところもあって危険。	(市教委)当該路線のバス停の見直しについては、2012年から要望があり、児童生徒数を考慮したうえで対象世帯と協議して決定した。十分注意して駐停車することをバス運行業者にもお願いしているが、今後の児童生徒数の状況により最適な停車場となるよう対応する。				済		2015	
178	2015018	広神西小学校	国道291号線の水沢トンネルから水沢農事集会所前	トンネルからスピードを落とさずに出てくる車が危険。	(警)取り締まり強化、検問等を実施し、ドライバーに注意を促すこととする。			済			2015	
179	2015019	広神西小学校	広神西小近くの親柄交差点付近の県道湯之谷越後広瀬停車場線歩道	学校に向かって左側に崖があるがガードレールの無い箇所がある。	(県)関係者と現場で打合せして、2015年度中にはガードレール設置等の工事が完了。		済				2015	
180	2015020	広神西小学校	広神西小学校前の横断歩道 国道352号	横断歩道の白線がほとんど消えており、危険。	(警)横断歩道が消滅しており、引き直しを2015年度に実施済み。			済			2015	
181	2015021	須原小学校	須川地内 県道小出守門線、市道守門3号線の交差点	県道はスピードを出す車が多いため、標識がほしい。また横断歩道がない。	(警・県・市)見通しのよい道路であり、注意して横断するよう指導してほしい。なお、警察では取り締まり強化、検問等を実施し、ドライバーに注意を促すことを検討する。 (学)注意して通行するよう指導済み。			済	済		2015	
182	2015022	須原小学校	須原小近くの大石組前の市道守門7号線、市道守門15号線交差点	カーブをしているが見通しが悪い上に横断歩道が無い。	(警・市)外側線も消えており、外側線の引き直しとあわせて横断歩道の設置を検討する。			済	済		2017	
183	2015023	入広瀬小学校	入広瀬農協前の歩道 県道半蔵金入広瀬停車場線	駐車場の出入が多く、歩道はあるが注意が必要。	(県)駐車場の出入り口であり、十分注意するよう指導してほしい。(学校)注意して通行するよう指導済み。				済		2015	
184	2015024	入広瀬小学校	入広瀬農協の入広瀬橋の歩道 県道半蔵金入広瀬停車場線	降雪時に頻りに除雪をしてもらわないと通れないことがある。降雪時について、その都度除雪企業体に申し入れをしています。地域のお年寄りが掘りに出てくださいますが、下校時刻頃に機械を入れてほしいです。	(県)除雪は、出勤基準(積雪深20cm)を基に行っています。下校時刻に間に合うように努めますが、前後の路線等の除雪もあり、遅れた場合はご理解をいただきたい。		済				2015	
185	2015025	入広瀬小学校	入広瀬農協の入広瀬橋もと 県道半蔵金入広瀬停車場線と市道大板山7号線の交差点	見通しが悪く、車の通行量が多く、スピードも出ている。横断時に危険。	(警・県・市)カーブしている箇所であり、住居もあることから道路の形状を変更することは困難。十分注意して歩行するよう指導してほしい。 (学)注意して通行するよう指導済み。				済		2015	
186	2015026		学区の通学路の路側帯全域	下町のように色分けをしてほしい	(県・市)歩道スペースや自動車の通行量等を勘案したうえで検討する。		済		済		2015	状況を鑑みて、適宜対応していく。
187	2016001	宇賀地小学校	竜光地区(新道島方面に向かう)橋付近	道幅が狭く、ガードがない箇所があるため、落下の危険がある。	(県)ガードパイプを一部設置済み。積雪状況により危険な箇所もあるため反対側を歩行するなど学校で指導してほしい。					済	2016	
188	2016002	堀之内小学校	【県道堀之内小出線】 魚沼市堀之内前島町	工事未終了区間の水路が冬季は水が溢れて危険であるため。交通量が多いが道幅が狭く歩行に危険があるため。	(県)水路下流側は工事完了している。また、車の減速対策のドットマークは設置済み。		済				2017	(県)2016年度側溝改善工事完了
189	2016003	堀之内小学校	魚沼市根小屋(本村)	道路脇の側溝の網が目が大きく、小さい子の足が入ってしまい危険である。	(市)冬場の排雪のために蓋ではなく網を設置している。蓋を設置するなどの対策は困難であり、20cm四方の網目なので児童が落ちることはないため、反対側を歩行するよう指導してほしい。				済		2016	
190	2016004	伊米ヶ崎小学校	主要地方道小出・守門線の板木、佐藤家(623番地)前、三叉路	止まれの表示が消えている。スピードを出して走行してくる車が多く、減速させるために、書き直してほしい。	(警)止まれの表示は消えているので検討する。看板と停止線があるので現状は問題ない。一時停止しない車については、取り締まりを実施しドライバーに注意を促すこととする。 (2017年度対応策) (警)取締りを強化することで対応。			済			2017	停止状況を確認し29年度夏に補修済
191	2016005	伊米ヶ崎小学校	主要地方道小出・守門線の板木、森山聡家(598番地)前、五叉路	スピードを出して走行してくる車が多く、歩行者の横断が危険。横断歩道と、「通学路につき徐行」という看板を設置してほしい。	(警)取締りや検問等を実施しドライバーに注意を促すこととする。			済			2016	
192	2016006	伊米ヶ崎小学校	大浦、佐藤木工所前道路の側溝	蓋があるところとないところがある。転落する子がいるので、蓋をつけてほしい。	(市)将来的にバイパス延長の関係もあり道路の改良等は困難であるため、学校より注意して歩行するよう指導してほしい。				済		2016	バイパス工事が始まっている。工事完了後の問題点を再確認する。
193	2016007	小出小学校	魚沼市沢田から小出島に架かる佐梨中央橋の小出島側	昨年度から自動車通行が許可された。見通しが悪い上に道幅も狭い。児童も車が来ることを意識しないまま、歩行者専用の意識で通行している。グリーンベルトが設置されたが、狭い道路を車と行き違う時に危険である。	(警)地域、学校などと協議し昨年度より車輛の通行が可能とした箇所であり、現状ではパトロール等によりドライバーに注意喚起を促すこととする。			済			2016	
194	2016008	小出小学校	魚沼市中原 古新田交差点付近「レストランキーン」前の歩道	冬期歩道の除雪がなく、歩行が困難。特に低学年が下校する際危険である。	(県)除雪出勤基準の歩道上の積雪深が20cmを上回っている場合に歩道除雪を実施している。		済				2016	降雪時に除雪されていることを確認
195	2016009	小出小学校	魚沼市小出島「小出第二体育館」向かいの歩道	冬期歩道の除雪がなく、雪を避けるために子どもが車道にはみ出して登校している。	(県)現場は歩道ではなく路肩が広い箇所であり歩道除雪は行えない。車道も消パイにて消雪しているため路肩の雪はそのままとなっている。学校で注意して歩行するよう指導してほしい。				済		2016	地域のボランティアに立ち番を依頼子どもたちへの登校指導の実施

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
196	2016010	井口小学校	大湯バス停カーブ【大湯】	追い越し車線なし。カーブなのに車のスピードが速くて危険。地域で旗を立てる措置をとっている。	(学)PTAの地域委員や区長様と連携して看板設置や児童への安全指導を充実していく。 (警)道路管理者と協力して、2016年度中に減速マークの道路標示を設置予定。			済		済	2016	
197	2016011	井口小学校	下折立(中村)の三叉路【折立】	飛び出しが危ない。看板等増やしていった方がよいのかも。	(学)PTAの地域委員や区長様と連携して看板設置や児童への安全指導を充実していく。					済	2016	
198	2016012	井口小学校	芋川バス停より下側【芋川】	白線の狭い歩道のみで、朝は出勤車が多く危険なため、保護者が付き添っている。	(学)PTAの地域委員と連携して児童への安全指導を充実していく。					済	2016	
199	2016013	井口小学校	芋川・宇津野の国道から川を渡って集落への道【芋川】	大きな川があり、歩道と車道の区別がはっきりしない。保護者ができる限り付き添っている。	(市)外側線の引き直しを検討する。 外側線引き直し済み				済		2016	
200	2016014	井口小学校	宇津野公民館近く、宇津野382-1前道路【宇津野】	歩道に向かうため信号のない車道を横断している。	(警)近くに横断歩道があるので、横断歩道を利用するように指導してほしい。					済	2016	
201	2016015	井口小学校	大沢地内国道歩道【大沢】	2017年に通学路になるのなら、歩道ががたがたであり、整えてもらいたい。ガードレールを付けてほしい。草刈りをしてほしい。	(県)パトロールを実施し段差のある箇所については舗装のすりつけ等を実施する。草刈りは、年1回(お盆前)実施している。時期的には草が伸びて歩きづらいときもあるかと思いますがご理解をいただきたい。		済				2016	
202	2016016	井口小学校	ローソン付近裏の十字路【大沢】	信号がなく、スピードを出す車が多い。	(警)見通しが良くないので速度を出す車は限られており、取締りを強化することで、ドライバーに注意を促すこととする。			済			2016	
203	2016017	井口小学校	大沢の外れから吉田に入るまで越後産業の前の道【大沢】	2017年に通学路になるのなら、人家がなく暗いため、街灯を付けてほしい。	(市)現状では必要ないため湯之谷小学校の通学路になった場合に検討いたします。				済		2016	非通学路
204	2016018	井口小学校	国道より北側の農道【大沢】	2017年に通学路になるのなら、街灯を付けてほしい。	(市)現状では必要ないため湯之谷小学校の通学路になった場合に検討いたします。				済		2016	非通学路
205	2016019	井口小学校	ぶなの木近くのカーブ【大下】	歩道なし、斜めに渡る時あり、駐車車両有り、見通し悪い。	(警)駐車車両については、広報等で対応予定。安全な歩行について、指導してほしい。			済		済	2016	
206	2016020	井口小学校	グループホームぶなの里からセブンイレブン【大下】	歩道がなく狭い。	(警)ゾーン30対策を実施予定であり、十分注意して歩行するよう指導してほしい。			済		済	2016	
207	2016021	井口小学校	吉田1063増田屋から下側道路【吉田】	歩道がないので対策をお願いしたい。	(市)片側には水路及びガードレール反対側には民家があるため道路改良は困難である。 (警)付近住民が利用している道路であることから、取締り等を通じて、ドライバーに注意を促すこととする。 (2017年度対応策) (市)今年度にグリーンベルトを設置。				済		2017	
208	2016022	井口小学校	井口婦人の家前、押しボタン信号【七日市】	原信に向かう赤信号のインターバルが長いので、押しボタン交差点まで車両がつかうことがある。	(警)信号機のサイクル時間について検討する。			済			2016	
209	2016023	井口小学校	新しくできる押しボタン信号付近【七日市】	大きな流雪溝がある。信号設置時に何かしらの工事はあると思うが確認のため。	(県)工事の計画中であり、流雪溝落下防止の対策は現在検討中です。		済				2016	
210	2016024	井口小学校	不動院から新小学校までの歩道【七日市】	これから整備が始まると説明があったが、いつ始まるのか。	(県)集落説明会を実施いたしました。2016年度中に工事を予定しております。		済				2016	2016年度に歩道整備工事を完了。
211	2016025	井口小学校	湯中信号前から新小学校までの道【井口上】	スピードを出す車があるので危険。	(県・市)工事の計画箇所であり、歩道等の整備も実施予定です。学校から児童にも道路に飛び出しなどしないよう注意喚起してほしい。		済		済		2016	市道七日市新田29号線は、横断歩道あり、必要があれば事前にマークを表示するなど今後対策を検討する。
212	2016026	井口小学校	国道352へ出る交差点(うちだ花屋、写真館サクライスタジオ)【上ノ原・清水上】	一時停止線で停止せず、舗道の方まで突き出る車両があり危険である。子どもには、交差点での一旦停止左右確認を指導。	(警)停止線については補修を検討する。取締り等を強化し、ドライバーに注意を促すこととする。 (2016年度対応策) (警)停止線、「止まれ」の書き直しをする。			済			2017	2017年度予算で補修する
213	2016027	井口小学校	国道17号線横断道路【上ノ原・清水上】	交通量及び人身事故も発生。降雪期は、雪の壁が高くなり、安全確認を車道に出て行なう。	(学)PTAの地域委員や区長様と連携して児童への安全指導を充実していく。					済	2016	
214	2016028	井口小学校	小出警察署と国交省破間川出張所間の道から、振興局方面へ向かう道路の融雪溝【上ノ原・清水上】	側溝が深い。春に1年生が1度転落している。グレーチングの設置がほしい。	(市)側溝全てにグレーチング等の蓋をすることは困難である。外側など歩行スペースを明確にするよう検討する。 外側線引き直し済み				済		2016	
215	2016029	井口小学校	うちだ花屋とN T Tの間の道路【上ノ原・清水上】	N T T側に段差があり、少し高くなっている脇は側溝になっているが、そこを歩行する児童がいるので、危険である。	(市)道路ではなく民地のため学校より立ち入らないように指導願います。					済	2016	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
216	2016030	井口小学校	田中恒男さんの家付近の十字路の側溝【井口下】	蓋がなく、高さもあり危険。	(市)ガードパイプなどの柵の設置を検討します。 2016年柵設置完了				済		2016	
217	2016031	井口小学校	主要地方道小出・奥只見線から352のT字路【井口下】	車が352に出る時見通しが悪く、前に出ないと左右確認ができないため、歩行者に気付づらい。	(学)PTAの地域委員と連携して児童への安全指導を充実していく。スクールガードにより見守りを願います。 (警)パトカーによる取締り等を強化し、ドライバーに注意を促すこととする。停止線は補修を検討する。				済		2016	
218	2016032	井口小学校	つくし保育園の前の通り【井口下】	道が細い、園の送迎等もあり結構車の通りが多い。七日市童園の石垣があり見通しが悪い。	(市)石垣もあることから道路の形状を変更することは困難。十分注意して歩行するよう指導してほしい。				済		2016	
219	2016033	井口小学校	婦人の家の歩道【井口下】	29年度の通学路によっては、横断歩道が必要。	(市)現状では必要ないため湯之谷小学校の通学路になった場合に検討いたします。 (2017年度対応策) 通学路として利用しないため対応しない。							2017年度に再度対策の見直し 湯之谷小学校通学路 横断歩道については、警察との協議になります 見直した結果、対策しない
220	2016034	井口小学校	七日市、主要地方道小出・守門線の十字路【井口下】	車の通行が多いので、押しボタンの信号がほしい。	(警)2016年度中に歩行者用灯器を設置予定。押しボタン式設置の予定はありません。 (2017年度対応策) (警)今年度中に歩行者用灯器を設置する。			済			2017	2017年度対策実施済
221	2016035	井口小学校	七日市、ゲートボール場付近 桜井正敏様宅の前あたり【井口下】	冬期、雪だまりができるという情報があった。朝の除雪の必要有り。冠水情報もあった。	(市)雪だまりについては、除雪対応いたします。冠水は流雪溝にまともって流すことが原因のため地域へ指導いたします。				済		2016	
222	2016036	広神東小学校	県道501号 江口今泉線	交通量は少ないが、道が広いので車のスピードが速い。横断に注意させる。	(警)横断歩道手前のひし形マークの表示が消えているので検討する。スピード違反の取り締まりを実施しドライバーに注意を促すこととする。			済			2016	
223	2016037	広神西小学校	国道252号線の和田交差点北側信号待ち場所。	緑地帯を改修し、信号待ち場所を広くしてほしい。	(県)現場は冬場になだれのおそれがあるため、横断歩道の渡る方向を変更するなど学校で指導してほしい。				済		2016	
224	2016038	広神西小学校	国道252号線、田中の広神車両整備工場付近。	横断歩道があると良い。冬季はスクールバスの始発場所に道路を渡る。	(警)近くに横断歩道があるため横断歩道の設置は困難である。注意して横断するよう指導してほしい。				済		2016	
225	2016039	広神西小学校	国道252号線、親柄信号から雁坂下方面。	横断歩道があると良い。	(警)横断歩道手前に待機できるスペースがないため現状では横断歩道の設置は難しい。 (県・市)水路を改良することにより待機スペースができるので水路管理者と協議して対応を検討する。 (2017年度対応策) (警)停止線を引く。 (県・市)水路の改良は難しい。学校より注意看板等の設置で対応してほしい。 (学)看板等の設置で注意喚起する。		済		済	2017	2017年度に再度対策の見直し (警)横断歩道手前に待機できるスペースがないため現状では横断歩道の設置は難しい (県)水路を改良することにより待機スペースができるか対応を検討したが、横断歩道の計画がある中での施工を検討する。 (市)市管理の水路でないため、用地も含めて協議に時間がかかると思われます。 見直した結果、対策しない	
226	2016040	広神西小学校	国道252号線、親柄信号から田中方面。	交通量が多いのに、白線しか歩道と車道の区別がない。緑石があると良い。	(県)歩道の無い箇所は通学路になっていないため緑石等の設置は困難。歩行するときには注意するように学校で指導してほしい。			済		済	2016	
227	2016041	須原小学校	須川地内 小出守門線	通学路全部の歩道の草が多いため歩きづらい。	(県・市)県道及び市道は年1回(お盆前)草刈りを実施しています。時期的には草が伸びて歩きづらいときもあるかと思いますがご理解をいただきたい。 2016年度草刈り実施済み		済		済		2016	
228	2016042	須原小学校	小須原地内 大石組の前の市道	カーブをしているが見通しが悪い。交通量も多い。横断歩道がほしい。(昨年度も要望し、OKが出たかと思うがそのままである。)	(警)道路が傷んでおり舗装工事を実施しないと横断歩道の設置が困難である。 (市)来年度に舗装工事を計画しています。 (2017年度対応策) (市)舗装工事済み。 (警)横断歩道ではなく、停止線の設置で対応予定。			済	済		2017	(警)道路が傷んでおり舗装工事を実施しないと横断歩道の設置が困難である。 (市)2017年度対応予定 舗装済み 見直した結果、横断歩道の対策はしない
229	2016043	須原小学校	赤土の宮下橋近く	交通量が多いが、歩道がない。(今後、工事が予定されているという話もあったが)	(県)橋の架け替え並びに県道の工事も計画中である。5から10年の事業のためそれまでは注意して歩行するよう学校で指導してほしい。				済		2016	バス通になった。地域子ども会で指導した。
230	2016044	須原小学校	大倉沢 252号線 ヤマト床屋付近	登校時横断歩道がなく、坂道のため車が見えにくい。	(警)前後に横断歩道があるため横断歩道の設置は困難である。注意して横断するよう学校で指導してほしい。				済		2016	横断旗を立てたり、保護者にお願いをしたりした。
231	2016045	入広瀬小学校	入広瀬橋から線路に向かう変形十字路	冬季、降雪が多いと雪壁ができて見通しが悪くなり、横断時に危険となる。車の一時停止線がよくわからない。一時停止位置が不明瞭。	(県)大雪の年は排雪を実施するなど対応しているが学校でも横断に注意するよう指導してほしい。 (警)交差点のため停止線はありませんが、駐在による監視等を検討する。		済		済		2016	(警)停止線等は29年度補修済 通学路まで変更するほど、本年度は積雪は多くなかった。
232	2017001	堀之内小学校	県道23号線 根小屋 根小屋橋付近	横断歩道がなく、横断する際に危険。横断歩道設置希望。	(警)横断歩道の設置を検討する。				済		2019	(警)子ども達が待つ場所が確保されてから設置予定 (警)2019年秋 横断歩道設置
233	2017002	堀之内小学校	県道418号線 大石 大石集会所前	交通量が多く、横断する際に危険。押しボタン式信号の設置を希望。 ※区画線も幅を広くして施行して欲しい(追加)	(警)横断歩道もあり、現状の交通量では押しボタン式信号の設置は難しい。 信号機の設置予定はなし				済		2017	(警)2017年度秋に横断歩道と停止線を引き直した。

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
234	2017003	堀之内小学校	県道418号線 山ノ手 整体院付近	横断歩道がなく、横断する際に危険。横断歩道設置希望。	(警)交通量調査して横断歩道の設置を検討する。			済			2017	(警察)歩行者だまりもなく、利用者が少ないことから、設置はしない。また、堀之内高校側に通学路を変更すれば、歩道もあり、問題ないことから、通学路の変更で対応するよう堀之内小学校に連絡済み
235	2017004	堀之内小学校	県道滝之又堀之内線、柏崎高浜堀之内線 市道 根小屋地内(1から8)	歩道白線がなく、歩行の際に危険。	(県)県道の白線が消えかかっている箇所については、白線を引き直す。 (市)市道については今年中に白線を引く。		済		済		2017	対応済み
236	2017005	堀之内小学校	堀之内下町交差点	児童が信号待ちする場所に、内回りをする車があつて危ない。	(県)白線やグリーンベルトなどにより対策する。 (学)児童にも車に注意するよう指導を行う。		済			済	2017	(県)2017年度に白線引き直し完了 2018年度にグリーンベルト完了
237	2017006	伊米ヶ崎小学校	虫野上口交差点	横断歩道に横断旗と横断旗を入れる入れ物がない。登校時は班長が常に持っているのではなく、下校時に使用する時があるのでつけてほしい。	(警)横断旗を入れる箱は設置されているので、交通安全協会に旗が不足しているようなので追加のお願いをする。学校でも登校時に旗を反対側に移動させ下校時に使用できるように、児童に指導をお願いしたい。 (学)児童に旗の利用方法の指導を行う。			済		済	2017	(警)2017年度秋に旗を10本追加した。
238	2017007	伊米ヶ崎小学校	十日町・大浦道路工事現場近く	直接、通学路と接していないが、通学路を工事関係の大型車両が通る。	(市)学校より児童に大型車に注意するように指導してほしい。バイパスの完成後に市道の通学路について検討する。				済		2017	工事現場へアクセスするためには通学路を通行せざるを得ない。発注者を通じて工事車両の運行について徐行するなど注意するようお願いする。
239	2017008	伊米ヶ崎小学校	県道浦佐小出線と伊勢島神社前の交差点	27年度にも記載したが、交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がなく危険。	(警)通学路として利用する児童が少ないため横断歩道の設置は難しい。			済			2017	対策と同じ理由
240	2017009	小出小学校	魚沼市佐梨小出小学校グラウンド沿いの流雪溝	蓋がないため気がつかずに落ちることがある。	(市)ガードパイプの設置を検討する。					済	2018	
241	2017010	小出小学校	魚沼市青島東上越線沿いの直線道路	大型トラックが多くて危険。	(警)大型車両を所有している付近の会社に通学路を走行する際に注意するよう指導する。横断歩道が薄くなっているのを引き直す。 (市)現在、側溝等に蓋をかけているので歩行スペースを確保できる。			済	済		2017	(警)横断歩道の引き直し。
242	2017011	湯之谷小学校	主要地方道 小出・奥只見線 セブンイレブン魚沼井口新田店付近 (国道17号線沿いの店舗)	左記セブンイレブン店舗付近にあるアパートに住んでいる子がいるが、通学時に左記地方道を「かねもと医院」方向に横断する必要がある。横断歩道はあるが交通量が多く、なかなか渡れない。 → 押しボタン式信号を敷設していただくとありがたい。	(警)一般利用が少ないため信号機の設置は難しい。ひし形マークの設置を検討し、横断旗を交通安全協会に追加依頼する。 信号機の設置予定はなし			済			2018	(警)旗を5本追加した。 30年度中に横断歩道の引き直し
243	2017012	湯之谷小学校	大下地域とスーパー「ウオロク」建設予定地間の道路	歩道のない道路である。現在、建設車両の通行が多い。さらに、スーパー完成後も、物資搬出入の車両が往来、出入りすることが想定される。 路側帯(白線)をはっきりさせていただきたい。 (歩道やガードレールなどを敷設していただくのが理想ではあるが、道路幅を広げることは現実的に難しいと想定されるため。) → 学校でも、安全な通行を指導する。	(市)来年に舗装の打ち替え計画があるので、その時に白線を引く予定。 (警)スーパーがオープンしたら道路の利用状況も変わるので通学路の変更も検討してほしい。 (学)※オープン後の状況 → 対象となる通学班は、部分的に通学路を変更し、当該の危険箇所は通らないようにした。また、対象登校班以外にも、全校児童を対象に危険の可能性について指導した。				済	済	2018	(警)対策と同じ理由 (市)30年度実施済
244	2017013	湯之谷小学校	主要地方道小出守門線 七日市交差点部から歩道未設置区間【七日市】	スピードを出して走行してくる車が多いが、歩道がなく危険なため。	(県)現在、七日市交差点部から歩道未設置区間について、歩道整備を計画している。		済				2019	(県)現在、七日市交差点部から歩道未設置区間について、歩道整備を計画している。 R2からR3に歩道設置工事を実施済。
245	2017014	広神東小学校	主要地方道小出守門線で歩道未設置箇所【一日市】	スピードを出して走行してくる車が多く、前後に歩道のどうがあるが該当箇所には歩道がないので、歩行者が危険。	(県)歩道整備を実施する。		済				2020	(県)現在、該当箇所については、歩道整備を実施します。2019年から2020年に歩道設置工事を実施。
246	2017015	広神東小学校	国道252号で歩道未設置箇所【今泉】	スピードを出して走行してくる車が多く、前後に歩道があるが該当箇所には歩道がないので、歩行者が危険。	(県)歩道を整備している。		済				2020	(県)2015年～2020年に歩道設置及び交差点改良工事を実施、2020年完了。
247	2017016	広神西小学校	国道252号線、親柄信号から雁坂下方面の踏切	踏切の幅が狭い。広くしてほしい。	(県)JRと協議したが早急には無理。また、河川の管理者との協議も必要で踏切を広くするのは難しい。学校より児童に車に注意するよう指導をしてほしい。 (学)児童に車に注意するよう指導を行う。				済		2017	雁坂下の子どもがここを通らずに学校へ来られる通学路は現実的にはない。毎朝、スカーフと一緒に登校してくれている。
248	2017017	須原小学校	大倉沢：永盛屋前のT字路	横断歩道が無い為、危険である。 (横断歩道の移動希望設置希望)	(警)横断歩道を2箇所設置を県と調整し検討する。			済			2017	(警)新しく横断歩道を設置
249	2017018	須原小学校	須川：須川橋からの道と小出守門線のT字路	横断するのに見通しが悪い。自動車がスピードを出し渡りにくく危険である。 (横断歩道設置希望)	(警)児童数が少ないが交通量調査し、検討する。			済			2017	(警)手前に横断歩道があるため、そちらの利用をお願いする。
250	2017019	須原小学校	小須原：守門庁舎前の横断歩道	横断歩道があるが、傾斜があり見通しが悪く渡りにくく危険である。 (横断歩道の移動希望)	(警)安全面を考えて横断歩道を移動するのではなく、少し速くなるが信号機を利用して横断してほしい。 (学)信号機を利用し横断するよう指導する。				済		2017	
251	2017020	須原小学校	主要地方道小出守門線で歩道未設置箇所【須川】	スピードを出して走行してくる車が多く、前後に歩道があるが該当箇所には歩道がないので、歩行者が危険。	(県)現在、該当箇所については、歩道を整備している。		済				2019	(県)2019年度歩道整備完了

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
252	2017021	入広瀬小学校	入広瀬橋から線路に向かう変形十字路	冬季、降雪が多いと雪壁ができて見通しが悪くなり、横断時に危険となる。 車の一時停止線がよくわからない。一時停止位置が不明瞭。	(警)横断ししやすいように横断歩道の位置を変え引き直しをする。			済			2017	(警)横断歩道の場所を変えて設置
253	2018001	宇賀地小学校	【主要地方道柏崎高浜堀之内線-県道中山竜光堀之内線】 新道島と竜光の合流地点 (一般県道中山竜光堀之内線 新道島から主要地方道柏崎高浜堀之内線 竜光までの区間)	交通量が多いが、歩道がなく車道を歩かなければいけないため。車道も狭いため。	(県)道路構造上、歩道を設置するスペースが無く、グリーンベルトでさえも施工する幅がないため現状では対処できない。また、車道を狭くするのも大型車両のすれ違いができなくなるため難しい。学校より児童に指導をお願いしたい。歩道整備の事業化に向けて県庁へ要望を行う。		未				継続	(県)2020年度歩道整備事業に着手。
254	2018002	宇賀地小学校	新道島基地の横の歩道	崖になっているが、柵がない。	(県)県道より離れた箇所のバス回場のため対策はできない。 (市)学校より児童に指導するとともに地域にも連絡をして対応してほしい。				済		2018	(県)県道の道路区域外のため、対応不可 (市)道路以外のため、道路管理者としての対応不可、学校から児童に指導をお願いする。
255	2018003	堀之内小学校	国道17号線堀之内庁舎前交差点から県道23号	道路が狭く歩道もないので危ない。	(県)道路構造上、歩道を設置するスペースがありません。 路肩に水路の新設の予定があり施工決定後破線の設置を検討します。		一部済				継続	(県)一部着手済み。順次対策を進める。
256	2018004	堀之内小学校	根小屋 根小屋橋から堤防に下りる階段	冬期、階段の除雪がされていない。近所の方が好意で除雪してくださった。 業者による定期的な除雪を希望。	(県)階段は道路管理外のため除雪はできないため、降雪後の通学路を変更するなど学校で対応願います。				済		2018	(県)県道の区域外である。2020年度、再度調査。
257	2018005	伊米ヶ崎小学校	大浦 道路工事箇所	工事の方がついているが、ついていないときもある。簡易的なものでよいので歩道があるとよい。この先、通行止めになってう回路を通ることになる情報もきている。	(市)工事中は警備員が常駐し、現在は簡易な歩道が設置されてるので学校より児童に指導や注意喚起をお願いします。また、工事の大型車両には児童の通学時には注意して通行するようお願いいたします。				済		2018	(市)国道17号バイパスの工事により状況が変わるため、都度学校から注意をお願いする。
258	2018006	伊米ヶ崎小学校	小出 西1号⇄十日町集落センター前(十日町大浦新田線)横断	3つの登校班のうち2班が道路を横断するが、横断歩道がなく危険。 横断歩道を設置してほしい。	(警)横断歩道設置には歩行者の待避箇所が必要であり現状のままでは設置は難しい。地権者と協議が必要であり、設置箇所についても検討が必要。学校より児童に横断時に注意するよう指導願いたい。			済			2019	(警)設置場所の選定が難航、今年度中の設置を目指したい。 (警)2019年秋 横断歩道設置
259	2018007	小出小学校	魚沼市佐梨 小出小学校校門前の横断歩道	朝たくさんの児童が登校する。安全に道路を横断するには横断歩道の幅が狭い。横断歩道の幅を2倍にしてほしい。	(警)今年秋ごろ現在ある横断歩道を増幅させる予定。学校から児童に対して引き続き安全指導をお願いします。			済			2018	
260	2018008	湯之谷小学校	魚沼市井口新田 県道553号線 一般県道広神・小出線 旧井口小学校から、つくし保育園に 向かう交差点	広神方面から旧井口小学校方向に向かってくと、一時停止なのだが、標識が見にくく、一時停止をせずに通り過ぎる車両がある。 道路面にも「止まれ」の白文字があるが、見落とされることがある。 交通量も比較的ある。小学生だけでなく中学生やつくし保育園の園児も通る交差点であり、安全面で不安がある。	(警)今年冬ごろ県道側に「段差止まれ」の設置を検討します。			済			2018	
261	2018009	湯之谷小学校	魚沼市七日市 県道70号線 主要地方道小出・守門線 不動院 付近	湯之谷小学校近くの押しボタン信号から、「七日市」交差点までの約700から800m区間、横断歩道が1つしかない。通学路と直接関係するところではないため、登下校時に児童が横断することはない。 しかし、休日や下校後に横断歩道のないところを横断している様子が見られ、危険と感じている。	(警)歩行者の待避所なく、近くに横断歩道があり新たに横断歩道の設置は難しい。学校より児童に横断箇所の指導をお願いしたい。			済	済	2018	(警)横断歩道の設置は難しいため登下校時間帯、特にパトカーでの警らを中心に実施した。	
262	2018010	広神東小学校	中島新田 ため池	地域の方がロープをはったり草を刈ったりして、危険のないように環境整備をしている。	(市)個人所有のため池であり、通学路ではないため対策は難しいので学校で児童に近づかないように指導願います。				済		2018	(市)道路以外のため、道路管理者としての対応不可、学校から児童に指導をお願いする。
263	2018011	広神東小学校	今泉 東保育園	コンクリートの壁が高くブロックの落下が心配、また冬季の雪の落下も不安。	(県)ブロック積箇所については、道路構造物として点検し、異常はありませんでした。歩道脇でコンクリート壁が高いため大雪時に雪庇の危険がありましたら連絡をお願いします。		済				2018	(県)損傷等なし。パトロール等で異常があれば対応する。
264	2018012	広神西小学校	魚沼市小庭名 国道291号線 小庭名ふれあいセンター付近	自動車がスピードを出して通過するため、児童の登下校に危険が生じる。道の拡張、歩道整備、グリーンベルトなどの道路への記載を要望する。	(県)道路構造上、歩道を設置するスペースが無く、グリーンベルトでさえも施工する幅がないため現状では対処できない。学校より児童に指導をお願いしたい。 (警)パトロール等を強化することで対応を検討します。			済		済	2018	(県)グリーンベルトを設置するスペースがない。新規歩道整備として要望したため、地元として事業要望をあげていただきたい。 (警)現状では対処が難しいためパトカーによる警らを重点に実施した。
265	2018013	広神西小学校	魚沼市山口 県道滝之又・堀之内線 泉沢新田入口交差点から並柳交差点	自動車がスピードを出して通過するため、児童の登下校に危険が生じる。道の拡張、歩道整備、グリーンベルトなどの道路への記載を要望する。	(県)道路構造上、歩道を設置するスペースが無く、グリーンベルトでさえも施工する幅がないため現状では対処できない。学校より児童に指導をお願いしたい。道路改良または歩道整備の事業化に向けて県庁に要望を行う。 (警)パトロール等を強化することで対応を検討します。		未	済		済	継続	(県)2020年度歩道整備事業に着手(2020年記載) (警)現状では対処が難しいためパトカーによる警らを重点に実施した。
266	2018014	広神西小学校	越後広瀬駅から和田信号機までの歩道の欠損	途中、歩道が切れて下に降りるコンクリート製の階段となっている。その周辺も、歩道の脇はがけとなっており、高さも高い。そこから、児童が誤って落ちる危険性がある。歩道及びガードレールなどの確保を要望する。	(県)個人の所有地と隣接し県道の道路用地内での対策は難しい。通学路や通行方法を変更するなど学校で対応及び児童に指導をお願いしたい。				済		2018	(県)民有地の出入口があること、道路敷に余裕がないことからハード対策困難。
267	2018015	入広瀬小学校	学校周辺の横断歩道の塗装がかなり薄くなっている。 また、歩道の白線も同様の状態である。	学校周辺の通学路の横断歩道、歩道の白線の塗装が薄くなり、分りにくくなっている。 昨年、塗り直すお話を聞いたことがあるが、2018年6月4日現在、まだ塗装されていない。	(警)2018年度の秋頃に横断歩道等の引き直しを予定しています。			済			2018	
268	2019001	宇賀地小学校	魚沼市竜光地区の歩道	街灯が無い公園があるため不審者等が心配								担当が重複のため点検しないと判断。2014002(128)と重複。
269	2019002	堀之内小学校	国道17号線堀之内庁舎前交差点～県道23号	道路が狭く歩道もないので危ない。								担当が重複のため点検しないと判断。2012006、2013002と重複(2018003と重複ではないか?)

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
270	2019003	堀之内小学校	国道252号線長屋バス停付近	長屋集落の児童は、下校バスを降車後、道路を横断して自宅へ向かう。道路のカーブと起伏により、十日町方面から走行する車からの見通しが悪く、横断歩道もないため事故の危険性が高い。	現場の見通しが悪く、横断歩道の設置はできない。スクールバスのバス停の位置を市道長屋7号線沿線に移動できないか検討する。				済		2019	バスが集落内に進入することが困難なため、スクールバスの折り返し運転で対応。
271	2019004	堀之内小学校	根小屋 根小屋橋から堤防に下りる階段	冬期、階段の除雪がされていない。近所の方が好意で除雪してくださった。業者による定期的な除雪を希望。	(後日調査) 新潟県の敷地のため、県の対応が必要。					済	2020	2018004と重複。2020年度再調査する。(2020007で回答)
272	2019005	堀之内小学校	堀之内駅近くの関下へ抜ける地下道と堀之内小学校近くの国道17号線下の地下道	・以前から不審者情報が多い。 ・道路が狭く、すれ違いざまに何かされても逃げようがない。 ・人の目が届かない。	(市) 防災安全課へ情報提供し、カメラの設置を検討中				済		2019	防災安全課へ情報提供し、設置済み。
273	2019006	堀之内小学校	堀之内高校から月岡公園方面へ向かう道	・月岡公園への通り道でもあり、声かけ事案が発生しやすい。 ・歩道に草がかかっている、車道を歩くことになる。 ・スピードを出して通行する車が多い。 ・街灯が少なく暗い。	(市) 生活環境課に設置方法等を確認し、学校に連絡する。 確認結果：地域から要望があれば、防犯灯は支給できる。ただし、設置にかかる工事費用及び電気代は、地域から支出となる。 (学) 該当児童に指導する。			済	済	2020	(学) 児童への安全指導を継続して行う。	
274	2019007	堀之内小学校	堀之内小学校近くの丁字路(堀之内3号線)→稲荷17号→稲荷6号→県道371号線へ抜けるまでの道	・人があまり通らず、本町の道(371号線)から死角になっている。 ・そばん塾付近で不審者が出ている。	2020008で再協議。			済	済	済	2020	2020008で対応済
275	2019008	堀之内小学校	県営関下住宅2号棟付近の道路	・歩道がなく、下校時刻は人や車の通りも少なくなる。	(市) 区画線の引き直し対応予定。				済		2020	2020年度完了(2020009で回答)
276	2019009	伊米ヶ崎小学校	大浦 道路工事箇所	昨年度も報告したが、工事の状況が変わっている今年度も報告する。仮設の歩道が設置されているが狭くて危険である。工事中は工事の方についていて誘導してくれるが、工事が休みの時はないときがあるので危険である。	(市) 国道17号バイパスの工事により状況が変わりますので、その都度対応します。	済					2019	2018005と重複。(市コメント)国道17号バイパスの工事により状況が変わりますので、その都度対応します。
277	2019010	伊米ヶ崎小学校	虫野交差点	冬になると雪壁で見通しが悪く危険。事故発生率が一番高いところ。	これ以上の除雪対応は現状難しく、困難。 (学校) 信号が設置されている交差点であり、信号を守って注意深く横断するよう学校から児童に注意喚起する。	済	済		済	2019	(学校) 注意喚起を行う	
278	2019011	伊米ヶ崎小学校	原虫野信号付近	歩道はあるが、夏になると草が生い茂って歩道にかかっている。また、冬は歩道が確保できないときがあるし、雪壁があつて見通しが悪い。	(国) 草刈りを年1回実施しているほか、歩道の雑草については、通行に支障があれば随時除草を行っている。ひどいようであれば連絡いただきたい。 除雪ランクの高い路線である。 早期から除雪を開始し、通学時間までに作業を完了するようにしているが、連続降雪時は作業後に再び積もってしまうことがあるのでご理解いただきたい。	済					2019	
279	2019012	小出小学校	魚沼市羽根川只見線付近(国道352号)	民家があるが人通りがほとんどない。踏切もあり通行に十分注意が必要。車が通ると子供達とかなり接近して危ない。	(県) 道路照明設置済み、踏切も歩車道分離式になっており、これ以上の対応は考えられない。 (学校) 防犯については地域ままり隊に協力を依頼。		済		済	2019		
280	2019013	小出小学校	魚沼市青島(特に線路から山沿い)	民家、交通量も少ない。歩いている人もほとんどいない。見守り強化が必要。	(市) 防災安全課へ情報提供し、カメラの設置を検討中			331で回答		331で回答	331で再点検。対策状況について331に入力するため、対策は済とする。	
281	2019014	小出小学校	魚沼市浦町4番地小出庁舎第二駐車場付近	流雪溝の上を歩いていくと蓋がなくなり急に1m近く深い溝になっている。柵が必要。	(市) 蓋掛け又は防護柵について検討する。地元協議が必要。 (学校) 注意喚起をする。			済	済	2020	【建設課】流雪溝として利用されており、蓋掛けが難しいため、学校からの注意喚起をお願いしたい。	
282	2019015	小出小学校	魚沼市佐梨円福寺付近	人通りが少なく、見通しが悪い。道が狭く坂道。	防犯灯設置済み				済		2019	
283	2019016	小出小学校	魚沼市横町	車の通りが多い。信号のない横断歩道を渡る児童がいるため危険。	商店街についてはゾーン30の対象外 (市) 区画線の引き直しを検討 (学校) 児童に注意して通行するよう指導				済	済	2019	新潟県管理道路であり、市で対応不可。学校に注意喚起依頼。
284	2019017	小出小学校	魚沼市新柳生橋から小出中学校付近	道路が大きくカーブを繰り返す。スピードを出しているので横断が危険。	信号設置については基準を満たさないため不可 横断歩道の路面標示、標識、看板が設置されており対策済み		済	済			2019	
285	2019018	湯之谷小学校	魚沼市吉田 県道50号線 主要地方道小出・奥只見線 地域振興センター付近	通学路の地域振興センターとウオロクの間には信号がない。横断歩道はあるが、交通量が多いため、子どもたちの横断が危険である。	(学校) 近くに信号機のある交差点があり、そちらを経由しても通学距離が変わらないのであれば、通学路のルート変更を検討。				済		2018	学校対応。
286	2019019	湯之谷小学校	魚沼市井口新田 県道553号線 一般県道広神・小出線 旧井口小学校から、つくし保育園に 向かう交差点	広神方面から旧井口小学校方向に向かってくと、一時停止なのだが標識が見にくく一時停止をせずに通り過ぎる車両がある。道路面にも止まれ白文字があるが、見落とされることがある。交通量も比較的ある。小学生だけでなく中学生やつくし保育園の園児も通る交差点であり、安全面で不安がある。	前年度対応済み			済			2018	20130029、2018008と重複。警察対応済。
287	2019020	湯之谷小学校	魚沼市七日市 県道70号線 主要地方道小出・守門線 不動院 付近	湯之谷小学校近くの押しボタン信号から七日市交差点までの約700から800m区間に横断歩道が1つしかない。通学路と直接関係するところではないため、登下校時に児童が横断することはない。しかし、休日や下校後に横断歩道のないところを横断している様子が見られ、危険と感じている。	前年度対応済み			済			2018	2018009と重複。警察対応済。

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
288	2019021	広神東小学校	山田下山田2号線 山田下から山田に向かう道路	道路わきの側溝に蓋がされていない部分があり、不注意で落ちる危険性がある。	市で蓋掛けを検討。地元協議。				済		2023	(市) 2022・23年度施工済
289	2019022	広神東小学校	山田下山田2号線 山田下	白線が消えていて、歩道と車道の境界があいまい。	市で区画線の引き直し予定。				済		2020	
290	2019023	広神東小学校	中島小門口線 中島 集落内	線路脇に柵等がないため、侵入可能である。	線路敷内に柵の設置は不可。 (学校) 線路敷内に立ち入らないよう児童に指導願いたい。				済		2019	
291	2019024	広神東小学校	島 広神庁舎裏側の通り	傾斜のある道や民家の少ない道が多く、大通りからの死角が多い。	(市) 防災安全課へ情報提供し、カメラの設置を検討中				済		2021	(学) 住宅もあり、広神庁舎もあることから、防犯カメラの設置は不要
292	2019025	広神東小学校	魚沼市新保 市道新保中島線 デイサービスセンターひまわり付近道路	歩道ラインが消えている。	(市) 区画線の引き直しを検討する。2020に確認済み。白線引く予定。				済		2020	2020年度完了
293	2019026	広神東小学校	中島新田新保線 R252に出るまでの新保から踏切までの田んぼ道	人通りがほぼない。女子が一人で歩いて帰るのは、不安が残る。街灯がない。	(市) 防災安全課へ情報提供し、カメラの設置を検討中				済		2021	(学) 複数人で下校することを指示し、地域住民の協力を得て、下校時の見守りをする事としたため、防犯カメラの設置は行わず、他の地域を優先する。
294	2019027	広神東小学校	主要地方道小出守門線 一日市	国道から一日市集落に入る道路の道幅が狭く、歩道ラインも一部消えている箇所がある。	(県) 点検現在、対応中。2019年度完了予定。		済				2019	2017014と重複。完了
295	2019028	広神東小学校	中家センターバス停付近	公民館近くの川の所に、柵が必要である。	(学校) 反対側に歩道があり、安全な歩道側を通行してもらうよう通学路の変更をする。				済		2019	学校対応。
296	2019029	入広瀬小学校	国道252号から守門神社・穴沢寺への道路	街灯がなく夕暮れの早い時期は危険。	(市) 防災安全課へ情報提供し、カメラの設置を検討中				済		2021	防災安全課へ情報提供済み。 2021年度設置済み。
297	2019030	入広瀬小学校	入広瀬橋から旧みのり館・Aコープ付近	横断歩道・歩道の白線が薄い。	対応済み			済			2018	2018015と重複。警察対応済。
298	2019031	入広瀬小学校	入広瀬小の信号機付近	横断歩道・歩道の白線が薄い。特に入広瀬橋から小学校への左折時、かなり内側に入りこむ車もあるため危険。	対応済み			済			2018	2018015と重複。警察対応済。
299	2019032	入広瀬小学校	通学路全体	歩道の白線が薄い、ない箇所が多い。	(警) 秋に横断歩道の引き直しを行う。漏れている箇所については雪消え後に実施を検討 (県) 県道の区画線については例年春に実施しているので、来春に引き直しを検討する		済	済			2020	(県) R2春に消えている外側線の引き直しを実施済
300	2019033	湯之谷小学校	魚沼市井口新田 県道553号線一般県道広神・小出線 つくし保育園前道路	つくし保育園前の道路の道幅が狭くなっている。保育園の送迎以外の車がスピードを落とさず通過している。湯之谷小学校のひとつの通学班が使用しており、通学班の家庭からグリーンゾーンの設定要望が上がっている。	(市) 道路改良工事を検討中				未		継続	(市) 2021年現在、道路改良工事検討中 R5.3時点 用地買収が困難なため、道路改良計画に搭載されていない。 R6.7時点 用地買収が困難なため、道路改良計画に搭載されていない。
301	2019034	堀之内小学校	【国道252号】 吉水：和田橋から増沢橋	・車両の交通量は多いが、路肩が狭いため、歩行者が通行するには危険 ・歩道の設置を希望	(県) 歩道の設置について検討する		済				継続	(県) 歩道整備事業完了 2020年～2022年に工事実施。
302	2019035	須原小学校	県道細野魚沼田中停車場線	・大型車の交通も多く、歩行者が通行するには危険 ・歩道の設置を希望	(県) 歩道の設置について検討する		未				継続	(県) 歩道整備の新規事業箇所として要望する。
303	2020001	宇賀地小学校	魚沼市竜光 市道竜光37号線天満天神社付近	街頭が無く、暗くなってからの通行に不安がある。	(市) 生活環境課に設置方法等を確認し、学校に連絡する。 確認結果：地域から要望があれば、防犯灯は支給できる。ただし、設置にかかる工事費用及び電気代は、地域から支出となる。				済		2020	【学校】地域に内容を伝達済み
304	2020002	宇賀地小学校	主要地方道柏崎高浜堀之内線 宮前橋(県道333)	通学路の路側帯が狭く、交通量もそれなりにあるため不安。	(県) 歩道橋を建設予定。令和2年度に測量、設計に着手する。		未				継続	(県) 2020年度に測量設計に着手。 用地取得の後に工事を実施予定。
305	2020003	宇賀地小学校	魚沼市新道島 県道中山竜光堀之内線 柏崎高浜堀之内線交差点から新道島地内	通学路の歩道が少なく、通行する車のスピードが速い。	(県) 歩道を設置予定。令和2年度に測量、設計に着手する。		未				継続	(県) 2020年度に測量設計に着手。 用地取得の後に工事を実施予定。
306	2020004	宇賀地小学校	主要地方道柏崎高浜堀之内線 魚沼市竜光の交差点(県道333と天満天神社方面にぬける道の交差点)	横断歩道がなく、道路を横切るとき危険。	(警察) 新規に横断歩道を設置することは難しい。近くに別の横断歩道(徒歩1分程度)があるため、そちらを利用いただきたい。 (学校) 近くの横断歩道を渡るように指導する。				済		2020	(学校) 児童に指導済み

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
307	2020005	宇賀地小学校	魚沼市徳田 市道堀之内20号線 徳田の交差点(稲荷神社からうかじ園に向かう曲がり角)	稲荷神社方面から歩いてくると曲がり角に植物があり視界が悪い。	(市)実施時に既に対応済み。				済		2020	調査時に既に対応済み
308	2020006	堀之内小学校	魚沼市長屋 国道252号線長屋バス停付近	・長屋集落の児童は、下校バスを降車後、道路を横断して自宅へ向かう。道路のカーブと起伏により、十日町方面から走行する車からの見通しが悪く、横断歩道もないため事故の危険性が高い。	(市)スクールバスのルート変更(折り返し運転時に下車)で対応済み。					済	2020	調査時に既に対応済み
309	2020007	堀之内小学校	魚沼市根小屋 主要地方道柏崎高浜堀之内線 根小屋橋から堤防に下りる階段	冬期、階段の除雪がされていない。近所の方が好意で除雪している。業者による定期的な除雪を希望。	(市)建設課にて管理者を調査し、特定された管理者により、消雪設備の稼働状況を確認する。 (県)除雪困難なため、通学路の変更をお願いしたい。 (学校)除雪が困難な場合、通学ルートの変更を検討する。		済	済	済	2020	2019004と重複。 (学) 階段の歩道除雪は地域で対応いただいている。登下校に支障をきたす場合は、通学ルートを変更する。	
310	2020008	堀之内小学校	魚沼市堀之内 市道堀之内2号線 堀之内小学校とホリカフーズの間の丁字路から堀之内378番地付近十字路を通り371号線へ抜けるまでの道	・人があまり通らず、本町の道(371号線)から死角になっている。 ・そろばん登付近で不審者が出ている。	(市)防犯灯設置済みである。 (警察)不審者情報が多発するようであれば、連絡をもらった上でパトロールを強化する。 (学校)不審者が出た際は、市教委に確実に連絡を行う。			済	済	済	2020	2019007と重複。今後不審者が発生した場合を想定し、現場で十分に話し合ったため、実施済みとする。
311	2020009	堀之内小学校	魚沼市堀之内 市道関下5号線 県営関下住宅2号棟・中村バルブ製作所付近の道路	・歩道がなく、下校時刻は人や車の通りも少なくなる。	(市)白線を引く。 (市)生活環境課に設置方法等を確認し、学校に連絡する。 確認結果：地域から要望があれば、防犯灯は支給できる。ただし、設置にかかる工事費用及び電気代は、地域から支出となる。 (県)県道が含まれる場合は、白線を引く。		済	済		2020	2019008と重複 (市)区画線設置工事完了。 (県)県道も含まれていたが、白線の引き直しが必要ほど消えていなかったため、県道については対応しない。	
312	2020010	堀之内小学校	魚沼市堀之内 市道堀之内3号線 下町1 堀之内小学校体育館前丁字路	・通学時間帯に、車の通りも多い。横断歩道の設置を要望。	(警察)横断歩道を今年中(令和2年中)に設置する。			済			2020	(警察)設置済み
313	2020011	小出小学校	魚沼市佐梨 市道小出小学校南線 グラウンド沿いの流雪溝	蓋がないため気が付かず落ちてしまうことがある。	(市)蓋の設置について、地域住民と相談し、検討する。 (学校)児童に周辺状況を伝え、注意喚起する				済	済	2020	転落を防ぐガードレールを設置してほしい。(H30からの継続要望) 2017009と重複。 (市)地域住民が道路上等の雪を処理する流雪溝となっており、蓋掛けは難しい。注意喚起をお願いする。
314	2020012	小出小学校	魚沼市佐梨 市道小出小学校西線 小出小学校脇道路の倉庫前側溝の鉄の蓋	蓋の下のコンクリートが破損しているため、蓋がグラグラし、その上の上がると怪我をする危険性が多い。	(市)コンクリート補強を行う。蓋については、持ち主と相談をし、対応する。				済		2020	(市)地域住民からの同意を得たうえで2020年完了
315	2020013	小出小学校	魚沼市佐梨 市道小出小学校通り線 小出小学校 校門前道路	道幅が狭く、白線がない(消えている)状況である。また、転落の危険性もある。	(市)白線の引き直しを行う。グリーンベルト、柵については検討する。 (学校)看板設置を検討する。				済		2020	(市)区画線及びグリーンベルト設置は2020年度で完了。 柵の設置は継続検討中。 (学校)検討の上、看板設置はしないこととした。
316	2020014	湯之谷小学校	魚沼市大湯 国道352号 「大湯温泉」バス停前	カーブが急なので見えづらく、横断する際など危険である。	(学)PTAの地域委員や区長様と連携して看板設置や児童への安全指導を充実していく。 (警)道路管理者と協力して、2016年度中に減速マークの道路標示を設置						2016	2016010と重複。2016時点で対策実施済み。
317	2020015	湯之谷小学校	魚沼市井口新田 国道352号線	交通量が多く、車のスピードも速い。横断歩道があるはあるが、危険なため、信号機をつけてほしいとの声からあがっている。	(警察)近くに信号付の横断歩道があるため、設置が難しい。 (学校)児童への注意喚起をし、近くの信号機付き横断歩道を利用するよう指導を徹底する					済	2020	
318	2020016	湯之谷小学校	魚沼市井口新田 市道井口新田11号線	流雪溝の幅が広くて心配である。全部グレーチングがあれば安心できる。	(市)地域住民と蓋の設置については、相談をする。 (学校)地域住民の意向により、設置不可であれば、看板を立てる。				済	済	2021	(市)地域住民が屋根雪を処理する流雪溝となっており、蓋掛けは難しい。 (学)「近寄らない」という垂れ幕があることが確認できたため、児童にも指導を行う
319	2020017	湯之谷小学校	魚沼市大下 市道吉田4号線 ウオロク付近道路	交通量が多い。道路が狭く、見通しも悪い。車が交差点で止まらないことも多く、危険に感じている。	現場確認したところ、止まれの標識、飛び出し注意等が確認されたため、特別対応はなし。 (学校)児童への注意喚起を徹底する。					済	2020	
320	2020018	湯之谷小学校	魚沼市吉田 市道吉田5号線 ウオロク付近道路	交通量が多い。道路が狭く、見通しも悪い。車が交差点で止まらないことも多く、危険に感じている。	現場確認したところ、カーブミラーの設置や止まれの標識等が確認されたため、特別対応はなし。 (学校)児童への注意喚起を徹底する。					済	2020	

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
321	2020019	広神東小学校	魚沼市中島 県道三ツ又小出線 中島踏切横の用水路	水路が深く、方が一転落したら大変危険。	(市)建設課にて管理者を調査する。 (学校)現在設置されている看板の向きを変更するか新たに看板を設置する。				済	済	2021	(学)用水路の柵がない側にも看板を設置し、コーン、バー、ロープを設置しました。風で飛ばないように、コーンにはウェイトを付け、バーをロープで固定しました。
322	2020020	広神東小学校	魚沼市新保 市道新保中島線 デザイナーズセンターひまわり付近道路	歩道の白線が消えている。	(市)白線を引く。				済		2020	(市)20119025と重複。2020年度完了。
323	2020021	広神西小学校	魚沼市金ヶ沢 市道親柄金ヶ沢線 住居前崖	路肩の脇が3m程度の崖となっている。柵が一部しか設置しておらず危険である。下校時に6年生児童が落ちた事故があった。	(市)トラロープを設置する。転落防止の柵は基礎工事が必要となるため、対策するかは検討する。				済		2020	(市)トラロープ設置済み(2020.08.12)
324	2020022	広神西小学校	魚沼市金ヶ沢 市道親柄金ヶ沢線 中条運動場から親柄の市道	歩道が狭く、交通量も多くなってきており危険である。自動車と歩行者の注意喚起のため、歩道をグリーンベルトで舗装してほしい。	(市)学校に向かって右側の白線を引き直す。 (学校)注意喚起の看板を設置する。				済	済	継続	(市)延長が長いので、複数年で設置。 (学校)児童への指導を適宜行っている。
325	2021001	宇賀地小学校	<県道中山竜光堀之内線> 学校校門前の道路	50キロ規制の追い越し車線の道路となっていて、交通量が多い。工事車両や雪捨てトラックなどの大型車両及び保護者送迎の車の通行量が多い。	(県)(市)除雪業者及びスクールバス運行事業者に注意喚起する。 (学校)保護者に注意喚起する。また道路管理者に注意看板の設置を申請する。		済	済	済	2021	スクールバス運行事業者に降雪時期前に注意喚起済み。 除雪業者に注意喚起済み。	
326	2021002	宇賀地小学校	<国道17号線> 下島集会所前の歩道	国道を除雪した雪が高く積り雪庇がせり出したり歩道まで雪が入り込んでいる。通学路として使われていない側の歩道には、雪がない状況であった。横断歩道がないため、通学路として使われていない側の歩道を歩くことはできない。	(国)除雪業者に情報提供する。	済					2021	
327	2021003	宇賀地小学校	<国道17号線> 田川の十字路	国道を児童が横断する際、歩道で児童が待機しているが、緑石のみ、ガードレールがないため危険である。	(国)防護柵のようなものを設置検討する。 (学校)集団登校時の集合場所を信号付近ではなく、信号から離れた車庫近くで集合するよう指導する。	済				済	2021	(国)2021.10 置基礎式防護柵設置済み
328	2021004	宇賀地小学校	<主要地方道路柏崎高浜堀之内線> 竜光28号線入口～主要地方道路柏崎高浜堀之内線～県道中山竜光堀之内線	川口方面と堀之内方面両方への通勤時間帯の車両の交通量が多く、スピードも出している。歩道の白線の幅が狭く、児童のすれすれを車両が通っている状況である。さらに、現在工事車両が通過し、風圧を受け危険な状況である。	(県)歩道橋及び歩道設置を進める。 (学校)スクールガードに見守り依頼をする。 また道路管理者に注意看板の設置を申請する。		未		済		令和2年度に測量設計に着手。 用地取得箇所から順次工事を実施予定。 R7.8.7通学路点検時再確認 用地取得手続中。R8年度末までに約30m歩道完成予定。	
329	2021005	堀之内小学校	<市道宮林3号線> 永久橋付近 (98と同じ。再調査)	用水路に柵などが無い。大石川にかかる橋の欄干がかなり低い。	点検時には、整備済み。				済		2019	
330	2021006	小出小学校	<市道小出小学校通り線> 小出小学校 校門前道路	昨年度グリーンベルトを設置していただきたいへんありがたかった。しかし、川沿いを歩いてきたから、グリーンベルトに渡る前(市営佐梨川住宅前)が、道路を横断するため危険であると考え、横断歩道を設置していただけたらありがたい。また、グリーンベルト歩行の際、転落の危険性もあるので、柵を設置してもらえるとありがたい。	(市)柵の設置をする。単年で完了することが難しいため、複数年かけて行う。 (警)住宅の入口、両道路に歩行者だまりがない、カーブ付近で見通しが悪い等、横断歩道の設置は難しい。 (学校)子どもたちに継続的に指導する。可能であればスクールガードに見守り依頼をする。				済	済		
331	2021007	小出小学校	<市道青島本線> 線路沿い全般	民家、交通量も少なく、歩いている人もほとんどいない状況であるため、見守り強化が必要である。	点検時、防犯灯の設置は確認済。 (学校)スクールガードに見守り依頼をする。 (市)白線が薄れている箇所の引き直しをする。				済	済		
332	2021008	湯之谷小学校	<主要地方道小出奥只見線> 元魚沼ホルモン前	元魚沼ホルモンの建物が空き家になっていて、今年の大雪で一部壊れているため倒壊しそうで危険。	点検時、一部対応してあることを確認済。 (市)所有者が必要な対策を取るとのこと。 (学校)該当児童への通学指導を行う。				済	済	2021	地域創生課で確認したところ、降雪前に取り壊し済みであることを確認。
333	2021009	湯之谷小学校	<市道井口新田6号> 国道352入口～市道井口新田6号	道路の両脇の白線が全て消えている。	(市)白線の引き直しを行う。				済			
334	2021010	湯之谷小学校	<市道井口新田11号> 井口公民館近くの信号から学校方向へ	グリーンベルトの線が消えている。	(市)グリーンベルトの引き直しを行う。				済		2023	(市)R5施工済
335	2021011	広神東小学校	<農道> 田んぼ小道 山田下	道路の白線が消えている。	(市)担当部署に対応を依頼する。 一協議の結果、建設課で対応することとなった				済		2021	
336	2021012	広神東小学校	<県道米沢今泉線> 旧広神庁舎近くの用水路	水量が深く、方が一転落したら大変危険なため。	(県)転落防止柵(赤白のセーフティパイプ等)の設置をする。		済				2021	
337	2021013	広神西小学校	<市道親柄金ヶ沢線> 魚沼市金ヶ沢 252線の合流地点から100m～150m付近	側溝と路肩の幅が狭い上、側溝の水が勢いよく流れている。方が一側溝に落ちた場合、下流まで行く恐れがあり、危険である。	(市)地域要望があがっているため、その要望を踏まえて対応を検討する。 (学校)該当児童への指導を行う。				済	済	2021	
338	2021014	広神西小学校	<市道親柄金ヶ沢線> 魚沼市金ヶ沢 252線の合流地点から150m付近	路肩の幅が3m程度の崖となっている。柵が一部しか設置しておらず危険である。下校時に6年生児童が落ちた事故があった。	(市)トラロープを設置する。転落防止柵については2022年度以降の対応となる。 (学校)看板の設置を行う。				済	済	2021	(学校)降雪期のため、撤去していたが、春に看板を再設置する。 (市)2022年度施工済。
339	2021015	広神西小学校	<市道親柄金ヶ沢線> 魚沼市金ヶ沢 252線との合流付近	側溝と路肩の幅が狭い上、側溝の水が勢いよく流れている。方が一側溝に落ちた場合、下流まで行く恐れがあり、危険である。	(県)看板設置の許可申請受取の担当を確認するため、どこの道路区域なのか調査をする。 一調査後、市である事を確認。 (市)地域要望があがっているため、その要望を踏まえて対応を検討する。 (学校)該当児童への指導を行う。看板設置の申請を行う。				済	済	2022	(学校)児童に指導済。2022年、看板設置の申請を行う。 (市)2022年度施工済。

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
340	992021001	堀之内小学校1	■合同点検 <県道大石吉水線> 山ノ手町集会所付近	朝は車の通行が多く、横断歩道がないところを児童が横断しているため。	(警察※対応困難)横断歩道の設置は交差点の形状や安全な待機場所がないことから難しい。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。					済	2021	(県)街路事業により事業実施中 R7.8.7通学路点検時再確認 一部歩道完成。R8年度末までに約280m歩道完成予定。全部完成次第通学路に指定する。
341	992021002	堀之内小学校2	■合同点検 <主要地方道 柏崎高浜堀之内線23号線> 下町信号の十字路付近	朝は通勤の車がスピードを上げて走っている。交差点に信号機はあるが、歩行者用の信号機が設置されていないため、わかりづらい。特に冬場は雪があつて道が見えづらい。	(警察※対策実施未定)歩行者用の信号の設置を検討するが、信号設置に適した場所の確保等の問題があることから確約はできない。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。					済	2021	
342	992021003	伊米ヶ崎小学校1	■合同点検 <県道 浦佐小出線> 伊勢島神社から虫野方面に向かう道路	国道の混雑を避けて通る車があるため。通学時間帯に速度の速い車が通るため。	(県)「速度落せ」等の路面標示、減速指導線を設置する。 (警察)駐在署員によるパトロールの強化を行う。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。看板の設置を行う。		済			済	2022	(学校)看板の設置のみ、2022年春に設置済 (県)融雪後令和4年度に路面標示済
343	992021004	伊米ヶ崎小学校2	■合同点検 <県道 虫野小出停車場線> 伊勢島集落内	国道の混雑を避けて通る車があるため。通学時間帯に速度の速い車が通るため。	(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。看板の設置を行う。					済	2022	(学校)看板の設置のみ、2022年春に設置済
344	992021005	伊米ヶ崎小学校3	■合同点検 <国道17号線> 原虫野から虫野下口交差点まで(セブンイレブン伊米ヶ崎店 付近)	歩道はあるが、大型車や速度の速い車の走行が多く危険であるため。ガードレールかポールがあると良い。	緑石もあり、歩道も確保されていることから既にハード面での安全対応はできていると判断。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。					済	2021	
345	992021006	伊米ヶ崎小学校4	■合同点検 <県道 浦佐小出線> 大浦から虫野上口交差点まで(伊米ヶ崎建設木材部 付近)	大浦側にガードレールがなく、車が国道17号線から県道232号線にスピードを出したまま進入し、危険を感じるため。	片側はガードレールがないが、緑石もあり、歩道も確保されていることから既にハード面での安全対応はできていると判断。 年内に開通予定のバイパスの状況(交通量の変化等)を注視し、問題があれば次回の点検時に報告をお願いしたい。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。必要であれば看板設置を行う。					済	2021	
346	992021007	伊米ヶ崎小学校5	■合同点検 <県道 浦佐小出線> 十日町地内(大仏ワークス付近)	国道の混雑を避けて通る車が多いため。歩道がない区間がある中、交通量が多いかつ速度の速い車が多く通行し、危険を感じるため。	(県※バイパス整備後、対応検討)バイパスの整備状況(交通量の変化等)を注視し、交通量等に变化があれば、通学路部分の歩道整備を検討したい。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。必要であれば看板設置を行う。		未			済	2021	(県)バイパス整備後の状況を注視する。
347	992021008	小出小学校1	■合同点検 <市道 館ノ前5号線>(小出町中原) (株)キョツカとヤマノギフトショップの間	道幅が狭いが、トラックの出入りが多いため。グリーンベルトの設置をお願いしたい。	(市・建設課)2021、2022年度でグリーンベルトを設置する。				済		2022	(市)2022年度施工
348	992021009	小出小学校2	■合同点検 <国道 352号線>(小出町日渡新田) 羽根川公民館前	カーブで見通しが悪く、交通量が多いため、押しボタン式信号の横断歩道に変更してほしい。(横断歩道は既に設置してある。)	(警察)交通量の調査は行ったが、横断する児童は数名だった。近くに信号機付きの横断歩道も存在しているため、そちらを利用するよう指導をお願いする。 (学校)信号機付きの横断歩道を利用する通学路に変更する。スクールガードに見守りの依頼をする。			済		済	2021	
349	992021010	小出小学校3	■合同点検 <市道 陣屋通り線>(諏訪町1) 上村医院前交差点	上村医院と第四北越銀行小出支店の間の道路は、車の出入りが多く危険であるため。横断歩道の設置をお願いしたい。	(警察)2022年頃を目途に横断歩道の設置をしたい。			済			2022	(警察)R4 設置済み
350	992021011	小出小学校4	■合同点検 <県道 虫野小出停車場線>(小出町古新田) 新柳生橋明神側	新柳生橋を渡った後のT字路は、青島側からやってきて左折する通勤の車が多いため。	歩道及び信号付き横断歩道が設置しており、ハード面での安全対応はできていると判断。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。信号待ちの際は車道側で待たないように該当児童への交通安全指導を行う。					済	2021	
351	992021012	湯之谷小学校1	■合同点検 <市道 井口新田25号線> 三友組資材置き場~小出・守門線にぶつかる道路	グリーンベルトが見えなくなっているのにも関わらず、車の通りが多いため。	(市・建設課)2021、2022年度でグリーンベルトを設置する。				済		2022	(市)2022年度施工
352	992021013	広神東小学校1	■合同点検 <市道 山田下山田2号線> 山本屋商店から富屋食堂へ渡る横断歩道	山本屋商店から富屋食堂へ渡る横断歩道を横切る車の通りが多く、横断歩道で止まる車が少ないため、横断しにくい。	(警察)県道側にも横断歩道標識が見えるように新たに設置したい。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。			済		済	2021	県道側から見える横断歩道標識を設置済。
353	992021014	広神東小学校2	■合同点検 <県道 三ツ又小出線> 広神東小学校付近にある横断歩道	通学時間帯に三ツ又小出線を速度を出して走る車が多いため。横断歩道で止まる車が少ないため。	(警察)警察官の監視を実施したい。駐在員に立ってもらおう。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。看板を設置する。			済		済	2021	秋の交通安全運動期間中、警察官の監視を実施済。

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
354	992021015	広神東小学校3	■合同点検 <県道 三ツ又小出線> JA北魚沼数神支店前の下り坂	速度を上げて通る車が多いため。	(警察)劣化した40キロ制限標識を一部更新したい。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。			済		済	2021	劣化した40km標識を一部交換済。
355	992021016	広神東小学校4	■合同点検 <主要地方道小出・守門線> ふたば東保育園前の坂	速度を上げて通る車が多いため。	(県)デリネータポールを設置する。 (学校)スクールガードに見守りの依頼をする。該当児童への交通安全指導を行う。		済			済		
356	992021017	広神東小学校5	■合同点検 <国道 252号線> 中子橋と県道252号線がぶつかる十字路(萬行寺付近)	通学時間帯に、スピードを出して走る車が多く、横断歩道で止まる車もほとんどないため。また緩やかなカーブに建物があり、見通しが悪い。	(警察※対策実施未定)押しボタン信号設置について交通量の調査等を実施するが、設置の確約はできない。 (学校)横断旗を児童に貸し出しする。			済		済	2021	(警察)交通量の調査を実施し設置要望箇所として本部に報告済。ただし、設置の決定はされていない。
357	992021018	須原小学校1	■合同点検 <国道 252号線> 大谷内～宮原(須原第1体育館から榎輪の約300m間)	歩行者用スペースがあるが、ガードレールがなく、特に朝の通勤時間帯には速度を上げた車が走行し危険であるため。また路側帯も狭い部分もある。	(学校)歩道側を通行するよう該当児童への交通安全指導を行う。					済	2021	
358	992021019	須原小学校2	■合同点検 <県道 小出守門線> 松川橋のたもと交差点	信号機がなく、細野地域からは急な登り坂になっていて車から歩行者が見えづらい。須川側からは、トンネルの出口から下りカーブでスピードが出やすい。押しボタン式の信号が欲しい。	(警察)交通量の調査は行ったが、冬季に横断する児童及び地域住民はいなかったため、押しボタン式信号を要望するのは難しい。 (学校)班長に横断旗を貸出する。			済		済	2022	(学校)2022年春に交通安全協会等から、横断旗をもらい、班長に配付済
359	992021020	入広瀬小学校1	■合同点検 <県道 半蔵金入広瀬停留場線>大栃山 国道252号線～入広瀬小前信号	道幅が狭く、緩やかにカーブしているため見通しがやや悪い。朝の通勤時間帯は往来する車も多く、路側帯も狭いので圧迫感を感じるため。	(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。白線等が消えたら道路管理者に連絡する。					済	2021	
360	992021021	入広瀬小学校2	■合同点検 <県道 半蔵金入広瀬停留場線>穴沢 入広瀬小前信号～神社	道幅が狭く、緩やかにカーブしているため見通しがやや悪い。朝の通勤時間帯は往来する車も多く、路側帯も狭いので圧迫感を感じるため。	(学校)スクールガードに見守りの依頼をする。白線等が消えたら道路管理者に連絡する。					済	2021	
361	2022001	宇賀地小学校	<県道 中山竜光堀之内線> 宇賀地交差点付近	用水路の上に目の粗い網が置いてある場所が2か所ある。立て看板や囲いがなく、その上に乗ってしまうと危険。	(県)網ではなく鉄蓋等に変える		済				2022	綿鋼板蓋を設置する。(R4施工実施済)
362	2022002	宇賀地小学校	<県道 中山竜光堀之内線> 新道島より高遠道路交差から宮前橋三差路までのカーブ区間	歩道がなく、見通しが悪いカーブがあり危険。減速指導線が消えかけており、さらに17号線の抜け道となっているため、車の速度が上がりやすい。	(県)白線・減速指導線を塗り直す。歩道設置予定。		済				2022	ドットマークの引き直しを実施済
363	2022003	伊米ヶ崎小学校	<国道 17号線> 虫野上り交差点 三角地帯	降雪時、三角地帯の消雪パイプが機能していない。除雪もされない為、雪壁が子どもの身長を大きく超えるほど高くなり、国道を横断する際、大変危険である。	(国)除雪業者に除雪するよう指導する。	済	済					(県)R8から消雪パイプ修繕予定
364	2022004	伊米ヶ崎小学校	<市道 大浦本線> 大浦本線沿いの流雪溝	流雪溝の蓋が一部しか設置していない。隙間で落下事故の危険がある。	(市)蓋をして良いか地域住民に確認し、対策を検討する。	済			済	済		(市)建設課にて地域住民に流雪溝に蓋をしてよいか確認したら、困るとの回答を得た。過去に危険が生じたことはなかったとのこと。(R5.3.6)教育委員会にて危険であるなら必要に応じ看板等設置や児童に周知すること。
365	2022005	伊米ヶ崎小学校	<国道 17号線バイパス> 大浦交差点東側登り口	新しい通学路となり、今まで横断しなかった場所で横断する必要があるが、横断歩道がなく危険である。	(警察)今後の状況を見て、横断歩道を設置するか検討する。設置する場合は次年度以降の対応になる。			済				(警察)直近の交差点の構造上、停止線の設置場所が横断歩道から離れすぎてしまうことや、バイパスからは下り坂となって車の速度が乗りやすく、安全面からも同場所には設置しない方が良いという検討結果となりました。
366	2022006	小出小学校	<市道 館ノ前本線・館ノ前5号線> アダチ工務店倉庫近くのT字路付近	・道幅が広く、車のスピードが速い。 ・カーブで、見通しが悪い。 ・朝は、通行車両が多い。 ・歩道やガードレールがなく、児童は路側帯を歩くことになる。	(市)グリーンベルトを引くことを検討する。				済			
367	2022007	湯之谷小学校	<市道 井口新田25号線> きんちゃんの家ハム工房付近の水路	大きな水路があり危険	(市)転落防止柵を設置する。				済			
368	2022008	湯之谷小学校	<県道 70号線> 手押し信号がある交差点	見通しが悪い。カーブミラーを設置してもらいたい。	(学校)学校の指導の下、横断旗を活用する。					済		
369	2022009	湯之谷小学校	<市道 井口新田11号線> 井口跨道橋	グリーンベルトの線が消えている。	(市)グリーンベルトを塗り直す。				済		2023	(市)R5施工済
370	2022010	広神東小学校	<県道 小出守門線> 一日市集落の押しボタン信号	信号無視をする車がある。	(学校) ・横断旗を設置する。 ・スクールガード等に見守りをお願いする。					済		学校対応済
371	2022011	広神東小学校	<市道 中島住宅線> 県道328号線から中島地区に入る道路	新羽根川橋付近の工事による通行止め及び国道17号線の工事による渋滞を避けるため、迂回した車が高速で走行する。	(国)注意喚起の看板を作る。 (学校)国で作成した看板をPTAで管理する。	済				済		

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
372	2022012	広神西小学校	<市道 親柄金ヶ沢線> 金ヶ沢 252線の合流地点から200m付近	路肩の幅が3m程度の崖となっている。柵が一部しか設置しておらず危険である。	(市) 転落防止柵を設置する方向で対応中。				済			323と重複。323の対策では不十分とのことで再度挙がってきたもの。
373	2022013	広神西小学校	<市道 親柄金ヶ沢線> 金ヶ沢 252線の合流地点から250m付近	白線が消えかけている。道路と歩道の境界がわからない。	(市) 白線を塗り直す。				済		2022	(市) R4施工済
374	2022014	広神西小学校	<市道 親柄金ヶ沢線> 中条運動公園脇 金ヶ沢公民館付近	白線が消えかけている。道路と歩道の境界がわからない。立て看板の文字も消えかけており、注意喚起の意味をなしていない。	(警察) 一時停止看板、停止線を塗りなおす。			済			2022	R4補修済み
375	2022015	広神西小学校	<市道 親柄金ヶ沢線> 金ヶ沢 下田バス停から250m付近	用水路上に草が生い茂っておるため、用水路の場所が分かりづらい。	(市) 草刈りをする。				済			
376	2022016	広神西小学校	<市道 親柄金ヶ沢線> 金ヶ沢 下田バス停から150m付近	路肩の幅が3m程度の崖となっている。柵はあるが、子どもたちが柵に掴まって下を覗きこんでいたことがあり危険。	(市) 草刈りをする。 (学校) 注意喚起の看板を設置する。				済	済		
377	2022017	広神西小学校	<市道 親柄金ヶ沢線> 長堀新田 お菓子工房まるみや付近	側溝の蓋が出張っているため踏きやすい。雨の日は滑りやすい。	(市) 蓋の修繕を行う。				済			
378	2022018	入広瀬小学校	<県道 半蔵金入広瀬停車場線> 国道252号線大島自動車整備工場付近から旧みのり館・Aコープ付近	横断歩道・歩道の白線が部分的に消えかけている。薄い箇所が多い。(横断歩道はほぼ見えないため危険)	(県) 大島自動車整備工場付近から踏切までは舗装工事予定であるため、その時に白線を引き直す。それ以外は雪解け後に塗り直す。 (警察) 横断歩道は今年中に塗り直す。		済	済			2024	(警察) R4補修済み (県) 舗装工事区間実施済(R4施工) R6に残り着手予定 →R6実施済み
379	2022019	入広瀬小学校	<県道 貫木穴沢線> ミヤコヤ前の信号機付近から穴沢神社	横断歩道・歩道の白線が部分的に消えかけている。薄い箇所が多い。	(県) 大島自動車整備工場付近から踏切までは舗装工事予定であるため、その時に白線を引き直す。それ以外は雪解け後に塗り直す。 (警察) 横断歩道は今年中に塗り直す。		済	済			2024	(警察) R4補修済み (県) R6に残り着手予定→R6実施済み
380	2022020	入広瀬小学校	通学路全体	歩道の白線が部分的に消えかけている。薄い箇所が多い。	(県) 大島自動車整備工場付近から踏切までは舗装工事予定であるため、その時に白線を引き直す。それ以外は雪解け後に塗り直す。 (警察) 横断歩道は今年中に塗り直す。		済	済			2024	(警察) R4補修済み (県) R6に残り着手予定→R6実施済み
381	2023001	宇賀地小学校	<主要地方道 柏崎高浜堀之内線> 竜光119付近	幹線道路の抜け道になっており車の速度が上がりやすい。大型車両多い。歩道の白線が薄くなっている。	(県) 歩道の設置(事業中)		未					(県) 令和2年度に測量設計に着手。 用地取得の後に工事を実施予定。
382	2023002	宇賀地小学校	<主要地方道 柏崎高浜堀之内線> 新道島より高速道路交差から宮前橋三差路までのカーブ区間	歩道がなく、見通しが悪いカーブがあり危険。減速指導線が消えかけており、さらに17号線の抜け道となっているため、車の速度が上がりやすい。運転者への注意喚起(減速の為黄色線、看板等)カーブの先も白線・減速指導線の塗り直し希望	(県) 白線(減速指導線)引き直す。		済				2024	(県) 他の区画線と合わせてR6施工予定→R6実施済み
383	2023003	宇賀地小学校	<国道 17号> 田川の交差点	横断歩道の押しボタン式信号機の表示が見えにくく、ボタンが押せているのがわからない。	(警察) 4つの押しボタンのうち3つが不明瞭の為機械の確認をする。			済			2024	(警) 4つとも正常動作を確認済み
384	2023004	堀之内小学校	<堀之内小学校体育館脇市道>	側溝にかかっているグレーチングが除雪等で破損し、歩道部分に飛び出している。ぶつかったりつまずいたりする恐れがある。	(市) 開閉できる蓋の取っ手部分が破損しており修理する。				済		2023	(市) R5施工済
385	2023005	堀之内小学校	<上仲町4101と4133の間>	浦之島を流れる用水路に防護柵がないため、転落の恐れがある。	(市) 防護柵のない用水路があるが、冬の除雪に利用しているため、地元と協議して対策を検討する。				済	未		(市) 協議の結果、実施しない。 学校から児童へ安全のための周知をしていただきたい。 (学校) R7年度3学期の地域児童会で指導予定
386	2023006	堀之内小学校	<県道 滝之又堀之内線> 根小屋2091-1~2151-1	歩道がなく特に朝の交通量が多く危険	(県) 歩道の設置について検討する。		済					(県) グリーンベルトを設置済み
387	2023007	堀之内小学校	<県道 滝之又堀之内線> 田戸566~田戸66(田戸交差点)	歩道がなく特に朝の交通量が多く危険	(県) 歩道の設置について検討する。		未					(県) 歩道整備の新規事業箇所として要望する。
388	2023008	伊米ヶ崎小学校	<国道 17号> 国道17号から伊勢島へ向かう交差点	国道から左折の車の速度が上がりやすい。付近の白線が消えかけている。横断歩道があるとよい。	①消えている白線の再整備 ②飛び出し注意の看板の設置 (市or小学校で飛び出し注意の看板の占用依頼があれば許可を出します)	済				未		(国) 外側線のみ施工。除雪シーズンのため来春施工します。→R6 8/1 完了。 飛び出し注意の看板の設置は市又は学校からの申請待ちのため、国の担当ではない。 →担当を学校へ変更 (学校) 雪解けをまって、危険看板を設置予定
389	2023009	伊米ヶ崎小学校	<原虫野地内> 原虫野209-1脇水路	深さのある水路だが、フェンス等がなくて危険である。	(市) 防護柵を設置する。				済		2023	(市) R5施工済

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
390	2023010	伊米ヶ崎小学校	<県道 70号線> 板木672付近変形交差点	交差点内の優先がわかりづらい。集落外の車両がスピードを上げて通行し危険である。	(県)路面表示を検討する。		済				2024	(県)他の区画線と合わせてR6施工予定→R6実施済
391	2023011	伊米ヶ崎小学校	<県道 70号線> 板木623付近三差路	白線が消えかかっており、交差点内の優先がわかりづらい。集落外の車両がスピードを上げて通行し危険である。	(警察)停止線を引き直す。			済			2023	(警)R5秋に停止線引き直し済
392	2023012	伊米ヶ崎小学校	<県道 70号線> バス停「板木」付近六差路	白線が消えかかっており、交差点内の優先がわかりづらい。集落外の車両がスピードを上げて通行し危険である。	(市)外側線を引き直す。 (警察)停止線を引き直す。一時停止の標識の色が薄くなっており、こちらも検討する。			済	済		2023	(市)R5施工済 (警)R5秋に停止線引き直し済
393	2023013	伊米ヶ崎小学校	<県道 70号線> 板木819-1付近変形交差点	停止線、標識がなく、交差点内の優先がわかりづらい。集落外の車両がスピードを上げて通行し危険である。	(市)外側線を引く。				済		2023	(市)R5施工済
394	2023014	伊米ヶ崎小学校	<県道 232号線> 虫野107-10前丁字路	国道17号からの抜け道になっており、横断歩道もあるが児童がいても停車しない車もあり危険である。	(警察)パトロール及び取り締まりの強化をする。改善が見られない時は路面表示なども検討する。			済				(警)パトロールを定期的実施
395	2023015	伊米ヶ崎小学校	<国道 17号と県道 232号浦佐小出線> 虫野上口交差点 三角地帯	小出側から左折時の横断歩道までの距離が短く、横断者と車両が接近して危険である。	(国)①飛び出し注意の看板の設置 (市)小学校で飛び出し注意の看板の占用依頼があれば許可を出します) ②歩道路面標示(歩道上に信号待ち場所の表示) (学校)歩道がカーブに近すぎるため、見えやすいところで待つように指導する。					一部済		(国)飛び出し注意の看板の設置は市又は学校からの申請待ちのため、国の担当ではない。 →担当を学校へ変更 (学校)雪解けを待って危険看板を設置予定
396	2023016	伊米ヶ崎小学校	アンダーバス大浦川出口	新たな農道が整備されたが、停止線等がないため、車が止まらずに危険である。	(市)外側線を引く。				済		2023	(市)R5施工済
397	2023017	伊米ヶ崎小学校	<県道 232号浦佐小出線> 大和環境(十日町295-5)付近交差点	抜け道として利用する車がスピードを出したまま通行し、児童にぶつかりそうになった。	(市)路面表示をする。				済		2023	(市)R5施工済
398	2023018	小出小学校	<国道 352号線> 羽根川小出病院近くの歩道	・道が狭くカーブで見通しが悪い。 ・30km規制だが、車がスピードを出していることが多い。 ・信号のない横断歩道が3か所ある。	(警察)ダイヤモンド・停止線引き直す。			済			2024	(警)R6補修済
399	2023019	湯之谷小学校	<国道 352号と並行している道路>	側溝の幅が広いが蓋がない。通学途中2回転落事故があった。	(市)開閉式ふた・コンクリートふた発注済				済		2023	(市)R5施工済
400	2023020	広神東小学校	<新保138-3> 用水路	水量が多く、柵と看板はあるが横側から簡単に入れてしまうので危険である。	(市)防護柵を設置する。				済		2023	(市)R5施工済
401	2023021	広神東小学校	<県道 三ツ又小出線> 新保46と県道の合流地点	白線が途切れていて歩道か交差点かの判別がつかないので危険。	(県)現在ある白線につなげる形で白線を引いてわかりやすくする。		済				2024	(県)他の区画線と合わせてR6施工予定→実施済
402	2023022	広神西小学校	<国道 352号小平尾線> 親柄集落開発センター(親柄144)	スピードを出す車があるので、横断歩道が欲しい	(警察)かなり近くに横断歩道があるため難しいので検討する。(横断歩道の設置規定に距離がある)			済				(警)近距離に横断歩道があるため新規設置はしない
403	2023023	広神西小学校	<国道 252号親柄田中線> 長堀新田473~下田131-2	交通量が多く、歩行の際に危険を感じる。ガードレールを付けてほしい。	(県)冬に除雪状況を再確認(調査)して検討する。 市雪道計画への編入検討依頼		済				2024	(県)歩行者空間確保のための事業箇所として要望する。 →ガードレールは除雪の支障となるため、拡幅除雪で対応。R6済
404	2023024	広神西小学校	<市道 親柄金ヶ沢田中線> 田中22-1	横断歩道はあるが、交通量が多いので信号がないため危険を感じる。	(警察)パトロールで対応する。信号(押しボタン)については検討する。 (学校)横断旗を設置する。			済		済		(警)信号機の設置は現状困難(歩行者の数が理由)パトロールを定期的実施、強化
405	2023025	須原小学校	<県道 346線六十里超街道>	側溝の▼型の蓋が破損して穴が開いている。子供の足が入ってしまう大ききの為危険である。	(市)コンクリート蓋の継ぎ目を補修する。				済		2023	(市)R5施工済
406	2023026	須原小学校	<県道 346線六十里超街道>	側溝の蓋が破損して穴が開いている。子供の足が入ってしまう大ききの為危険である。	(県)点検時整備済		済					
407	2024001	宇賀地小学校	竜光の23号(柏崎高浜堀之内線)~ 333号(中山竜光堀之内線)	幹線道路の抜け道になっており車の速度が上がりやすい。大型車両多い。歩道の白線が薄くなっている。白線塗りなおし希望。	(県)白線は引き直しを予定している。		済				2025	(県)R7施工済

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
408	2024002	堀之内小学校	<県道23号 根小屋橋>	標柱とガードレールが視界をさえぎり、歩道を歩いてくる人が見えにくい箇所がある。ミラーを配置してほしいという要望があった。	(市)橋の標柱やガードレールについての対策はできないため、学校より児童へ指導願う。					済	2024	(学校)R6年度2学期の地域児童会で指導済
409	2024003	堀之内小学校	<堀之内小学校 児童玄関前道路>	白線が消えかけている。	(市)白線の引き直しを実施する。				済		2024	
410	2024004	堀之内小学校	<一般県道> 堀之内小出線宮原町(信号のない横断歩道)～上中町信号機交差点の間	通学時は交通量が多いが、歩道がないため危険が伴う。特に冬季間は路肩までの積雪が歩行にかなり不便な状態で、転倒などがあると重大な事故につながる危険性がある。	(県)グリーンベルトなどの路面表示を箇所の選定も含めて検討する。		未					(県)歩行者空間確保のための事業箇所として要望する。
411	2024005	堀之内小学校	<国道17号> 堀之内駅前信号及びレストラン朱鷺前信号	通学時は交通量が多いが、歩行者用信号が青の時間が短いため横断時に車と接触しないかが心配されている。	(警察)歩行者用信号の時間について計測した結果、短いとは言えないため、学校より児童に余裕をもって渡るよう指導願う。				済	2024	(学校)R6年度2学期の地域児童会で指導済	
412	2024006	伊米ヶ崎小学校	<市道大浦本線> 大浦地内。地番481-1、481-2付近	歩道近くの側溝に蓋がある場所とない場所がある。蓋がない場所で大きな車のすれ違い時には危険。道の拡幅が難しいのであれば、側溝に蓋をして簡易的歩道とする。	(市)側溝に蓋が無い箇所の蓋を設置する。				済		2024	
413	2024007	伊米ヶ崎小学校	<市道大浦本線> 市道大浦北9号と市道大浦南12号の合流点から開山堂へ向かう道路	登下校のために自宅から、自宅へと道路を横切るが、その道路に横断歩道はない。3本の道路が合流する所であるため朝晩の交通量は多く危険である。	(警察)横断歩道の設置を検討する。			未	未			(警)横断歩道設置のためには滞留スペースが必要。市建設課に依頼済み。 (市)滞留スペースを作るか、歩道を整備するか検討中。来春確認予定。
414	2024008	伊米ヶ崎小学校	<市道西浦1号線> 伊米小から国道17号虫野交差点間	通学路でありながら白線がない。道幅も広い所は、4.4mあるが狭い所は2.5mしかない。加えて道に沿って西大浦川がある。交通量が多い市道虫野本線を避けての通学路であるが、車は通る。白線を引く、川に蓋(鉄板)を置く、時間を決めて一方通行等の処置が必要	(市)川に蓋の設置や一方通行にすることは難しいため、水路の反対側に白線とグリーンベルトの設置を検討する。				済		2024	
415	2024009	小出小学校	<佐梨から古新田に向かう住宅街の道路>	道幅が非常に狭い。一列で歩いていても車との距離が近い。スピードを出して通る車も多くて大変危険である。	(市)地域と協議し白線の引き直しとグリーンベルトの設置を検討する。				済		2024	
416	2024010	湯之谷小学校	<国道 352号線と並行している道路> ぶなの里と内田観光を結ぶ道路	側溝の幅が広いが流雪溝などの蓋がない。子どもたちが通学途中で誤って転落することがあり危険。ガードはあるが、蓋があると、さらに安心して児童が登下校をすることができる。	(市)地域と協議し設置箇所を選定し蓋の設置を検討する。				済		2024	
417	2024011	広神東小学校	<魚沼市今泉>三叉路	交通量が多く、信号を守って横断歩道を渡る場合も、自動車通りが多い。特に、児童が登校する時間帯は、スピードを落とし切らずに交差点から入ってくる自動車がある。	(警察)道路管理上でのハード面の対策はすることが難しいため、駐在所にも情報提供し見回り実施を検討する。			済			2024	(警)見回りを実施している。
418	2024012	広神西小学校	<国道352 小平尾線> 魚沼市親柄144 親柄集落開発センター	児童が横断することがあるが、横断歩道がないため、危険を感じる。朝はスピードを上げて通る車がある。制限速度標識(40km以下)を要望する。	(警察)道路両側に歩道もあり安全対策もされており、制限速度の減速への変更及び横断歩道の新規設置も近くに横断歩道があるため難しい。 (学校)道路の横断方法は保護者やスクールガードに学校から依頼。				未			
419	2024013	広神西小学校	<国道252 金ヶ沢田中線> 魚沼市田中546-乙 ハートランドINN田中家前	朝夕ともに交通量が多い。横断歩道はあるが信号が付いていないため、危険を感じる。	(警察)信号機の設置は難しいため、駐在所より見回りの対応を検討する。			済			2024	(警)見回りを実施している。
420	2024014	広神西小学校	<県道352 和田～並柳線> 魚沼市親柄和田橋	橋幅が狭いにもかかわらず、特に朝はスピードをあげて通る車が多い。冬季積雪が多い時には、児童は車道を歩くことになり危険を感じる。	(県)大雪時等で消雪パイプだけでは歩行が難しい場合は除雪車での対応を検討する。		済				2024	(県)大雪時等で歩行が困難な場合は除雪車にて対応する。
421	2024015	広神西小学校	<国道252 親柄並柳線> 魚沼市並柳1538 スーパーランドリー「おひさま」前	朝夕ともに交通量が多いため、歩行の際に危険を感じる。スピードを上げて通る車が多い。	(県)道路路面水処理を実施予定。ガードレールの低い箇所は再設置を検討する。			済			2025	(県)R6排水処理施工済、R7ガードレール施工済。
422	2025001	宇賀地小学校	<市道堀之内21号線> 和長島526付近(旧道と長島)	カーブが急なため、歩行者からも車からも見通しが悪い。白線も消えており、歩道がない。	(市)白線を引き直す。グリーンベルトの設置を検討する。				済		2025	
423	2025002	宇賀地小学校	<市道下島7号線> 下島神社前(下島458付近)	白線が消えており、歩道がない。	(市)白線を引き直す。歩行者・車の交通量からみて、歩道の設置は難しい。				済		2025	
424	2025003	堀之内小学校	<国道17号線、県道町屋越後堀之内停車場線> 堀之内駅前交差点	冬期に交差点付近の歩道に雪が積もり、横断歩道の内側で信号を待つことができない。車道だけでなく、歩道も除雪してほしい。	(学校)危険箇所について児童へ指導する。雪が降り積もり危険が生じた場合、道路管理者へ連絡する。				済	2025	(国)朝・夕に除雪をしている。消雪パイプも枯れている部分があり、中期的に井戸を掘る予定。 (学校)PTA地域委員会で看板の設置について検討する。 (県)駅前通学路に指定されていないため歩道除雪していない。	
425	2025004	堀之内小学校	<県道堀之内小出線、市道堀之内浦之島2号線> 上仲町交差点	信号のある交差点だが、朝の通勤時間帯には、黄色信号でもスピードをあげて通過する車が多い。特に雪で道幅が狭くなっている時は危険。可能なら防犯カメラの設置を。	(警察)パトロールを強化する。 (市)防災安全課に防犯カメラの設置を依頼する。 (学校)注意喚起の看板設置を検討する。			未	済	未		(市)防犯カメラは設置の目的が交通事故の防止ではなく不審者等の防止のため、設置は難しい。 (学校)PTA地域委員会で看板の設置について検討する。 【参考】R7年度中に堀之内商工会館付近に防犯カメラ設置予定

魚沼市通学路交通安全プログラム(通学路危険箇所点検結果)

連番	番号	学区	危険箇所	危険の内容	対策	対策担当 (国)	対策担当 (県)	対策担当 (警察)	対策担当 (市)	対策担当 (学校)	対策実施年 度	備考
426	2025005	堀之内小学校	<県道主要地方道柏崎高浜堀之内線、県道堀之内小出線> 下町交差点	排水溝はあるものの、冬期の消雪パイプの水などが溜まりやすく、大きな水たまりができやすい。	(県)冬期の状況を見て対応を検討する。		済				2025	(県)異常降積雪により湛水した場合は機械除雪等に対応する。
427	2025006	堀之内小学校	<県道主要地方道柏崎高浜堀之内線> 山良工務店前の横断歩道	横断歩道付近の消雪パイプの出が悪く、雪が道路に積もりやすい。 横断歩道が消えかけている。	(県)積雪状況に応じて機械除雪に対応する。 (警)横断歩道のラインが消えかかっているため、引き直しをする。 (学校)危険箇所について児童へ指導する。		済	未		済		(県)井戸の水量が不足しているため水の出が悪い。
428	2025007	伊米ヶ崎小学校	<県道浦佐小出線、市道宮田3号線> 交差点	車の通りが多く危険なため、ガードレールをつけてほしい。	(警察)取り締まりの強化を検討する。 (学校)西側の歩道を通行するよう、児童に指導する。			済		未		(県)整備された道路であり、ガードレールの設置は難しい。交差点前後の県道には減速を促す路面標示が設置されている。 (警察)検討した結果、速度取締可能場所がなかったため、パトロールを強化する。
429	2025008	小出小学校	<市道佐梨本線> 佐梨集落開発センター付近	道路の脇に水路があり、柵がなく危険。	(学校)危険箇所について児童へ指導する。					済	2025	(市)柵の設置は、学校が地域の方へ許可を得る必要がある。柵を設置すると、道路幅が狭くなる。
430	2025009	小出小学校	<市道館ノ前5号線> 中原交差点に続く道路、交差点付近	国道へ向かって南側は白線があり、やや歩道が広がっているが、道幅は狭い。降雪時はさらに狭くなり危険。国道を横切る横断歩道前も狭い。	(市)グリーンベルトの設置を検討する。 (学校)南側の通路を通行するよう児童へ指導する。				未	済		
431	2025010	小出小学校	<国道352線> 羽根川通り 小出病院前を通る道路	道幅が狭く緩やかにカーブしている。病院前、庁舎近くで交通量も多い。制限速度30kmであるが、スピードを出してくる車が多く危険。信号のない横断歩道が3か所ある。 R51点検し、R6ダイヤマーク・停止線引き直し済みだが、標識が薄くなっている部分があるため、再度点検希望。	(警察)パトロールを強化する。 (学校)横断歩道を横断する時は、手を挙げて渡るよう指導する。			済		済	2025	(警察)交通量、横断者の数から信号の設置は難しい。
432	2025011	湯之谷小学校	<市道大沢66号線> 本高砂屋前	交通量があるが、横断歩道がない。	(学校)注意喚起の看板設置を検討する。					未		(警察)滞留スペースがないため、横断歩道の設置は難しい。 (学校)R8年度雪がなくなった頃に、地域児童委員と看板設置について検討する。
433	2025012	湯之谷小学校	<国道352号線> 旧大沢小学校グラウンド前	横断歩道はあるが、信号機がない。歩行者が横断しようとしても、車が停車してくれず、スピードが出ている車が多い。	(学校)横断歩道を横断する時は、手を挙げて渡るよう指導する。					済	2025	(警察)国道352号線の押しボタン式信号機の利用率から、信号機の設置は難しい。
434	2025013	湯之谷小学校	<国道352号線> 旧ガソリンスタンド(大沢659-1)近く	横断歩道はあるが、信号機がない。歩行者が横断しようとしても、車が停車してくれず、スピードが出ている車が多い。	(学校)横断歩道を横断する時は、手を挙げて渡るよう指導する。					済	2025	(警察)国道352号線の押しボタン式信号機の利用率から、信号機の設置は難しい。
435	2025014	湯之谷小学校	<国道352号線> 万栄産業、佐藤管業前の歩道	歩道沿いに側溝等があるが、ガードレールがないため、転落の危険がある。	(学校)危険箇所について児童へ指導する。					済	2025	(県)地形と高さの問題から、転落防止柵の設置は難しい。
436	2025015	湯之谷小学校	<国道352号線> 湯之谷工芸前、旧ローソン近く	横断歩道はあるが、信号機がない。歩行者が横断しようとしても、車が停車してくれず、スピードが出ている車が多い。	(学校)横断歩道を横断する時は、手を挙げて渡るよう指導する。					済	2025	(警察)国道352号線の押しボタン式信号機の利用率から、信号機の設置は難しい。
437	2025016	湯之谷小学校	<市道井口新田11号線> 井ノ口公民館近くの交差点から旧田原木工までの歩道	歩道脇にずっと側溝があるが、蓋がない。下校中の子どもがよく遊んでいるので落ちたら危険。	(市)区へ確認し、蓋を設置するか検討する。				済		2025	