

仕 様 書

1. 名 称 ゲレンデ整備車修繕(小出スキー場)
2. 機種・型式等 ・大原鉄工所 DF 2 7 0 車体番号 4851DE1022
 ・プリノート T 4 S R 車体番号 70557
3. 履 行 期 限 令和4年12月16日までとする。
4. 支 払 条 件 納品完了及び検査合格后、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
5. 修 繕 内 容 本修繕は工場持込とし、カタピラ及び前後の作業機を脱着し点検するものとする。
 各機器が円滑に機能し、正常にゲレンデ整備を実施できるよう以下の内容により修繕を行うものとする。

○大原鉄工所DF 2 7 0 4851DE1022

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ・エンジンシャシスチーム洗浄 | ・タイヤ摩耗交換 |
| ・シャシ錆部ケレン作業及びタッチペイント | ・バッテリー不良交換 |
| ・Uブレードスチーム洗浄 | ・左走行ポンプ油圧中立調整不良 |
| ・前面及び下部塗装 | ・走行ポンプ交換 |
| ・圧雪ロータースチーム洗浄 | ・ファンベルト交換 |
| ・ティラーAssy 全塗装 | ・右減速機異音及び作動時々不良修理 |
| ・ローターシャフト左右脱着 | ・回転灯球交換 |
| ・サイドベアリングユニット交換 | ・履帯修理 |
| ・シャフト交換 | ・右スポケット割れ交換 |
| ・ドリブンギヤ交換 | ・サスペンション不良修理 |
| ・ローターギヤボックスオイル交換 | ・フロントブレードウィングホース交換 |
| ・全輪ホイールハブO/H | ・エンジンオイル、ギヤーオイル、作動油交換 |
| ・フロントワイパーブレード交換 | ・エレメント、フィルター交換 |
| ・リヤワイパーブレード交換 | |

○プリノート T4SR 70557

- ・エンジンシャシスチーム洗浄
- ・シャシ錆部ケレン作業及びタッチペイント
- ・Uブレードスチーム洗浄
- ・前面及び下部塗装
- ・ティラースチーム洗浄
- ・深堀シリンダー損傷交換
- ・深堀表示ロット損傷交換
- ・ティラー雪はみだし防止サイド
フィニッシャー交換
- ・運転席サイドガラス熱線不良交換
- ・ウォーターポンプベルト交換
- ・ファンベルト左右交換
- ・Uブレードチップングホース劣化交換
- ・ブレーキ開放用油圧ホースひび割れ交換
- ・リヤ作業リフティングシリンダー
ホース交換
- ・全輪ホイールハブO/H
- ・タイヤ摩耗交換
- ・タイトニングハウジングケース左交換
- ・ステアリンロック不良修理
- ・右バックミラーレンズ割れ交換
- ・ブレードスイングシリンダーオイル漏れO/H
- ・スポットライト部水漏れ修理
- ・履帯張り左右調整
- ・リヤスプラッシュガードブラケット交換
- ・履帯修理
- ・バッテリー不良交換
- ・ティラーフィニッシャー劣化交換
- ・エンジンオイル、ギヤーオイル、作動油交換
- ・エレメント、フィルター交換
- ・ターボフィルター用キャップオーリング交換

6. 履 行 場 所 魚沼市 青島 地内

7. そ の 他 修繕内容等について疑義が生じた場合には、発注者と受注者において協議するものとする。