

仕 様 書

1. 名 称 ゲレンデ整備車修繕 (須原スキー場)
2. 機種・型式等
 - ・大原鉄工所 DF400 車体番号 4872DS2003
 - ・プリノート T4SR 車体番号 70149
 - ・プリノート エベレスト 車体番号 00193
3. 履 行 期 限 令和4年12月16日までとする。
4. 支 払 条 件 納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
5. 修 繕 内 容 本修繕は工場持込とし、カタピラ及び前後の作業機を脱着し点検するものとする。
各機器が円滑に機能し、正常にゲレンデ整備を実施できるよう以下の内容により修繕を行うものとする。

○大原鉄工所 DF400 4872DS2003

- ・エンジンシャシスチーム洗浄
- ・シャシー錆部塗装
- ・Uブレードスチーム洗浄
- ・ブレード前面及び下部塗装
- ・圧雪ロータースチーム洗浄
- ・ローターフィニッシャー損傷交換
- ・サイドフィニッシャー交換
- ・ビームフェンス損傷交換・右
- ・雪はみ出し防止用アンダーフィニッシャー取付
- ・サスペンションヒビ及びガタツキ分解修理
- ・転輪タイヤ損傷交換
- ・ファンベルト交換
- ・履帯修理
- ・全輪ホイールハブO/H
- ・バッテリー充電・ターミナル清掃締め付け
- ・バッテリー液補充
- ・リヤワイパー修理
- ・マフラー排気漏れ修理
- ・無線機取付
- ・エンジンオイル、作動油交換
- ・エレメント、フィルター交換
- ・ミストセパレーター交換

○プリノート T4S 70149

- ・エンジンシャシスチーム洗浄
- ・シャシ錆部ケレン作業及びタッチペイント
- ・Uブレードスチーム洗浄
- ・前面及び下部塗装
- ・ティラースチーム洗浄
- ・ティラーセンターフィニッシャー交換
- ・フェンス部スプラッシュゴム交換
- ・左フェンス交換
- ・助手席ドアサイドガラス損傷交換
- ・全輪ホイールハブO/H
- ・リヤスプラッシュガードブラケット交換
- ・ファンベルト交換
- ・ウォーターポンプベルト交換
- ・バッテリー交換
- ・履帯修理
- ・無線機取付
- ・ティラー部フレシキタースイーベルラバーリング摩耗交換

- ・ヘッドライト配線不良
- ・パワーディバイダーケース内作動油混入修理

- ・エンジンオイル、ギヤオイル、作動油交換
- ・エレメント、フィルター交換
- ・ターボフィルター用キャップオーリング交換

○プリノート エベレスト 00193

- ・エンジンシャシスチーム洗浄
- ・シャシー塗装剥がれ部ケレン及びタッチペイント
- ・Uブレードスチーム洗浄
- ・ブレード前面及び下部塗装
- ・ブレード上下油圧ホース交換
- ・リヤリフティングシリンダー取付部摩耗ガタツキ及びオイル漏れ
- ・スポロケット右摩耗交換
- ・全輪ホイールハブO/H
- ・バッテリー交換
- ・ウォーターポンプベルト交換
- ・ファンベルト交換
- ・タイヤ交換
- ・右減速機オイル漏れ修理
- ・走行ブレーキ開放ホース亀裂交換左右
- ・右作業機ポンプ～前側フィルター間ホース交換

- ・前側作業機フィルター～フロントバルブブロック間高圧ホース交換
- ・左走行高圧ホース交換
- ・各油圧ホース干渉部保護ホース及びブラマー取付作業
- ・エンジンカバー立付不良及び損傷交換
- ・キャビンマウント右交換
- ・履帯修理
- ・ティラースチーム洗浄
- ・ティラーモーター高圧ホース亀裂交換
- ・センターフィニッシャー交換
- ・全輪サスペンションスプリング脱着
- ・天窓及びスポットライト部より水漏れ修理
- ・トランスファーカップリング交換
- ・エンジンオイル、ギヤオイル、作動油交換
- ・エレメント、フィルター交換

6. 履 行 場 所 魚沼市 須原 地内

7. そ の 他 修繕内容等について疑義が生じた場合には、発注者と受注者において協議するものとする。