



調査番号	2	建物番号	1
所有者			
工種	建物等の概要		
	事前調査	事後調査	
基礎	布コンクリート	布コンクリート	
屋根	カラー鉄板葺	カラー鉄板葺	
外壁	サイディング張	サイディング張	
内壁	ビニールクロス	ビニールクロス	
天井	ビニールクロス	ビニールクロス	
床	フローリングボード	フローリングボード	
経過年数	5年	6年	
用途	専用住宅	専用住宅	



1階 平面図



2階 平面図

内部現況

事前 調査	調査年月日	平成 14年 10月 14日
	請負者	榑反町綜合補償鑑定所 印
事後 調査	調査年月日	平成 15年 8月 14日
	請負者	榑反町綜合補償鑑定所 印