

1. 概要

①車名/車体の形状/品名等	マツダ/消防車/ボンゴ・バン
②自動車登録番号/車台番号	長岡800 さ 576/SK82M100238
③初度登録/車検満了年月日	H11.11 / 令和9年11月29日
④走行距離/使用時間	7602km
⑤予定価格(最低売却価格)	¥55,000
⑥売払い条件等	売却条件あり

2. 写真



3. 車検証等

[illegible]

自動車検査証		令和 4 年 11 月 28 日		新編新潟支局長		312230228390	
検査年度 令和 4 年度		検査場所 新潟県新潟市		検査項目 構造検査		検査結果 合格	
検査 800 さ 576		平成 11 年 11 月		普通種 特種 (自家用)			
マシナ		消防車					
SR82M100238		ガソリン		1.75		1.75	
6E-SR82M		870		1.75		1.75	
1580		1910		428		169	
213							
No. PM 適合							